DEKRA-Nr: 0357 / 038576 / 2026 / B085854000814 vom 12.08.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	27.07.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.07.2023	Fahrzeugart	Anhänger sonstige
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X1 (U11)(2022->) / X1 sDrive18d sDrive (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11EG0905X41302	HSN / TSN	0005 / DIA
DAT €uropa-Code®	011301040600001	DAT Marktindex	DE002 6431
Km-Stand abgelesen	12119	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	SCHWARZ II / Uni / 668		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 17 100 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W /O	7 mm
rechts	205 / 65 R 17 100 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W /O	7 mm
2 links	205 / 65 R 17 100 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W /O	7 mm
rechts	205 / 65 R 17 100 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2028			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Performance Control, Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic, Heckklappenbetätigung automatisch, HiFi-Lautsprechersystem, Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 1234 YF, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel KAT (B47), Parkassistent-Paket, Personalisierungssystem (BMW My Modes), Radstand 2692 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arktur Anthrazit, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach), Steuer-AV Befestigung Kindersitz, Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), USB-Schnittstelle, Uni-Lackierung, Vlies-Batterie 70 Ah (AGM), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Widescreen Display, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
32600	Aktivsitz vorn links
16194	Dachreling Aluminium satiniert
42931	Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
18610	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
77405	Kraftstofftank: vergrößert
49136	LM-Felgen 7,5x18 (Sternspeiche 865)
2000	Premium-Paket
68802	Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)

30172 Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz)
34513 Sitze hinten mechanisch verstellbar
29500 Sitzheizung vorn


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 12 / 2025 bei Kilometerstand 4.035

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 10, 11)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 8, 9)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 9 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur