FY-034-FG

Immatriculation (A)

FY-034-FG



Le

04/11/2026

À

OL LYON, 10 RUE DES ROSIERISTES, LES CARRES DU PARC, BÂTIMENT A, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bbf8ec28-e92a-4914-90e9-cb94d3462818

Détails du véhicule

Documents

Extérieur

Roues

Intérieur

Equipements

DÉTAILS DU VÉHICULE

Identification

Assurez-vous qu'il s'agisse bien du bon véhicule avant de continuer. En cas de problème, contactez immédiatement Trustoo	[redacted]
Immatriculation (A)	FY-034-FG


Photo du numéro de série sur châssis véhicule



Caractéristiques

Clé principale	[redacted]
Double de clé	[redacted]
⚠️ Si une des 2 clés est manquante, veuillez ajouter en plus un défaut à «Double de clé (reprogrammation)» *Défaut/Manquant/Réaliser* ⬇️⬇️⬇️	[redacted]
Double de clé (reprogrammation)	[redacted]

Photo clés



Kilométrage 151950

Photo kilométrage moteur tournant




Niveau de carburant 25%

DOCUMENTS

Contrôle technique

⚠️ ATTENTION, pour le contrôle technique, bien vérifier dans la fiche mission si le véhicule a plus de 4 ans (🔴) ou moins de 4 ans (🟢) pour facturer en fonction ⚠️	
Véhicule plus de 4 ans	OUI
Contrôle technique	
⚠️ ATTENTION, la photo du coin de pare-brise où se trouve généralement l'attestation du contrôle technique est à faire obligatoirement dans tous les cas ⚠️	

Photo contrôle technique



Entretien

Kilométrage du prochain entretien	
Photo échéance prochain entretien	

Autres documents

Vignette Crit'Air	Vignette 1
Carte SD	

EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Soubassements

Protection sous moteur	
Soubassement	

Photo soubassement avant



Photo soubassement latéral droit




Photo soubassement arrière





Photo soubassement latéral gauche



Avant

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Si véhicule stické ou grêlé sur au moins 3 éléments, mettre défaut dans "CAISSE COMPLETE" (stickage stickage/retrait ; grêle bosses/réparer)	
Caisse complète	

Spoiler de pare-chocs

DÉFAUT







Spoiler non peint avec beaucoup de griffes

Pare-chocs avant

Grille de pare-chocs

Plaque d'immatriculation avant

DÉFAUT



Radar avant

Caméra avant

Calandre

Phare avant droit

Phare avant gauche

Optique avant droit


Optique avant gauche

Antibrouillard avant droit

Antibrouillard avant gauche

Capot

DÉFAUT





⚠️ Pour les éclats pare-brise : hors champ de vision = REPARATION // champ de vision = REMPLACEMENT ⚠️

Pare-brise

Essui-glace avant

Montant de pare-brise

Droite

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️

Aile avant droite

Elargisseur d'aile avant droit

Porte avant droite

Poignée de porte avant droite

Rétroviseur droit

Vitre latérale avant droite

Joint de porte avant droite **DÉFAUT**





Baguette de vitre déformée

Porte arrière droite

Porte coulissante droite

Poignée de porte arrière droite


Vitre latérale arrière droite

Panneau latéral droit

Joint de porte arrière droite

DÉFAUT





Baguette de vitre

Baguette latérale droite

DÉFAUT





Remplacer agrafes

Bas de caisse droit

Aile arrière droite

Elargisseur d'aile arrière droit

Arrière

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️

Pare-chocs arrière

DÉFAUT PARE-CHOC NON PEINT







Plusieurs griffes sur pc ar

Plaque d'immatriculation arrière

DÉFAUT



Chiffres se décollent

Capteur de recul

Antibrouillard arrière

Hayon

Porte arrière

Poignée de porte arrière

Caméra de recul

Feu arrière gauche

DÉFAUT





Acceptable

Feu arrière droit

Lunette Arrière

Vitre de porte arrière

Essui-glace arrière

Feu arrière central

Joint de coffre

Joint de porte arrière

Benne

Gauche

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Aile avant gauche	
Elargisseur d'aile avant gauche	
Porte avant gauche	
Poignée de porte avant gauche	
Rétroviseur gauche	
Vitre latérale avant gauche	
Joint de porte avant gauche	
Porte arrière gauche	
Porte coulissante gauche	
Poignée de porte arrière gauche	
Vitre latérale arrière gauche	
Panneau latéral gauche	
Joint de porte arrière gauche	
Baguette latérale gauche	
Bas de caisse gauche	
Aile arrière gauche	
Elargisseur d'aile arrière gauche	

Toit & autres

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	[redacted]
Toit	[redacted]
Antenne	[redacted]
Toit ouvrant	[redacted]
Barres de toit	[redacted]
Trappe à carburant	[redacted]
Elément de carrosserie	[redacted]
Accessoire	[redacted]
Traces de réparations	[redacted]

ROUES

Roues Global

Vis antivol	NON
Douille antivol	
Cache-écrou	
Cache-moyeu	

Roues AVANT

ROUES AVANT - Type de pneu	Été
ROUES AVANT - Type de freinage	FREINS À DISQUES
ROUES AVANT - Usure disques	75% restant
ROUES AVANT - Usure plaquettes	50% restant
ROUES AVANT - Taille des jantes	18" (250€)

Roue AVANT GAUCHE

Photo roue avant gauche



Photo mesure usure pneu avant gauche



Mesure usure pneu avant gauche	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu avant gauche	

Jante avant gauche

DÉFAUT JANTE BITON POLYCHROME



Enjoliveur avant gauche

Pare-boue avant gauche

Roue AVANT DROITE

Photo roue avant droite



Photo mesure usure pneu avant droit



Mesure usure pneu avant droit	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu avant droit	
Jante avant droite	
Enjoliveur avant droit	
Pare-boue avant droit	

Roues ARRIERE

ROUES ARRIERE - Type de pneu	Été
ROUES ARRIERE - Type de freinage	FREINS À DISQUES
ROUES ARRIERE - Usure disques	75% restant
ROUES ARRIERE - Usure plaquettes	75% restant
ROUES ARRIERE - Taille des jantes	18" (250€)

Roue ARRIERE DROITE

Photo roue arrière droite




Photo mesure usure pneu arrière droit



Mesure usure pneu arrière droit	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu arrière droit	
Jante arrière droite	
Enjoliveur arrière droit	
Pare-boue arrière droit	

Roue ARRIERE GAUCHE

Photo roue arrière gauche




Photo mesure usure pneu arrière gauche



Mesure usure pneu arrière gauche	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu arrière gauche	

Jante arrière gauche

DÉFAUT JANTE BITON POLYCHROME





Enjoliveur arrière gauche

Pare-boue arrière gauche

Roue de secours

Photo roue de secours

Roue de secours — NON ÉQUIPÉ

Roue de secours — NON ÉQUIPÉ

Pneu roue de secours

Réparation roue (compresseur)

Réparation roue (recharge) **DÉFAUT**



Réparation roue (kit complet)

Kit sécurité (gilet + triangle) **ABSENT**

INTÉRIEUR

Photos intérieur


Photo volant



Photo tableau d'instrument



Photo du siège AVG



⚠️ Dans le cas des véhicules ayant 2 coffres (véhicules électriques), faire la photo de chacun des 2 coffres ⚠️

Photo du coffre



Photo intérieur arrière




Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo du siège AVD



Intérieur avant

⚠️ Si plus de 2 éléments sont sales, noter "HABITACLE / SALE / NETTOYER" plutôt que de noter les éléments individuellement ⚠️

Volant

Combiné d'instrument

Rétroviseur central

Siège conducteur

Siège passager

Ceinture

Tapis **DÉFAUT**



Plafonnier

Tableau de bord

Comodo

Ecran central

Boite à gant

Allume cigare

⚠️ Si plus de 2 éléments sont sales, noter "HABITACLE / SALE / NETTOYER" plutôt que de noter les éléments individuellement ⚠️

Habitacle DÉFAUT


TACHE


TACHE


TACHE


TACHE



Elément d'habitacle	

Intérieur arière

Ceinture	
Moquette	
Toile de pavillon	
Plancher de coffre	
Caisse arrière	
Panneau arrière	
Banquette arrière	

Coffre

Coffre	
Cache-bagage	
Plage arrière	
Véhicule électrique ou hybride rechargeable	NON

⚠️ ATTENTION, pour les câbles de recharge, bien vérifier ce qui est fourni de base dans la fiche mission pour facturer en fonction ⚠️	
Câble de recharge	
Nombre de câbles de recharge domestique	
Nombre de câbles de recharge rapide	
Photo des câbles de recharge	

EQUIPEMENTS

Moteur

Photo compartiment moteur



Niveau d'huile	BON
Niveau liquide de refroidissement	BON
Niveau liquide de frein	BON
Etat de la courroie d'accessoires	NON VÉRIFIABLE
Insonorisant capot moteur	

Essai stationnement

Tableau de bord (voyants)	
Climatisation	ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Lave glace fonctionnel	FONCTIONNEL
Radar/caméra de recul	ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL