DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	WAUZZZGY3 TA044759	Kilométrage	22 903 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2HTX321	Date d'immatriculation	06/11/2025	Cylindrée	1498
Marque	AUDI	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	A3Lim-8YS-2020	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique




Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Triangle	✓	Trousse à pharmacie	✓
Gilet de sécurité	✓		
Extincteur	✓		

Pneumatiques

Falken 225/45/17 Y Eté 4.0 mm

Falken 225/45/17 Y Eté 5.0 mm



Falken 225/45/17 Y Eté 4.0 mm

Falken 225/45/17 Y Eté 5.0 mm



Dommages

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement & Eclat
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	368,88€

2



Elément	Jante alu 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	165,00€

3



Elément	Jante alu 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	165,00€

4



Elément	Jante alu 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	165,00€

DEKRA Automotive Solutions

5



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	158,92€

Résumé d'évaluation

Prix net HT	1 022,80€