



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :			
Berichtsnummer :		**Vertragsnummer :**	**12227846**
Amtl. Kennzeichen :			

Fahrzeugdaten

Volvo V60 Kombi .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**YV1ZWH4V9T2679571**	Laufleistung abgelesen:	**18162 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**07.08.2025 / 2026**	Besichtigungsdatum/-ort:	**21.07.2026 Emmering**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**910//1BOH**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1969 ccm / 186 kW (253 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**DENIM BLUE / Metallic**	Lackart:	**Metallic**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Stoff**
Serviceheft verfügbar:	**Ja**	Farbe Innenausstattung:	**Grau**
Letzter Service km / am:	**- / -**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**235/45/R18/98 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**235/45/R18/98 4 mm**
2. Achse - links / Zust.		**235/45/R18/98 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**235/45/R18/98 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Ohne Felge**
1. Achse - links / Zust.		**235/45/R18/98 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**235/45/R18/98 5 mm**
2. Achse - links / Zust.		**235/45/R18/98 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**235/45/R18/98 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Serienausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart Allradantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Automatische Stabilitätskontrolle
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Schwarz
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronik (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 257 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW)
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Körper 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn Textil Premium
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Ladekabel (6,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (2-Wege)
- Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
- Sonderlackierung Vapour Grey
- Standheizung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Subwoofer
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen lackiert
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Verglasung getönt
- Volvo Car Connect
- Volvo Car Connect Plus
- Wegfahrsperre
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung semi-elektrisch
- Fahrassistenz-Paket
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Kratzer
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer
3.	Heckklappe	Kratzer
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
5.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
6.	Lenkrad	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage




Tankdeckel



Windschutzscheibe




Bereifung



1. Motorhaube
Kratzer



2. Tür Hinten - Links
Kratzer



3. Heckklappe
Kratzer




4. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



6. Lenkrad
Gebrauchsspuren