TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 25.09.2026
Protokollnummer: 48033214
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Milorad Kojic

TMBLN9NS8P8062304

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	77.100 km
Hersteller	Skoda	**Restlauf bis Service**	13.000 km
Typ/Modell	KODIAQ	**HU (Bericht lag vor)**	09/2028
Vehicle Identification number	TMBLN9NS8P8062304	**Leistung**	147 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	18.09.2023	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	12/2025, 60.100 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R20 100V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/45 R20 100V	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	25.09.2026
Protokollnummer:	**48033214**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	KODIAQ	**Laufleistung (abgelesen)**	77.100 km
Vehicle Identification number	TMBLN9NS8P8062304	**Erstzulassung**	18.09.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	25.09.2026
Protokollnummer:	**48033214**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN


Abbildung 2: Schräg vorne


Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten


Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	25.09.2026
Protokollnummer:	**48033214**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	25.09.2026
Protokollnummer:	**48033214**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

49. CO_2 -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO2-Emissionen Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	229	----	----	8.7	----	----	--------
Mittel:	168	----	----	6.4	----	----	--------
Hoch:	150	----	----	5.7	----	----	--------
Extra hoch:	178	----	----	6.8	----	----	--------
Kombiniert:	174	----	----	6.7	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
   Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 0.66 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----
4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO2 und Kraftstoff-verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO2-Emissionen Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:							--------
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
   Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----
   Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1585##NO.30: A2 max 1575###NO 16.2.: with trailer axle 2:+98 kg##NO 35.:##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7,5JX19 ET40;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38;##215/65 R17 99V M+S#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99V M+S#6,5JX17 ET38;##235/55 R18 100V M+S#7,5JX18 ET40;##235/55 R18 100V M+S#7,0JX18 ET43;##

046CC0159114
www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

ŠKODA

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA

0.2. Typ:	Variante:	Version:
NS	ACDTUAX1	VAD7AD7GC0104BI0GS5N1B8A

0.2.1. Handelsbezeichnung: KODIAQ

0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	---------- - ----------
Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]:	---------- - ----------
Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm2]:	---------- - ----------
Rollwiderstand [kg/t]:	---------- - ----------
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm2]:	---------- - ----------

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37AS_A0_0822-TMB-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-5QA_0V_0218_000-TMB-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_NS_DTUA_AD7_0_A_1_5-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: ----------
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00208_00_000-WVW-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: ----------
0.4. Fahrzeugklasse: M1G
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: On the left or right B-pillar, glued or bonded
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBLN9NS8P8062304
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2023-06-16

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e8*2007/46*0249*27 , erteilt am 2022-10-04

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-06-16

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Mlada Boleslav 2023-06-16

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original

TMBLN9NS8P8062304

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	2
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	cardan shaft
3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2788
4.1. Achsabstand [mm]:	2788
5. Länge [mm]:	4699
6. Breite [mm]:	1882
7. Höhe [mm]:	1678
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1767
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1895
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2410
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1210 / 1250
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4910
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	2500
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTU
22. Arbeitsverfahren:	Compression ignition/ 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	----------
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm³]:	1968
26. Kraftstoff:	diesel
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	----------
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor):	147.00 bei 3600
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ):				automatic				
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	216
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1571 / 1561
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	235/45 R20 100V / 8,0JX20 ET41 / B / C1
Achse 2:	235/45 R20 100V / 8,0JX20 ET41 / B / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38. Code des Aufbaus:	AC
40. Farbe des Fahrzeugs:	GREY
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	81.00 bei 3075
Fahrgeräusch [dB(A)]:	67.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1983
47.1.2. Stirnfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)	f1 (47.1.3.1.)	f2 (47.1.3.2.)
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	168.1	0.753	0.03901

47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	$THC+NO_x$	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	20.9	--------	--------	30.0	39.5	--------	0.3900	0.01E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]:	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]:	0.27

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5650489
Hersteller	Škoda
Model	Kodiaq
Variante	Sportline 2.0 TDI
Listenpreis	50.411,76
VIN	TMBLN9NS8P8062304
Erstzulassungsdatum	18.9.2023
Kennzeichen	M-BU 2251

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5650489 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026115524	22.06.2026	| Reifen/Felge rechts| Siehe Sonstiges	
2026109163	15.06.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.620,95

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn