DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VR7A4DGZS PL022576	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	CITROEN	Immatriculation		Odometre	82 463 km
Modèle	C5 AIRCROSS 1.6 Plug-in Hybrid 225 e-EAT				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	10/09/2026	N° d'inspection	7157650	Date d'évaluation	11/09/2026
Date du mandat	10/09/2026	Propriétaire	-	Parc	



Equipements génériques


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔
Plage arrière	✔
Chargeur de vehicule	✔

Documents techniques


Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Adaptateur USB	✔
Double clefs	✔
Certificat de conformité	✔
Certificat d'immatriculation	✔

Pneumatiques




Dommages

1



Elément	Jante alu 19'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

2



Elément	Jante alu 19'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

3



Elément	Pare-choc non peint	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	190,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	190,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**190,00€**

4



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	75,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	75,00€	**Coût net**	**75,00€**

5



Elément	Jante alu 19'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

6



Elément	Jante alu 19'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

Signatures

Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur