2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

| | | |
|---|---|---|
| Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert): | - | Wh/km |
| Elektrische Reichweite: | - | km |

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

| | | |
|---|---|---|
| Benzin / Diesel | - | g/km |
| Gas | - | g/km |
| Andere (siehe 26.) | - | g/km |

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

| | | |
|---|---|---|
| Benzin / Diesel | **0.72** | g/km |
| Gas | - | g/km |
| Andere (siehe 26.) | - | g/km |

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

| Benzin / Diesel WLTP-Werte | CO2-Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |
|---|---|---|
| Niedrig | **141** | **5.4** |
| Mittel | **130** | **5.0** |
| Hoch | **122** | **4.6** |
| Höchstwert | **159** | **6.1** |
| Kombiniert | **139** | **5.3** |
| Gewichtet, kombiniert | - | - |

| Gas WLTP-Werte | CO2-Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] | [m³/100km] |
|---|---|---|---|
| Niedrig | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Hoch | - | - | - |
| Höchstwert | - | - | - |
| Kombiniert | - | - | - |
| Gewichtet, kombiniert | - | - | - |

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

| | | |
|---|---|---|
| Stromverbrauch | - | Wh/km |
| Elektrische Reichweite | - | km |
| Elektrische Reichweite innerorts | - | Km |

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

| | | |
|---|---|---|
| Stromverbrauch (ECAC, weighted ) | - | Wh/km |
| Elektrische Reichweite (EAER) | - | km |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) | - | km |

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
**zu Nr. 7: ww. 1880;**
**zu Nr. 35: 205/60 R16 92U auf 6.50JX16/ ET47;**
**zu Nr. 35: 205/55 R17 92U auf 7.00JX17/ ET50;**
**zu Nr. 41: ww. 3/1.1.1 // 4/1.1.2 // 4/1.2.1 // 4/2.1.1 // 5/2.2.1 // 5/1.2.2 // 5/2.1.2 // 6/2.2.2;**
**Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen**
**Vermerke des Herstellers:**
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0009YXPY
Haendler Code DE0509

Motorkennzeichnung 10Q3EG14
Motorseriennummer 96737
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0132770
www.PS-Team.de

# EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE**

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE**

**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE**

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE**

**EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING**

**EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

**EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG**

**EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS**

**OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ**

für vollständige Fahrzeuge

W0VECYHZ2NJ694853

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **E**
Variante: **C**
Version: **YHZ2-C2C300**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
**Combo Life**

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
**IP-YHZ___ML6_612C-W0V-0**

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
**ATPYHV_____7102-VR3-0**

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
**2-W0V-DP**

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
**RL-__MP22ML6_6020-VR3-0**

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
**PR-YHZ_____0104-VR3-0**

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
-

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
**Opel Automobile GmbH**
**Bahnhofsplatz**
**65423 Rüsselsheim am Main**

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
**an der rechten B-Säule, geklebt**

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
**im Motorraum rechts**

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
**W0VECYHZ2NJ694853**

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
**05.07.2022**

mit dem in der am **19.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0622*16** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

| | |
|---|---|
| **Rüsselsheim** | **21.07.2022** |
| Ort | Datum |
| | **Manager Vehicle Certification** |
| Unterschrift | Position |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Achsen: | **2** | |
| | und Räder: | **4** | |
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): | | |
| | **1; Achse 1** | | |
| 3.1 | Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: | | |
| | **nicht automatisiert** | | |
| 4. | Radstand: | **2975** | mm |
| 4.1. | Achsabstände: | | |
| | 1 - 2: | **2975** | mm |
| 5. | Länge: | **4753** | mm |
| 6. | Breite: | **1848** | mm |
| 7. | Höhe: | **1796** | mm |
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand: | **1596** | kg |
| 13.2. | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: | **1666** | kg |
| 16.1. | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: | **2140** | kg |
| 16.2. | Technisch zulässige maximale Masse je Achse: | | |
| | 1: | **1200** | kg |
| | 2: | **1260** | kg |
| 16.4. | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: | **3590** | kg |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines | | |
| 18.1. | Deichselanhängers: | - | kg |
| 18.3. | Zentralachsanhängers: | **1450** | kg |
| 18.4. | ungebremsten Anhängers: | **750** | kg |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: | **74** | kg |
| 20. | Hersteller der Antriebsmaschine: | | |
| | **PSA** | | |
| 21. | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: | | |
| | **YH01** | | |
| 22. | Arbeitsverfahren: | | |
| | **Selbstzündung / 4-Takt** | | |
| 23. | Reiner Elektroantrieb: | **nein** | |
| 23.1. | Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: | - | |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | **4 ; in Reihe** | |
| 25. | Hubraum: | **1499** | $cm^3$ |
| 26. | Kraftstoff: | | |
| | **Diesel** | | |
| 26.1. | **Einstoff** | | |
| 27. | Höchstleistung | | |
| 27.1. | Höchste Nennleistung: **96.00** kW bei: **3750** $min^{-1}$ (Verbrennungsmotor) | | |
| 27.3. | Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor) | | |
| 27.4. | Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor) | | |

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

| 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang |
|---|---|---|---|---|
| **0.2683** | **0.5122** | **0.8378** | **1.1892** | **1.4848** |

| 6. Gang | 7. Gang | 8. Gang | 9. Gang |
|---|---|---|---|
| **1.8065** | - | - | - |

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2394**

28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

| 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang |
|---|---|---|---|---|
| **0.0642** | **0.1226** | **0.2006** | **0.2847** | **0.3555** |

| 6. Gang | 7. Gang | 8. Gang | 9. Gang |
|---|---|---|---|
| **0.4325** | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. | Höchstgeschwindigkeit: | **187** | km/h |
| 30. | Spurweite: | | |
| | 1: | **1553** | mm |
| | 2: | **1567** | mm |

35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen: **C1 A**
1: **205/60 R16 92 H 6.5Jx16 ET47**
2: **205/60 R16 92 H 6.5Jx16 ET47**

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-

38. Code des Aufbaus:
**AF Mehrzweckfahrzeug**

40. Farbe des Fahrzeugs:
**weiss**

41. Anzahl und Anordnung der Türen:
**5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten**

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
**5**

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46. | Standgeräusch: | **74.00** | dB(A) |
| | bei der Drehzahl: | **2813** | $min^{-1}$ |
| | Fahrgeräusch: | **68.00** | dB(A) |
| 47. | Abgasnorm: | **EURO 6 AP** | |
| 47.1 | Parameter für die Emissionsprüfung | | |
| 47.1.1 | Prüfmasse: | **1742** | kg |
| 47.1.2 | Querschnittsfläche | **0.93** | $m^2$ |
| 47.1.2.1 | Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: | - | $cm^3$ |

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47.1.3.0. | f0: | **94.3** | N |
| 47.1.3.1. | f1: | **0.551** | N/(km/h) |
| 47.1.3.2. | f2: | **0.04266** | $N/(km/h)^2$ |

47.2 Fahrzyklus

| | | |
|---|---|---|
| 47.2.1 | Fahrzyklusklasse: | **3b** |
| 47.2.2 | Miniaturisierungsfaktor (fdsc): | - |
| 47.2.3 | Begrenzte Geschwindigkeit: | - |

48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

| | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---|---|---|---|---|
| CO | **52.8** | - | - | mg/km |
| THC | - | - | - | mg/km |
| NMHC | - | - | - | mg/km |
| NOx | **49.2** | - | - | mg/km |
| THC+NOx | **53.0** | - | - | mg/km |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | **0.48** | - | - | mg/km |
| Partikelzahl | **0.29** | - | - | $10^{11}$/km |

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

| | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---|---|---|---|---|
| CO | - | - | - | mg/kWh |
| NOx | - | - | - | mg/kWh |
| NMHC | - | - | - | mg/kWh |
| THC | - | - | - | mg/kWh |
| CH4 | - | - | - | mg/kWh |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | - | - | - | mg/kWh |
| Partikelzahl | - | - | - | $10^{11}$/km |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48.1. | Rauch | **0.51** | $m^{-1}$ |

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

| | NOx [mg/km] | Partikelzahl [$10^{11}$/km] |
|---|---|---|
| Vollständige RDE-Fahrt | 80 | 6 |
| Innerstädtische RDE-Fahrt | 80 | 6 |

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

| Benzin / Diesel NEFZ-Werte | CO2-Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |
|---|---|---|
| Innerorts | - | - |
| Außerorts | - | - |
| Kombiniert | - | - |
| Gewichtet, kombiniert | - | - |

| Gas NEFZ-Werte | CO2-Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] | [$m^3$/100km] |
|---|---|---|---|
| Innerorts | - | - | - |
| Außerorts | - | - | - |
| Kombiniert | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Abweichungsfaktor | - | **null** |
| Differenzierungsfaktor | - | |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 14 : Stoßfängerverkleidung vorne rechts verkratzt



Bild 15 : Beklebung rückstandslos entfernen



Bild 16 : Beklebung rückstandslos entfernen



Bild 17 : Motorhaube punktuell eingedellt

MOBILITY CONCEPT

| | |
|---|---|
| LVV Nr | 352148 |
| Hersteller | Opel |
| Model | Combo / Combo Life |
| Variante | Elegance 1.5 |
| Listenpreis | 28.739,50 |
| VIN | W0VECYHZ2NJ694853 |
| Erstzulassungsdatum | 1.9.2022 |
| Kennzeichen | HB KG733 |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 352148** 20.10.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe in EUR |
|---|---|---|---|
| 2025117721 | 11.05.2025 | \| Windschutzscheibe gerissen | |



**Mobility Concept GmbH**
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0115 / 0100061795 / 2026 / B082702001392 vom 20.08.2026

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 20.08.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 02.09.2022 | Letzte Zulassung | 02.09.2022 |
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen | Hersteller | Opel |
| Typ / Verkaufsbez. | Combo Life E (2018->) / Combo Life 1.5 D Elegance (EURO 6d) | Aufbauart | Van |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | W0VECYHZ2NJ694853 | HSN / TSN | 1844 / AHB |
| DAT €uropa-Code® | 016501170500004 | DAT Marktindex | DE005 6311 |
| Km-Stand abgelesen | 133149 | Nächste HU §29 StVZO | 10 / 2027 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel | Zylinderanzahl | 4 / Reihenmotor |
| Leistung (kW) | 96 | Hubraum (ccm) | 1499 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe / Gänge | Schaltgetriebe / 6 | Felgen | Stahl mit Radzierblende |
| Farbe (Hersteller) | Arktis Weiss / Uni / G2O | Polster / Farbe | Stoff / Schwarz |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 205 / 60 R 16 92 H | Continental / WinterContact TS 870 P | W /O | 5 mm |
| | rechts | 205 / 60 R 16 92 H | Continental / WinterContact TS 870 P | W /O | 5 mm |
| 2 | links | 205 / 60 R 16 96 H | Hankook / Kinergy 4S 2 H750 | A /O | 5 mm |
| | rechts | 205 / 60 R 16 96 H | Hankook / Kinergy 4S 2 H750 | A /O | 5 mm |
| | Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand | | | | |

W/ Winter; A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar, Bordcomputer, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Farbdisplay (3,5 Zoll), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion, Feststellbremse elektrisch, Getriebe 6-Gang, Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischeranlage und Heckscheibenheizung, Info-Display (Farbdisplay, 10 Zoll), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF, Radstand 2785 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür links mit Fenster elektr. betätigt, Schiebetür rechts mit Fenster elektr. betätigt, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzlehne vorn rechts klappbar, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 82991 | Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF KAT (D 15 DTH / LQP) DV5RC |
| 26010 | Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro |
| 41165 | Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| 25800 | Parkpilotsystem vorn und hinten |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 12.09.2025 bei Kilometerstand 100.244 |
| bis Wartung verbleiben: | 18.740 km oder 180 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt) |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 13)
2. Stoßfängerverkleidung vorne rechts verkratzt, smart repair (Bild 14)
3. Beklebung rückstandslos entfernen, (Bild 15, 16)
4. Motorhaube punktuell eingedellt, drücken (Bild 17)
5. Kostenvoranschlag (Getriebe)

AUTOHAUS KLUGE
Ihr Opel-Service-Partner

Autohaus Kluge GmbH & Co. KG · Alter Hoop 2 · 31633 Leese

EUROREPAR CAR SERVICE

BESTE KFZ-WERKSTÄTTEN 2022/23

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Firma
KAEFER Deutschland Pro Services GmbH
KAEDT38
Getreidestraße 3
28217 Bremen

| | |
|---|---|
| Angebot | : 762009 vom 19.05.2026 |
| Kunden-Nr./Debitor | : 21752 / 21752 |
| Auftrags-Nr. | : 762009 vom 19.05.2026 |
| Kunden-Berater | : Benner |
| Kunden-Telefon | : 015157338922 SCHNEID |
| Amtl.KZ. | : HB KG 733 |
| Ident-Nr. | : W0VECYHZ2NJ694853 |
| Modell | : Opel COMBO 1.5 |
| Erst. Zul. | : 02.09.2022 |
| KM-Stand | : 133.148 |

Unser Angebot umfasst folgende Positionen: **Seite 1 zu Angebot Nr. 762009**

| ET/AW-Nr | Bezeichnung | Menge | ME | E-Preis | Rab.% | Gesamt/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fahrzeug-Halter<br>KAEFER Deutschland Pro Services GmbH<br>KAEDT38<br>Getreidestraße 3<br>28217 Bremen | | | | | |
| | **Beide Bremsscheiben mit Belägen hinten, Ausbauen und erneuern Original Ausrüstung Bremsklötze** | | | | | |
| 1693587280 | SATZ 4 BREMSPLAKETTEN HINTEN | 1,00 | St | 99,11 | 10,00 | 89,20 |
| 1609582880 | SATZ 2 BREMSSCHEIBEN HINTEN | 1,00 | St | 230,03 | 10,00 | 207,03 |
| 9800220780 | BEF SCHRAUBE F BREMSSATTEL | 4,00 | St | 3,37 | 10,00 | 12,13 |
| 26360910 | A001563 BREMSSCHEIBEN HINTEN 2 SEITEN AUSTAUSCH AM FAHRZEUG | 1,20 | Std | 120,000 | | 144,00 |
| | Getriebe ersetzen | 7,30 | Std | 120,000 | | 876,00 |
| 1615336280 | SCHALTGETRIEBE AT-TEIL | 1,00 | St | 2924,87 | 10,00 | 2632,38 |
| 1618078480 | (MKT) ÖL | 3,00 | St | 15,17 | 10,00 | 40,96 |
| | KLEINTEILE | 1,00 | St | 50,00 | 10,00 | 45,00 |

| Teile | Auslagen | AT-Teile | Lohn Mech. | Teile Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 394,32 | 0,00 | 2632,38 | 1020,00 | 3026,70 |
| **Fahrzeug** | **Zubehör** | **Lackierung** | **Löhne Gesamt** | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,00 | |

| | MwSt 19% | verm.MwSt 7% | AT-MwSt 19% | Nettobetrag: 4046,70 |
|---|---|---|---|---|
| | 768,87 | 0,00 | 55,57 | |
| **Bemess.Grnd.Lag.:** | 4046,70 | 0,00 | 292,49 | |

**Endbetrag : 4871,14 €**

Wir würden uns sehr über einen Auftrag freuen. An dieses Angebot halten wir uns 30 Tage gebunden.