VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung				Stromverbrauch (EC) (177)	
	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch			
Niedrig (4)	187	g/km	8.2	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	175	Wh/km
Mittel (4)	128	g/km	5.6	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	173	Wh/km
Hoch (4)	130	g/km	5.7	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	183	Wh/km
Höchstwert (4)	156	g/km	6.9	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	265	Wh/km
Innerorts (4)					170	Wh/km
Kombiniert (4)	146	g/km	6.5	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	208	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung			
	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert (4)	2	g/km	0.1	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch		Stromverbrauch (EC_{ac}) (173)	
	18	g/km	0.8	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	175	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	88	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	107	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	88	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	107	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

245/45R18 Min 99H;8Jx18 OS 42 255/40R19 Min 99H;8.5 Jx19 OS 47 245/40R20 Min 99H;8.5Jx20 OS 47.5 M&S Min 99Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:
KFZ Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

ZB Teil II GQ217343
München, 21. März 2023

VOLVO
Volvo Car Corporation

Issue-2251 Ver 8.0.0
TY 1325-A

1

VOLVO

046CC0147439

www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	P
	Variante:	PWH1
	Version:	PWH1VD0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	V90
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2021_235H1D-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2021_0009-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-031
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2147SPALO2XXDVX-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_OVC_HEV_P_T-YV1-0
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1PWH1V5P1193413
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20230201

mit dem in der am: 20220506
erteilten Genehmigung: e4*2007/46*1067*17

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt
Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) 20230201 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2 und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		2, Vorn und hinten.
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:		non-automated

Hauptabmessungen

4.	Radstand:				2941	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:		mm
5.	Länge:				4945	mm
6.	Breite:				1890	mm
7.	Höhe:				1431	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		2075	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		2120	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:		2590	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1:	1290	kg
		2:	1390	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4690 kg		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines			
18.1	Deichselanhängers.		2100	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2100 kg		
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg		
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg		

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO (ICE), SCHAEFFLER (EL)
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:	B1204T52, ERAD
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung, Viertakt.
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1	Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs:	OVC HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe.
25.	Hubraum:	1969 cm³
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb

27.	Höchstleistung				
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	186 kW	bei	5500	min⁻¹
27.2	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)			107	kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)			99	kW
28.	Getriebe (Typ):			Automatisch	

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.200
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit.	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1628 mm 2. 1629 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne:	245/45R18 100W; 8Jx18 OS 42 / A / C1
	Hinten:	245/45R18 100W; 8Jx18 OS 42 / A / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse. (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch.

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel				
	Standgeräusch:	72 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	3750	min⁻¹
	Drive-by:	68 dB(A)			
47.	Abgasnorm:			Euro 6 AP	
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:				
47.1.1	Prüfmasse:			2191	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:			2.300	m²
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 .			N/A	cm²
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0	f0	127.0 N			
47.1.3.1	f1			0.347	N/(km/h)
47.1.3.2	f2	0.03494 N/(km/h)²			
47.2	Fahrzyklus				
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b			
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{desc}):			N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No			
48.	Abgasverhalten:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
222.8	7.2	5.8	6.1		0.10	0.81^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):				m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):				
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x: 60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x: 60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km
49.	CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:				

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (3)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (3)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (3)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hochstwert (3)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2	2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
	Elektrische Reichweite	km	
	Elektrische Reichweite innerorts	km	
49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		Nein
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):		
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen).		
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:		



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 22 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 23 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Glanzgedrehte Felge Hinten Rechts, verschrammt, Minderwert



Bild 25 : Glanzgedrehte Felge Hinten Rechts, verschrammt, Minderwert




Bild 26 : Glanzgedrehte Felge Vorne Rechts, verschrammt



Bild 27 : Glanzgedrehte Felge Vorne Rechts, verschrammt



Bild 28 : Glanzgedrehte Felge Vorne Rechts, verschrammt




Bild 29 : Reifen Vorne Links einseitig abgefahren




Bild 30 : Reifen Vorne Rechts einseitig abgefahren



Bild 31 : Zusätzliche Felge 1 verschrammt



Bild 32 : Zusätzliche Felge 1 verschrammt



Bild 33 : Zusätzliche Felge 3 verschrammt



Bild 34 : Zusätzliche Felge 3 verschrammt



Bild 35 : Zusätzliche Felge 2 verschrammt



Bild 36 : Zusätzliche Felge 2 verschrammt



Bild 37 : Zusätzliche Felge 2 verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	389496
Hersteller	Volvo
Model	V90
Variante	Core 2.0 T6 Twin Recharge PHEV
Listenpreis	58.764,70
VIN	YV1PWH1V5P1193413
Erstzulassungsdatum	1.3.2023
Kennzeichen	M SB7205E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 389496 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025115489	20.10.2025	| Kennzeichen vorne| Kühlergrill| Stoßfänger vorne	2.425,84
2026103325	01.03.2026	| Heckscheibe	1.134,67
2026103355	27.02.2026	| Heckscheibe	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0312 / 061370 / 2026 / B082385000164 vom 16.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	16.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 115 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.03.2023	Letzte Zulassung	22.03.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	V90 Kombi (03.2016->) / V 90 T6 Twin Engine AWD Core Plug-In (E6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1PWH1V5P1193413	HSN / TSN	9101 / BSB
DAT €uropa-Code®	019100633230002	DAT Marktindex	DE001 6380
Km-Stand abgelesen	83651	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	186	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 01900	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 45 R 18 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	2 mm
	rechts	245 / 45 R 18 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	2 mm
2	links	245 / 45 R 18 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	3 mm
	rechts	245 / 45 R 18 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenausstattung: Chrom-Applikationen, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem im Gepäckraum, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Dachreling Aluminium-Optik, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb), Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Driver Assistance, Fahrassistenz-System: Driver Awareness, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Hybrid 293 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW), Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound, Innenraumfilter: Pollenfilter, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 8x18 (5-Speichen, Diamantschnitt / Hochglanz-Schwarz), Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2), Ladekantenschutz (Aluminium), Laderaumabdeckung elektrisch, Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion, Lenkradheizung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS), One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal), Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Plug-in Hybrid, Reifen 245/45 R18 ..W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay), Standheizung elektrisch, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Subwoofer, Textilfussmatten, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
22707	Frontscheibe heizbar
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 08.04.2026 bei Kilometerstand 69.375
bis Wartung verbleiben:	15.725 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge Hinten Rechts, verschrammt, Minderwert, erneuern (Bild 24, 25)
2. Glanzgedrehte Felge Vorne Rechts, verschrammt, erneuern (Bild 26, 27, 28)
3. Reifen Vorne Links einseitig abgefahren, erneuern (Bild 29)
4. Reifen Vorne Rechts einseitig abgefahren, erneuern (Bild 30)
5. Zusätzliche Felge 1 verschrammt, erneuern (Bild 31, 32)
6. Zusätzliche Felge 2 verschrammt, erneuern (Bild 35, 36, 37)
7. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15, 16, 17)
8. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 18, 19,

20, 21)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Zusätzliche Felge 3 verschrammt, (Bild 33, 34)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 22, 23)