TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 05.10.2026
Protokollnummer: 48096875
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: R. Armbruster

YV1LFK2VXR1164907

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	53.039 km
Hersteller	Volvo	**Restlauf bis Service**	350 Tag(e)
Typ/Modell	XC90	**HU (Bericht lag vor)**	10/2028
Vehicle Identification number	YV1LFK2VXR1164907	**Leistung**	173 kW
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	18.09.2023	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	09/2026, 52.678 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/40 R21 107V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	275/40 R21 107V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	05.10.2026
Protokollnummer:	**48096875**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	R. Armbruster

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	XC90	**Laufleistung (abgelesen)**	53.039 km
Vehicle Identification number	YV1LFK2VXR1164907	**Erstzulassung**	18.09.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	05.10.2026
Protokollnummer:	**48096875**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	R. Armbruster

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente





Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (177)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Innerorts (4)			Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{ac}) (178)
	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerrorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/60R18 Min 104H; 8Jx18 OS 42.5 235/55R19 Min 104H; 8Jx19 OS 42.5 275/45R20 Min 104H; 9Jx20 OS 38.5
275/40R21 Min 104H; 9Jx21 OS 38.5 275/35R22 Min 104H; 9Jx22 OS 38.5 M&S Min 104Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:
KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0160052
www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBI

Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	L
	Variante:	LFK2
	Version:	LFK2VC0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC90
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (1):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2020_256K2C-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2019_0001-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-027
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1917SPAHi256C-1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-EU6D_LNTSCRFASC-YV1-1
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	N/A
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1LFK2VXR1164907
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20230704
	mit dem in der am:	20230331
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*0929*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) 20230704 (Datum)



Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2 und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		2, Vorn und hinten.
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:		non-automated

Hauptabmessungen

4.	Radstand:				2984	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:		mm
5.	Länge:				4953	mm
6.	Breite:				1931	mm
7.	Höhe:				1743	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			2170	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			2301	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2840	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		1:	1310	kg
			2:	1600	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5540 kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines				
18.1	Deichselanhängers:			2700	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2700 kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	110 kg			

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:	D420T2
22.	Arbeitsverfahren:	Kompressionszuendung, Viertakt.
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe.
25.	Hubraum:	1969 cm^3
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	173 kW bei 4000 min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)	10 kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)	8 kW
28.	Getriebe (Typ):	Automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.329
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1673 mm 2. 1675 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne:	275/40R21 107Y; 9Jx21 OS 38.5 / B / C1
	Hinten:	275/40R21 107Y; 9Jx21 OS 38.5 / B / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AF Mehrzweckfah
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	7
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel			
	Standgeräusch:	71 dB(A) bei der Motordrehzahl:	2850	min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)		
47.	Abgasnorm:		Euro 6 AP	
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:			
47.1.1	Prüfmasse:		2423	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:		2.780	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :		N/A	cm^2
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0	f0	186.9 N		
47.1.3.1	f1		0.427	N/(km ^{2}
47.1.3.2	f2	0.04668 N/(km/h)		
47.2	Fahrzyklus			
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b		
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{bsc}):		N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No		
48.	Abgasverhalten: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
254.3			42.6	71.0	0.76	0.20^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):			0.50	m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):				
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x: 80.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x: 80.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	230 g/km	8.8 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	190 g/km	7.3 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	168 g/km	6.4 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	195 g/km	7.4 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	190 g/km	7.3 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Ja
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	e5 32
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	1.24

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5463808
Hersteller	Volvo
Model	XC90
Variante	Ultimate Bright 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	84.100,84
VIN	YV1LFK2VXR1164907
Erstzulassungsdatum	18.9.2023
Kennzeichen	M-BU 2242

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5463808 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025102657	18.02.2025	| Stoßfänger hinten	4.859,62

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn