**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

# Zustandsbericht

Protokollnummer: 48515350
Auftrags-Nr / Referenz: 77010943_1
Besichtigungsdatum: 28.10.2026

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Modell** | Mercedes-Benz GLC 200 4Matic 9G-TRONIC Avantgarde Advanced | | |
| **Kennzeichen** | MG-SC 566 | **Fahrgestellnummer** | W1NKM5BB2SF267660 |
| **Erstzulassung** | 12.09.2024 | **Laufleistung (abgelesen)** | 39.212 km |
| **HSN/TSN** | 2222 / BJZ 00297 | **Kraftstoffart** | Hybr.Benzin/E |
| **Fahrzeugart** | Geländewagen | **Antriebsart** | Allradantrieb |
| **Schadstoffklasse** | EURO6 | **Getriebe / Anzahl Gänge** | Automatik |
| **Farbe** | SPEKTRAL BLUE | **Besichtigungszustand** | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| **Leistung** | 150 kW | **Nächste HU** | 09/2027 |
| **Hubraum** | 1.999 ccm | **Zylinder** | 4 |
| **Wartungsheft / Nachweis** | digitaler Nachweis / vollständig | **Restlauf bis Service** | 295 km |
| **Letzte Wartung** | | **Polsterart** | Stoff/Leder Kombination |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar | **Polsterfarbe** | Beige |
| **Nachlackierung** | Keine Feststellbar | **zul. Gesamtgewicht** | 2.510 kg |
| **Dokumente** | ZB I vorhanden (Kopie) | **Anzahl Halter** | unbekannt |
| **Schlüssel soll/ist** | 2/2 | **Anzahl Sitze / Türen** | 5 / 5 |
| **Vertragsnummer** | 77010943_1 | **Re-Import** | Nein |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235/55 R19 105W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin | 6mm / 6mm | i.O. |
| 2 | 235/55 R19 105W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin | 6mm / 6mm | i.O. |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235/55 R19 105H | Winterreifen auf Leichtmetall | Continental | 7mm / 7mm | i.O. |
| 2 | 235/55 R19 105H | Winterreifen auf Leichtmetall | Continental | 7mm / 7mm | i.O. |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse**

### Ersatz

| Typ | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirefit | | | | | 10/2029 |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Ausstattung

### Serienausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Adaptiver Fernlicht-Assistent - automatisches Auf- und Abblenden des Fernlichts - Kamera an der Innenseite der Frontscheibe - erkennt entgegenkommende und vorausfahrende beleuchtete Fahrzeuge - Einschalten durch Drücken des Lenkrad-Bedienhebels auf die Fernlichtstellung |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer |
| Airbag: Kneebag für Fahrer |
| Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer kombinierter Thorax-/Pelvisbag |
| Airbag: Windowbag |
| Aktiver Brems-Assistent |
| Aktiver Spurhalte- Assistent |
| Allradantrieb 4MATIC |
| Ambientebeleuchtung - Drei Dimmzonen (Gesamt, Ambient und Akzent) - Variable Einstellung der Helligkeit - 64 Farben - Zehn Farbstimmungen - Integriert in die Programme der ENERGIZING Komfortsteuerung |
| Anti-Blockier-System (ABS) |
| Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) |
| ATTENTION ASSIST - kann typische Anzeichen von Müdigkeit über das Lenkverhalten erkennen und kann den Fahrer vor drohendem Sekundenschlaf warnen |
| Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung |
| AVANTGARDE Exterieur Dynamischer Frontstoßfänger mit optischem Unterschutz in Chrom glänzend sowie Rautengitter-Lufteinlässen in Schwarz genarbt In Wagenfarbe lackierter Heckstoßfänger mit optischem Unterschutz in Chrom glänzend Abgasanlage mit zwei fest im Stoßfänger integrierten Endrohrblenden Bordkantenzierstab, Einfassung der Seitenfenster in poliertem Aluminium Blende an den B-Säulen in Schwarz hochglänzend Steg zwischen den Heckleuchten in Schwarz hochglänzend |
| AVANTGARDE Interieur Dachbedieneinheit in Schwarz hochglänzend Belüftungsdüsen mit Elementen in Silberchrom Türen mit Zierelementen in Schwarz hochglänzend und Umrandung in Silberchrom sowie Schalter in Silberchrom |
| Basisdienste Unfall- und Pannenmanagement Wartungsmanagement Telediagnose Fahrzeugferndiagnose |
| Dachreling glanzeloxiertes Aluminium |
| Doppelcupholder |
| Downhill-Speed-Regulation (DSR) - Einstellung der Geschwindigkeit zwischen 2 und 18 km/h über den TEMPOMAT - Schalter zum Ein- und Ausschalten in der Mittelkonsole - Anzeige im Multimedia-Display |
| Drehzahlmesser |
| Dynamischer Frontstoßfänger mit optischem Unterschutz - in Chrom glänzend sowie Rautengitter-Lufteinlässen in Schwarz genarbt - in Wagenfarbe lackierter Heckstoßfänger mit optischem Unterschutz in Chrom glänzend |
| EASY-PACK Heckklappe - elektrisch öffnende und schließende Heckklappe - Schalter zum elektrischen Öffnen der Heckklappe in der Fahrertür - Taster zum elektrischen Öffnen der Heckklappe im Fahrzeugschlüssel - Schalter zum elektrischen Schließen der Heckklappe an der Unterkante der Klappe |
| EASY-Pack: Laderaumabdeckung |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) |
| Fahrerdisplay - 31,2 cm (12,3") großes LCD-Farbdisplay mit einer Auflösung von 2.400 x 900 Pixel - 7 unterschiedliche Kontexte mit spezifischen Inhalten - 3 verschiedene Anzeigestile |
| Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem Das AGILITY CONTROL Fahrwerk bietet Ihnen eine optimale Straßenlage ohne Einbußen an Fahrkomfort. Das passive selektive Dämpfungssystem sorgt auf jeder Straßenoberfläche für ein souveränes Fahrerlebnis, weil es Abrollverhalten, Dämpfungswirkung und Stabilisierung automatisch optimiert. |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
| --- |
| Fingerabdruck Scanner - farbig beleuchteter Fingerabdruck Scanner in der Bedienleiste unterhalb des Zentral-Displays - je Nutzer zwei Abdrücke speicherbar - schneller Zugang ersetzt PIN-Eingabe - schützt personenbezogene Daten wie Profile sowie Büro- und Zahlungsfunktionen |
| Fußmatten Velours |
| Getriebe: 9G-TRONIC |
| Heckscheibe heizbar |
| Heckscheibe Wisch/Wasch-Anlage |
| Innenhimmel Stoff kristallgrau |
| Instrumententafel in Schwarz mit Kontrastziernaht |
| Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC -2-Zonen-Klimatisierungsautomatik -Steuerung der Klimaeinstellungen - ausstattungsabhängig -Sensorsystem zur Erfassung von z. B. Innen -/Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt -automatische Umluftschaltung -Belüftungssystem: 3 Mitteldüsen in der Mittelebene und 2 Seitendüsen (jeweils schwenkbar und regelbar), jeweils 2 Belüftungsöffnungen im Fußraum für Fahrer und Beifahrer -Feinstaub-Aktivkohlefilter zur Filterung von Staub, Ruß und Pollen -Taupunktsensor |
| Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten |
| Kühlerverkleidung mit integriertem Mercedes Stern inkl. Lamelle mit Chromauflage und Rahmen der Kühlerverkleidung in Chrom |
| LED High Performance-Scheinwerfer - Fackel und trifunktionaler Lichtleiter für Tagfahrlicht, Positionslicht und Fahrtrichtungsanzeiger - Mehrkammer-Reflektorsystem mit jeweils 4 Einzel -Reflektoren) für Abblendlicht und Fernlicht Die Elemente der Heckleuchten in LED-Technik: - Alle Lichtfunktionen in Voll-LED-Technik - Schlusslicht - Bremslicht und Parklicht - Nebelschlussleuchte (nur linksseitig) - Fahrtrichtungsanzeiger im weißen Lichtband - Rückfahrlicht im weißen Lichtband - 3. Bremslicht |
| Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder - sportliches Lenkrad im 3-Speichen-Design - Ausführung in Leder - Schaltpaddles schwarz genarbt - Steuerung über Touch-Bedienfelder: links: Fahrer-Display, TEMPOMAT und Limiter bzw. Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC rechts: MBUX Multimediasystem (z. B. Audio-Lautstärke und Titelauswahl, Telefonie und Navigation) Berührungsempfindlichkeit über Zentral-Display einstellbar |
| Mercedes-Benz Notrufsystem |
| Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend |
| Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX - Personalisierung (Profile) und Vorhersage -Funktionen - MBUX Sprach-Assistent mit natürlichem Sprachverstehen - Aktivierung über "Hey Mercedes" - Lernfunktion des MBUX Sprach-Assistenten durch Verbindung mit einem cloudbasierten Online-Wörterbuch, Mercedes me connect Dienst 3 Jahre ab Aktivierung kostenfrei nutzbar - Wifi-Hotspot - Internetradio |
| Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information Live Traffic Information empfängt in Echtzeit präzisere und aktuellere Verkehrsdaten als übliche Systeme und optimiert die dynamische Routenführung. Ob in der Rushhour oder auf Reisen: Sie können auf viele Situationen reagieren und Staus sowie Stop-and-go-Verkehr einfach umfahren. |
| Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste - Anzeige von Online-Inhalten in der Navigationskarte - Parkplätze - Wetterinformationen - Lokale Suche - Digitales Fahrtenbuch |
| Navigation: Festplatten-Navigation -Mercedes-Benz Look and feel der Navi., alle Kartendaten auf Festplatte gespeichert -schnelle Festplatten-Navi. -Zieleingabe per Touchfunktion oder Sprachbedienung -Routenberechnung inkl. Zwischenzielen -zahlreiche Routen-Optionen sowie Meide-Optionen -3D-Bild des bevorstehenden Fahrmanövers und Fahrspurempfehlung -einfacher Wechsel der Ansichten von 2D zu 3D und umgekehrt -Routen-Aufnahme-Funktion -Bürofunktion im Fahrzeug (In-Car Office) |
| Navigation: MBUX Navigation Premium - Vorrüstung für Navigationsdienste - Festplatten -Navigation - Vorrüstung für Live Traffic Information - 3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten |
| Ottopartikelfilter |
| Paket: Ablage - Kartentaschen an der Rückseite der Vordersitze - Klappbox - Cargo-Bügel, mit dessen Hilfe die Lehne der Fondsitze um 10° aufgestellt werden kann |
| Paket: Avantgarde Advanced - P14 AVANTGARDE Interieur - P15 AVANTGARDE Exterieur - 00U Remote Services - 70B Warnweste für Fahrer - PBG MBUX Navigation Premium - PDA Advanced-Paket |
| Paket: Chrom-Paket Interieur |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
| --- |
| Paket: Innenraumlicht Mehr Licht, mehr Atmosphäre, bessere Orientierung: Das Innenraumlicht -Paket sorgt für eine umfassendere direkte und indirekte Beleuchtung. Die zusätzlichen Licht -Elemente schaffen eine angenehme Stimmung und erleichtern die Bedienung. |
| Paket: Kofferraumkomfort-Paket - Sitzlehnen im Fond elektrisch klappbar über Schalter rechts und links in der Bedienleiste im Laderaum - 12-V-Steckdose links in der Bedienleiste im Laderaum - Spannband an der rechten Seitenwand - Wendematte, mit einer gummierten, rutschfesten Seite und einer weichen Velourseite |
| Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera - 12 Ultraschallsensoren: jeweils 6 in Front- und Heckstoßfänger - Rückfahrkam: in Kofferraumd. integ. Darstellung im Media-Display Anhängermodus - Aktiver Park-Assistent PARKTRONIC: erkennt Parklücken assistiertes Einparken assistiertes Ausparken optische und akustische Warnung vor erkannten Hindernissen Darstellung von Kamera- und Ultraschalldaten im Zentral-Display Taster für den Aktiven Park-Assistenten mit PARKTRONIC - Warnung vor Querverkehr - Rangierbremsung - Wegfahr-Assis |
| Paket: Sitzkomfort - vielfältige elektr. und manuelle Einstellmöglichkeiten für die Vordersitze zur Anpassung an die spezifischen Körper- und Komfortansprüche von Fahrer- und Beifahrer - elektropneumatische 4-Wege-Lordosen-Stütze und Seitenhaltverstellung mit Bedienelement am Sitz - elektr. Sitzkissenneigungsverstellung - elektr. Höhenverstellung - elektr. Lehnenverstellung - elektr. Sitzkissentiefenverstellung um 6 cm mit Beinauflagen-Pad - mechan. Längsverstellung - mechan. Kopfstützenverstellung |
| Paket: Spiegel-Paket - Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend - Aussenspiegel links und rechts elektrisch anklappbar - Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln |
| Paket: USB-Paket - 2 USB-C-Anschlüsse unter der vorderen Mittelarmlehne, geeignet zur Datenübertragung |
| Radiozubehör: Digitales Radio (DAB) |
| Radiozubehör: MBUX Multimediasystem |
| Reifendruckverlustwarnung |
| Remote Services - Kommunikationsmodul - Mercedes me Dienste: Programmierung Standheizung/-belüftung Tür-Fernschließung und -entriegelung Schiebedach/Fenster mit Fernschließung und -öffnung inklusive Lüftungsfunktion Personalisierung Fahrzeugstandort Fahrzeugortung Geografische Fahrzeugüberwachung Parkservice-Überwachung Auffindfunktion (Remote Vehicle Finder) |
| Räder: Sommerreifen |
| Räderzubehör: TIREFIT mit Reifenfüllkompressor |
| Scheibenwischer mit Regensensor |
| Servolenkung |
| Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer |
| Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
| Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte - kabelloses Laden nach Qi-Standard für kompatible Mobiltelefone - schneller Verbindungsaufbau zwischen Multimediasystem und Mobiltelefon über Near Field Communication (NFC) zur Identifikation des mobilen Endgeräts - Ablage für kabelloses Laden befindet sich in der Spontanablage vorn in der Mittelkonsole |
| Telefon-Zubehör: Smartphone Integration Die Smartphone -Integration verschmilzt das Mobiltelefon via Apple CarPlay und Android Auto mit dem Mediasystem. Damit haben Sie komfortabel Zugriff auf die wichtigsten Anwendungen Ihres Smartphones. Auch Apps von Drittanbietern wie etwa Spotify können Sie schnell und einfach benutzen. Anzeige von Apps Zugang zu aktueller Software und Daten z. B. für Navigation, Verkehrsinformation, Kontaktdaten, Messaging, Telefonie, Medien Steuerung der Smartphone-Funktionen über Sprachbedienung |
| Tempomat |
| Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe Teilen Sie Ihr Fahrzeug so einfach wie nie mit Freunden und Familienmitgliedern - egal, wo Sie gerade sind. Sie behalten die volle Kontrolle und entscheiden bequem per App, ob Sie einer Nutzung zustimmen. Über die mobile Anwendung entriegeln Sie auch Ihr Fahrzeug aus der Ferne. Erst dann aktiviert sich ein hinterlegter Schlüssel. Dienst 3 Jahre ab Aktivierung kostenfrei nutzbar |
| Warnweste für Fahrer |
| Wegfahrsperre |
| Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas |
| Zentraldisplay - Touch-Display mit LCD-Technik - 30,2 cm (11,9") Bildschirmdiagonale - Auflösung von 1.624 x 1.728 Pixel (Breite x Höhe) - um 6° - 7° zum Fahrer geneigt |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| Zierelemente Rautenoptik silbergrau |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Sonderausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung |
| Digital Light - HD-System mit Projektionsmodul - Hintergrundmodul MULTIBEAM LED - Topografieausgleich kann die Leuchtweite auch bei Höhenunterschieden möglichst konstant halten - Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus - ULTRA RANGE Fernlicht - Aktives Kurvenlicht - Erweitertes Nebellicht, Abbiegelicht, Landstraßenlicht, Citylicht, Schlechtwetterlicht sowie Autobahnlicht und Autobahnfernlicht - Abbiegelicht mit Kreisverkehr- und Kreuzungsfunktion - Offroad-Licht - Adaptive Voll-LED-Heckleuchten |
| Head-up Display |
| Innenhimmel Stoff schwarz |
| Lackierung: Metallic |
| Paket: KEYLESS-GO Komfort-Paket - Fahrzeugschlüssel mit KEYLESS-GO-Funktionalität - KEYLESS-GO Zugangs- und Fahrberechtigungssystem - Start-/Stopp-Taste - Komfortöffnung und -schließung - Türgriffe mit Chromeinleger - HANDS-FREE ACCESS - Kofferraumdeckel-Fernschließung - EASY-PACK -Gepäckraumklappe |
| Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera - 12 Ultraschallsensoren: jeweils 6 in Front- und Heckstoßfänger - 360°-Kamera: vier vernetzte Kameras Darstellung im Media-Display Anhängermodus - Aktiver Park-Assistent PARKTRONIC: erkennt Parklücken assistiertes Einparken assistiertes Ausparken optische und akustische Warnung vor erkannten Hindernissen Darstellung von Kamera- und Ultraschalldaten im Zentral-Display Taster für den Aktiven Park-Assistenten mit PARKTRONIC - Warnung vor Querverkehr - Rangierbremsung - Wegfahr-Assis |
| Paket: Winter-Paket - Lenkradheizung - Scheibenwaschanlage beheizt |
| Polster: Ledernachbildung ARTICO zweifarbig |
| Räder: 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen -Design schwarz lackiert und glanzgedreht mit 235/55 R19 auf 8,0 J x 19 ET 32,5 |
| Schiebedach: Panorama-Schiebedach - großflächiges Glasmodul aus wärmedämmendem Sicherheitsglas - Netz -Windabweiser im vorderen Bereich - elektrisches Sonnenrollo mit One-Touch-Bedienung - umfassendes Schutzkonzept: Einklemmschutz automatisches Regenschließen automatisches Schließen bei Aktivierung der Umluftfunktion PRE-SAFE Schließfunktion (nur in Verbindung mit PRE-SAFE System) |
| Standheizung mit Standlüftung |
| Totwinkel-Assistent |
| Trennnetz Diese Ausstattung kann Sie vor nicht ausreichend fixierten Gegenständen im Gepäckraum schützen. Das Trennnetz ist dabei sehr einfach zu handhaben. Sie können es mit wenigen Griffen anbringen beziehungsweise wieder abmontieren. |
| Verkehrszeichen-Assistent Kamera und Navigationsdaten haben die gültige Geschwindigkeit immer im Blick - so behalten Sie auch im Schilderwald die Orientierung über das aktuell gültige Tempolimit. Weil das System Sie permanent informiert, sinkt das Risiko von Übertretungen. Das ist nicht nur komfortabel, sondern erhöht auch die Sicherheit im täglichen Straßenverkehr. |
| Vorrüstung für MBUX Entertainment Plus Integration von Musikstreamingdiensten (Benutzerkonto benötigt): Spotify Amazon Music Apple Music TIDAL TuneIn (kein Benutzerkonto nötig) ZYNC Videostreaming (Benutzerkonto ggf. benötigt) Erweiterte Radioinformationen, ab Aktivierung 1 Jahr lang kostenfrei nutzbar Erweiterte Radiosenderverfolgung, ab Aktivierung 1 Jahr lang kostenfrei nutzbar Drittanbieter Komfort Datenvolumen, ab Aktivierung 1 Jahr lang kostenfrei nutzbar |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Stossfänger hinten | Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren |
| 2 | Tür hinten links | Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 3 | Interieur | Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung |
| 4 | Interieur | Innenraum - verschmutzt - reinigen |
| 5 | Schweller links | Einstieg (Spotrepair) - Delle / Lackschaden - Smart Repair |
| 6 | Heckklappe/-tür | Heckklappe (Zierleiste) - Kratzer - erneuern |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. | | |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| Keine feststellbar | | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

## Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne





**Abbildung 3:** Schräg hinten




**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 7:** FIN



**Abbildung 8:** Innenraum vorne





**Abbildung 9:** Kombiinstrument




**Abbildung 10:** Laufleistung




**Abbildung 11:** Instrumententafel





**Abbildung 12:** Zulassungsdokument(e)

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Innenraum hinten




**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Ladebuchse/Tankstutzen




**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges






**Abbildung 18:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig


**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren




**Beschädigung #2:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #4:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung #5:** Schweller links: Einstieg (Spotrepair) - Delle / Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung #5:** Schweller links: Einstieg (Spotrepair) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Schweller links: Einstieg (Spotrepair) - Delle / Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Heckklappe (Zierleiste) - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Heckklappe (Zierleiste) - Kratzer - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Heckklappe (Zierleiste) - Kratzer - erneuern