Volkswagen

VOLKSWAGEN PASSAT BREAK (CB5)(2019->) BUSINESS MOTEUR 2,0 LITRE(S) - 110 KW TDI 5 PORTES

VIN: WVWZZZ3CZNE026939



Description

N° d'immatriculation 2BJG960	**Date de 1ère immatriculation** 06/12/2021	**Odomètre** 85287 km
Couleur Argent Pyrite Métallisé	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1968	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Thermique
Energie Diesel	**Nombre de vitesses** 7	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 110 KW		

Equipements véhicule

Série

Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire	Système aide au stationnement AV et AR	Rétroviseur ext avec fonction électrochrome, gauche
Lecteurs de cartes AV et AR LED	Accoudoir central AR	Accoudoir central AV réglable en hauteur/profondeur
afficheur multifonctions Premium (Ecran couleur)	Airbag conducteur et passager, Airbag passager désactivable	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR
Allumage automatique des feux de croisement (système d'éclairage adaptatif) avec Leaving Home / Fonction éclairage Coming-Home	Amplificateur de freinage électrique	Antennes Diversity
Antidémarrage (électronique)	appuie-lombaire et Réglage Inclinaison de dossier AV, gauche à réglages électriques	Sièges de cabine : Siège conducteur avec Accoudoir, réglable(s) en hauteur
Siège AV gauche avec extensible assise de siège	Appuie-têtes AR (x 3)	Appuie-têtes AV réglable en hauteur/profondeur
Appuie-têtes AV sécurité optimisée	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	Avertisseur deux tons
Bandeaux chromés sur vitre Lat.	Bandeaux de protection de porte inf couleur caisse	barre(s) de toit
blocage de différentiel électron. (EDS)	Boite à gants avec fonction réfrigérante	boîte premiers secours et Triangle de présignalisation
Cache bagages / Rideau occultant enroulable	Carrosserie: 5 portes	Ceinture de sécurité à 3 points AR central(e)
Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture, réglable(s) en hauteur	Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec Amplificateur de freinage électromécanique	Direction assistée à commande électronique	Disques de frein AR (300 mm x 12 mm)
Système d'assistance de conduite: assistance active au freinage d'urgence avec Détection des piétons	dossier AR deux parties avec Accoudoir central et trappe de chargement	dossiers AR avec Déverrouillage à distance rabattable
Déverrouillage à distance hayon	Eclaireur de coffre	Eclaireur de plancher AV LED
encadrement chromé Commutateur d'éclairage	Longlife-Service	Equipement Comfortline / Life / Business
Equipement Int. avec inserts finition Console centrale Piano Black / noir(e) brillant	Equipement Int. avec inserts finition Cross Hatch	Essuie-vitre AR.
Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Frein de stationnement électrique avec Fonction Auto-	Indicateur de température Ext.	levier de sélection Cuir

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Hold

Limiteur de vitesse	Lève-vitre électrique AV + AR	Mode de transmission roues AV motrices
Pack chrome (1)	Pack non fumeur	Pare-brise verre feuilleté teinté(e)
Pare-chocs couleur caisse, entrée d'air avec Bandeau chromé	Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e), coulissant(e))	Plancher de compartiment à bagages/de charge ouvrant(e)
Pneus 215/60 R16 ..V	Poignées de portes Ext. couleur caisse	prise élect. 12V à l'AR
prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge	projecteurs antibrouillard LED avec éclairage d'appoint (Corner Lights)	Protection de seuil de chargement (plastique)
Restylage FB (Option interne)	Réception radio digital(e) (DAB+)	Rétroviseur ext Asphérique, gauche
Rétroviseur ext peint	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Sellerie : Tissu Weave
services online mobile Préparation/Pré-équipement We Connect et We Connect Plus	services online mobile We Connect	Sièges AV réglable(s) en hauteur
Sièges confort AV	Support à boissons AV avec cache	Supports Isofix pour siège enfant sur Sièges AR (compr. sièges enfant i-Size)
Surtapis Textile	système antipatinage (ASR)	Système d'airbag crânien AV et AR compr. Airbag lat AV
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: Détection des piétons	Système d'assistance de conduite: Frein multicollision (Multi Collision Brake)
Programme de stabilisation d'attelage (TSA)	Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC compr. fonction Stop&Go)	Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville
système PRE-SAFE	Système SCR (Technologie AdBlue)	système Start/Stop
sécurité enfant à/au/dans/en Habitacle	Séparation de compartiment à bagages (Filet)	témoin de crevaison
Verrouillage centralisé	Verrouillage centralisé avec Cde à distance	Volant de direction (Cuir) avec multifonctions et palettes changement vitesse
Éclairage de plaque d´immatriculation LED	éclairage diurne LED	

Optionnel

Déverrouillage de porte sans clé	superverrouillage	Airbag genou conducteur
Alternateur 140 A	App-Connect compr. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	Batterie 44 Ah
Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic	couvre-bagages électrique	Caméra aide au recul
Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise)	Détecteur de pied pour élect. hayon / Couvercle	prétensionneur de ceinture AR
chauffage additionnel électrique	Climatisation Climatronic 3 zones	Filtre d'habitacle filtre à odeurs et allergènes
commande AR Climatisation	couvercle de coffre ouverture + fermeture automatique (Hands-Free-Access-System)	Couvercle de coffre / hayon électrique commandé (ouverture + fermeture, Commandé par capteur)
Dispositif antivol pour Roues (écrous antivol)	Cde vocale	Eclaireurs de seuil au le/l' Portes AV et AR LED
Feux AR. LED avec feu clignotant dynamique	garniture de pavillon, Blanc (St. Tropez)	8 haut-parleurs
prise USB AV (x 2)	Interface multimédia 2 x USB (type C) AV et 1 x prise de charge USB (type C) Console centrale AR	Jantes alliage léger 6,5x16 (Aragon)
Kit de réparation des pneumatiques	Moteur 2,0 litre(s) - 110 kW TDI Catalyseur (DTSB)	norme de dépollution Euro 6d
Cric de levage	Pack : Easy Open & Close	Pack : Klima et Energie, AR.
Pack assistance de conduite: Travel Assist et Emergency Assist	Pack assistance de conduite: Travel Assist et lane assist	Système d'assistance de conduite: assistant changement de file (Side Assist)
Système d'assistance de conduite: assistance au stationnement	Système d'assistance de conduite: assistance d'embouteillage	Pack rétroviseur
Rétroviseur ext à réglages électriques, dégivrant et rabattable	Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement	Rétroviseur ext avec indexage à la marche arrière, droit
Peinture métallisée	phares à matrice de LED (IQ.Light)	Réglage de portée des projecteurs (automatique)
Système d'assistance de conduite: Réglage dynamique des feux de route (Dynamic Light Assist)	Feux de brouillard AR et Feux de recul des deux côtés	Réservoir à carburant: 66 litre(s)
Rétroviseur ext convexe, droit	Système audio et navigation Discover Media Streaming & Internet (Ecran tactile, Bluetooth, USB)	Système audio Ready 2 Discover (compr. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
Volkswagen Media Control	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation	Téléphone portable interface Comfort avec fonction de charge sans câble
Vitrage AR surteinté (Privacy Glass)	Zone climatique : Régions tempérées	éclairage ambiant (LED multicolore)
éclairage ambiant étendu		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
26/08/2026

Date de validation de l'inspection
27/08/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Capot / -	Enfoncement	Acceptable
			
002	Porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable
			
003	Garniture de hayon ou malle / Arrière Matériau d'habitacle : Plastique	Rayure	Acceptable
			
004	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture
	   		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

005	Spoiler / Arrière Peint : Non	Enfoncement	Echange





006	Porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable



Éléments amovibles

- [x] Plage arrière
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Porte documents
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [ ] Boîte/trousse à outils
- [ ] Manivelle de cric
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Sacoche cable de charge
- [x] Double de clé
- [ ] Canet d'entretien
- [ ] Crochet de remorquage
- [ ] Filet de coffre
- [ ] Clé plip
- [ ] Kit sécurité
- [x] Triangle
- [ ] Carnet de garantie
- [ ] Crochet/Boule Attelage
- [ ] Clé carte
- [ ] Clé de verrouillage de roue
- [x] Certificat de Conformité
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Gilet de sécurité
- [ ] Télécommande
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Trousse à pharmacie
- [ ] Manuel d'utilisation
- [ ] Cric
- [ ] Cache bagages
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation
- [ ] Navigation
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Clé anti-vol

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	215 / 60 / 16 / Été	3 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	215 / 60 / 16 / Été	3 mm
Arrière Gauche	FALKEN	215 / 60 / 16 / Été	3 mm
Arrière Droit	FALKEN	215 / 60 / 16 / Été	3 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Capot / - / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Rayure



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Enfoncement



Spoiler / Arrière / Enfoncement



Spoiler / Arrière / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.