049. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	171	----	----	6.5	----	----
Außerorts	147	----	----	5.6	----	----
Kombiniert	155	----	----	5.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: 1.49
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	252	----	----	9.6	----	----
Mittel	200	----	----	7.6	----	----
Hoch	174	----	----	6.6	----	----
Extra hoch	210	----	----	8.0	----	----
Kombiniert	202	----	----	7.7	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
N0.30: A1 max 1633##N0.30: A2 max 1623###N0 16.1.: mit Anhänger:+100 kg##N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+50 kg##N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##215/60 R17C 104H#7,0JX17 ET55;##235/55 R17 103H XL#7,0JX17 ET55;##255/45 R18 103H XL#8,0JX18 ET50;##215/60 R17C 104H M+S#7,0JX17 ET55;##235/55 R17 103H XL M+S#7,0JX17 ET55;##N0 42.: wurde als 5 Sitzer ausgeliefert

Volkswagen AG

046CC0123170

www.PS-Team.de

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	7HC
	Variante:	VGDNAA308X0
	Version:	NNFD7FD7DV00117NVR24BI2A91MA
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	KOMBI
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-VN46T1Z_A1_0406-WVN-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-7EP_1N_0401_000-WVN-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	01-VWx-715W_7H_DNAA_FD7_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ500Z7F_20_202-WVN-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00212_00_000-WVN-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	----------
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG Berliner Ring 2 DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der rechten B-Säule, gekleb t
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum rechts
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WV2ZZZ7HZNH053883
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-01-28

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2001/116*0220*69 , erteilt am 2021-10-25
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-01-28
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Hannover 2022-01-28
ppa.

Bernd Graf
Leiter Qualitätssicherung

V0540NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU360 B 25828 R11 ZBT II wurde erstellt WV2ZZZ7HZNH053883 HSN:0603
BTX4021950riginal LLA9801842021 000484 00000000 00161

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	3000
4.1.	Achsabstand [mm]:	3000
5.	Länge [mm]:	4955
6.	Breite [mm]:	1904
7.	Höhe [mm]:	1970
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2007
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2256
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	3080
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1610 / 1575
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	5300
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	2500
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2500
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DNA
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm^3]:	1968
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	110.00 bei 3250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
	Gesamtübersetzung:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	182
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1621 / 1611
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	215/60 R17C 104H / 7,0JX17 ET55 / A / C2
	Achse 2:	215/60 R17C 104H / 7,0JX17 ET55 / A / C2
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AF
40.	Farbe des Fahrzeugs:	WEISS/SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	6 / li.2,re.2,hi.2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	9
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	71.00 bei 2813
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2370
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	144.7	0.692	0.05305

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	15.4	--------	--------	33.2	46.8	--------	0.2800	2.11E9
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	0.50

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Verkleidung Flügeltür links gebrochen



Bild 14 : Seitenverkleidung Laderaum rechts gerissen



Bild 15 : Außenspiegel links verkratzt




Bild 16 : Türkante vorn links leicht verkratzt



Bild 17 : Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 18 : Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 19 : Stoßfänger hinten verkratzt




Bild 20 : Felge glanzgedreht hinten rechts leicht verkratzt



Bild 21 : Tür vorn rechts eingedellt und verkratzt



Bild 22 : Tür vorn rechts eingedellt und verkratzt



Bild 23 : Seitenverkleidung Laderaum links fehlt




Bild 24 : Sonnenrollo Seitenscheibe hinten links gerissen



Bild 25 : Flügeltür links innen eingedellt und verkratzt



Bild 26 : Flügeltür links innen eingedellt und verkratzt



Bild 27 : Schiebetür links eingedellt und Instandsetzungsspuren



Bild 28 : Tür vorn links Spaltmaß



Bild 29 : Tür vorn links Spaltmaß



Bild 30 : Schiebetür links eingedellt und Instandsetzungsspuren



Bild 31 : Fußbodenbelag leicht verzogen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	371517
Hersteller	VW
Model	Transporter
Variante	Trendline 2.0 TDI BlueMotion
Listenpreis	59.793,00
VIN	WV2ZZZ7HZNH053883
Erstzulassungsdatum	1.3.2022
Kennzeichen	ES JE296

Schadensfälle der int. Belegnummer: 371517 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023100960	23.01.2023	| Windschutzscheibe gerissen	
2024117415	08.07.2024	| Windschutzscheibe gerissen	907,19
2025102436	23.10.2024	| Marderschaden	161,73
2025117176	28.10.2025		

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0484 / 062945 / 2026 / B084430000545 vom 16.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenwand links 250µm
Schiebetür links 180µm
Tür vorn links 180µm
Motorhaube 450µm

Dach 200µm auf Grund von Folie

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - HU Bescheinigung
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.03.2022	Letzte Zulassung	07.03.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	T6.1 Transporter Caravelle (SH)(10.2019->2024) / T6.1 2.0 TDI Caravelle Trendline (EURO 6d)	Aufbauart	Transporter
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZNH053883	Maße Länge/Breite/Höhe	4955 / 1904 / 1970 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3000
zul. Gesamtmasse	3080 kg	HSN / TSN	0603 / BTX
DAT €uropa-Code®	029050570100003	DAT Marktindex	DE005 6259
Km-Stand abgelesen	89377	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall

Farbe	Weiß / B4, LB9A	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 17 109 T	Bridgestone / Duravis R660 ECO	S /O	4 mm
	rechts	215 / 60 R 17 109 T	Bridgestone / Duravis R660 ECO	S /O	4 mm
2	links	215 / 60 R 17 109 T	Bridgestone / Duravis R660 ECO	S /O	5 mm
	rechts	215 / 60 R 17 109 T	Bridgestone / Duravis R660 ECO	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09.12.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten), Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Funkschlüssel (2) klappbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach abschließbar, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Bus, Karosserievariante: Normaldach, Kindersicherung elektr. betätigt, Kraftstofftank: 70 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill mit Chromleisten, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Longlife-Service, Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Nichtraucher-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 3000 mm, Reifen 215/65 R16C 106/104 T, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Start/Stop-Anlage Motor, Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück), Verzurrösen Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung, Zuheizer, Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87525	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (CXFA)
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
25823	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
2802	Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
1844	Ausstattungs-Paket: Edition
15209	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
39534	Bordwerkzeug und Wagenheber
40957	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
42105	Fahrwerk 17"
42502	Federung hinten verstärkt
768	Fzg. ohne Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe
36002	Heckflügeltüren mit Verglasung
31699	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
28905	Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
69007	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
45388	LM-Felgen 7x17 (Aracaju, schwarz)
25603	Multifunktionsanzeige Plus

24902	Notrufsystem
25895	Reifendruck-Kontrollsystem zusätzlich für Winterbereifung
39804	Rückfahrkamera
19104	Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
18020	Scheinwerfer LED
26908	Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
2107	Sitz-Paket: 5-Sitzer, 2-3-0 (2 Einzelsitze, 3 Einzelsitze)
29500	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
32706	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
33406	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
33322	Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar
23554	Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
29313	Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer
39017	Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
718	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
36402	Zuziehhilfe Schiebetür links
36401	Zuziehhilfe Schiebetür rechts

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 02.10.2025 bei Kilometerstand 67.961
bis Wartung verbleiben:	356 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Verkleidung Flügeltür links gebrochen, erneuern (Bild 13)
2. Seitenverkleidung Laderaum rechts gerissen, erneuern (Bild 14)
3. Außenspiegel links verkratzt, smart repair (Bild 15)
4. Stoßfänger hinten verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)
5. Tür vorn rechts eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 21, 22)
6. Sonnenrollo Seitenscheibe hinten links gerissen, erneuern (Bild 24)
7. Seitenverkleidung Laderaum links fehlt, erneuern (Bild 23)
8. Flügeltür links innen eingedellt und verkratzt, smart repair (Bild 25, 26)
9. Schiebetür links eingedellt und Instandsetzungsspuren, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 30)
10. Tür vorn links Spaltmaß, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 28, 29)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türkante vorn links leicht verkratzt, (Bild 16)
Felge glanzgedreht hinten rechts leicht verkratzt, (Bild 20)
Fußbodenbelag leicht verzogen (Bild 31)

Fehlende Teile

1. Winterkomplettradsatz fehlt