



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000950447-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**MZ-K 7509**
Referenznummer:	**31259915**		

Fahrzeugdaten

Ford Transit Kombi (TTS)(2019->) 350 L3 Trend

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WF0KXXTTRKKM12697**	Laufleistung abgelesen:	**143652 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**19.03.2021 / 2019**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**Transporter**	Aufbauart:	**-**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 77 kW (105 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Race-Rot**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 7**
Anzahl Schlüssel:	**1**	Nächste HU / AU:	**06.2027 / 06.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Ja**	Letzter Service km / am:	**122932 / 21.10.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Stahl mit Radkappe**
1. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**235/65/16/115/113R 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**235/65/16/115/113R 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**235/65/16/115/113R 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**235/65/16/115/113R 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
  Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Dockingstation (MyFord Dock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Bordcomputer
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- FordPass Connect inkl. eCall
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
  Lenkrad (Leder)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum
- Karosserievariante Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 3750 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz-Paket 3 (3er-Sitzbank, 2./3.Reihe, breit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger hinten

- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
  Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Armlehne Fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, feststehend
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Trend
- Trittstufe hinten integriert
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Entfall 3.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum
- Sicht-Paket 1
  Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Frontscheibe heizbar
- Standheizungs-Paket 1
  2. Batterie

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Nicht möglich	/
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Nicht möglich
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Sitz - Hinten - Links: Kissen	Brandloch	Smart Repair
2.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Fleck	Reinigen

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Fahrzeug	Beklebt	Entkleben / Reinigen
4.	Sommerreifensatz	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Sitz - Hinten - Links: Kissen
Brandloch - Smart Repair



1. Sitz - Hinten - Links: Kissen
Brandloch - Smart Repair



2. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Fleck - Reinigen



2. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Fleck - Reinigen



2. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Fleck - Reinigen



2. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Fleck - Reinigen

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 77kW Front Trend Kombi-Lieferwagen4-türig 1995 ccm 105 PS / 77 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	MZ -K 7509	Fahrgestell-Nummer:	WF0KXXTTRKKM12697
Vertrags-Nummer:	69809076	Erstzulassung:	19.03.2021
Internes KZ:	14845100	Kilometer-Stand:	143652

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 77kW FrontTrend Kombi-Lieferwagen 4-türig 1995 ccm 105 PS / 77 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Race-Rot | Polsterung: Stoffbezug Schwarz Trend | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**36.290,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

2 Batterien	90,00
Audiosystem	550,00
Entfall Rücksitze	-500,00
Klimapaket 3 , Klimaanlage vorn und hinten	800,00
Race-Rot	0,00
Schmutzfänger vorn	50,00
Sicht-Paket 1	150,00
Standheizung Paket 1	1.050,00
Stoffbezug Schwarz Trend	0,00
Winterreifen	275,00
Zentralverriegelung	0,00
1 Beleuchtung Flügeltür	80,00
1 Montagesatz f. Lift	100,00
3 Rollstuhlhalterungssysteme	825,00
4 Sitze	1.360,00
6 Schultergurte höhenverstellbar	480,00
LED Lampe hinten	200,00
MobilTec Lift Typ PHA-1	3.700,00
Schulbuskennzeichnung & Blinkleuchten	300,00
Speedfloor Alu Boden	2.557,00
Trittstufe	1.220,00
TÜV-Abnahme d. Rollstuhlplätze inkl. Geb	130,00
UVV-Prüfung Linearlift	55,00
Umbau-Kosten	587,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Beleuchtung Flügeltür	80,00
1 Montagesatz f. Lift	100,00
3 Rollstuhlhalterungssysteme	825,00
4 Sitze	1.360,00
6 Schultergurte höhenverstellbar	480,00
LED Lampe hinten	200,00
MobilTec Lift Typ PHA-1	3.700,00
Schulbuskennzeichnung & Blinkleuchten	300,00
Speedfloor Alu Boden	2.557,00
Trittstufe	1.220,00
TÜV-Abnahme d. Rollstuhlplätze inkl. Geb	130,00
UVV-Prüfung Linearlift	55,00
Umbau-Kosten	587,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**50.349,00**

allane mobility group

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**59.915,31**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	59.915,31

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 77kW Front Trend Kombi-Lieferwagen4-türig 1995 ccm 105 PS / 77 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2019		
kW / PS:	77 / 105	Hubraum:	1995
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	72
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2396	zul. Gewicht (kg):	3500

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **69809076**
Amtliches Kennzeichen: MZ -K 7509

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 77kW Front Trend Kombi-Lieferwagen4-türig 1995 ccm 105 PS / 77 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **69809076**
Amtliches Kennzeichen: MZ -K 7509

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit 350L3H2 2,0TDCi 77kW Front Trend Kombi-Lieferwagen4-türig 1995 ccm 105 PS / 77 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer