

Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Graffio



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Graffio




Cerchio in lega / Posteriore Destro / Graffio




Paraurti / Anteriore / Graffio




Calotta retrovisore / Destro / Graffio




Modanatura parafango / Posteriore Destro / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Spoiler / Posteriore / Rotto

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto




Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin




009	Spoiler / Posteriore	Rotto	Sostituzione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm
Anteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm
Posteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm

002	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Graffio	Smart repair
			
003	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Graffio	Smart repair
			
004	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Graffio	Smart repair
			
005	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
			
006	Calotta retrovisore / Destro	Graffio	Riparazione
			
007	Modanatura parafango / Posteriore Destro	Graffio	Riparazione
			
008	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione

MG

NEW HS 1.5T DCT LUX

TELAIO: LSJW94U94SG032992



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	20/05/2025	47204 km
Colore	**Anno**	**Selleria**
-	2025	-
Numero porte	**Numero posti**	**Generation**
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	**Chilometraggio ultima manutenzione**	**Data prossima revisione**
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	**Chilometraggio prossima manutenzione**	**Livello carburante**
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Kit gonfiaggio ruote completo / -	Mancante	Sostituzione