DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS2 S1041359	Erstzulassung	12.09.2025	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-ZL4827	Laufleistung	31 116 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Sandmann Lähden				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Induktionsladeschale	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Seitenwand
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

10



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-