NOx:	**10.8**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.85**	mg/km
Partikelzahl:	**3.31**	$*10^{10}km^{-1}$

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt: NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt: NOx:	**60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km

Abweichungsfaktor:	-
Differenzierungsfaktor:	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**ja**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e24 29 37**

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

Benzin/Diesel

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**2.10** g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	**228** g/km	**10.0** l/100km
Mittel	**169** g/km	**7.4** l/100km
Hoch	**139** g/km	**6.1** l/100km
Höchstwert	**152** g/km	**6.7** l/100km
Kombiniert	**162** g/km	**7.1** l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,weighted)	- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/55 R17 101H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/55 R17 101Y 7 1/2Jx17 ET30* 1: 245/35 R20 95Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 255/35 R20 97Y 9Jx20 ET42* 1: 245/40 R19 98V M+S 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100V M+S 9Jx19 ET42* 1: 245/40 R19 98Y 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100Y 9Jx19 ET42* 1/2: 245/45 R18 100H M+S 8 1/2Jx18 ET36* 1/2: 245/45 R18 100Y 8 1/2Jx18 ET36*

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **BMW AG**

046CC0135912

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN **0005** ASN **000113** VVS **00011 3** TSN **DHE**

DE 00 000074 WBA71AV040FN69504 1838732

WBA71AV040FN69504

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G4C**
	Variante:	**71AV**
	Version:	**IAW500K0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**430i xDrive**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000822-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000026-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-O30**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100677-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000068-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000042-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
		-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA71AV040FN69504**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2022-09-21**

mit dem in der am

2022-05-17

erteilten Genehmigung

e1*2018/858*00122*03

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **22.09.2022** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2**	und Räder: **4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 **Achse 1/2**	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2856** mm
5.	Länge:	**4783** mm
6.	Breite:	**1852** mm
7.	Höhe:	**1442** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1775** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1808** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2255** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1090** kg
	Achse 2:	**1255** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4055** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**1800** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**B48B20B**
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1998** cm^3
26.	Kraftstoff: **Benzin**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**180.00** kW bei: **4500** min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.25	**3.36**	**2.172**	**1.72**	**1.316**	**1.0**	**0.822**	**0.64**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**2.929**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**250** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1597** mm	2. **1624** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **225/55 R17 101 Y**	**7,5Jx17/ET30**	**A**	**C1**
	2: **225/55 R17 101 Y**	**7,5Jx17/ET30**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AA**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**GRAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**88.00** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3375** min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**68.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1878** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**217.0** N
47.1.3.1	f1	**-1.019** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03589** $N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - **Benzin/Diesel**
CO:	**279.3** mg/km
THC:	**19.1** mg/km
NMHC:	**15.3** mg/km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Versicherungsschaden Stoßfänger hinten




Bild 15 : Glanzgedrehte Felge HR verschrammt



Bild 16 : Versicherungsschaden Niere gebrochen



Bild 17 : Stoßfänger vorne verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	394812
Hersteller	BMW
Model	4 series
Variante	DE - LimS4 430 i EU6d, xDrive OPF, 2022 - 2023 430 i
Listenpreis	52.495,80
VIN	WBA71AV040FN69504
Erstzulassungsdatum	1.10.2022
Kennzeichen	F WB6666

Schadensfälle der int. Belegnummer: 394812 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026115207	16.09.2026	| Kühlergrill	3.108,97
2026115734	28.09.2026	| Stoßfänger hinten	2.961,43
2024106803	26.04.2024	| Stoßfänger vorne links	1.232,73
2025116062	01.11.2025	| Stoßfänger hinten rechts	1.265,41
2025118014	28.11.2025	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne	5.657,15

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0297 / 0100037424 / 2026 / B089082000453 vom 23.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 562 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Seitenwand HR*
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.10.2022	Letzte Zulassung	21.10.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	4 Gran Coupe (G26)(2021->) / 4er Gran Coupe - 430 i xDrive (OPF)(EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA71AV040FN69504
HSN / TSN	0005 / DHE	DAT €uropa-Code®	011301640360001
DAT Marktindex	DE001 6336	Km-Stand abgelesen	52500
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	180
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Skyscraper grau metallic (C4W) / C4W	Polster	Leder

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 101 Y	Continental / EcoContact 6 I* FR	S /O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 Y	Continental / EcoContact 6 I* FR	S /O	4 mm
2 links	225 / 55 R 17 101 Y	Continental / EcoContact 6 I* FR	S /O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 Y	Continental / EcoContact 6 I* FR	S /O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 101 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + *	W /O	5 mm
225 / 55 R 17 101 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + *	W /O	5 mm
225 / 55 R 17 101 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + *	W /O	5 mm
225 / 55 R 17 101 H	Goodyear / Ultra Grip Performance + *	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebsart: xDrive (Allrad), Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Automatische Stabilitäts-Control (ASC), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Professional, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Tractions Control (DTC), Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Generator 150 A, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Lichtassistent (Follow me home), Motor 2,0 Ltr. - 180 kW 16V KAT (B48), Otto-Partikelfilter (OPF), Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag, Seitenairbag vorn, Serien-Fahrwerk, Service-System: ConnectedDrive Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec, Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Uni-Lackierung, Vlies-Batterie 80 Ah (AGM), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Widescreen Display, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
38205	Alarmanlage
24607	HiFi-Lautsprechersystem
69309	Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
48347	LM-Felgen 7,5x17 (Aerodynamik 852, Bicolor)
11000	Metallic-Lackierung
30221	Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
29500	Sitzheizung vorn
33010	Sitzlehnenbreitenverstellung vorn

2610 Spiegel-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 08.09.2026 bei Kilometerstand 49.390

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge HR
   verschrammt, erneuern (Bild 15)
2. Stoßfänger vorne verschrammt, smart
   repair (Bild 17)