DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation


ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	VF7SWYHYS JT710765	Kilométrage	43 011 km	Energie	Diesel
Immatriculation	FC745LF	Date d'immatriculation	12/12/2018	Cylindrée	1398
Marque	CITROEN	Niveau carburant	75 %	Transmission	Manuelle
Modèle	C3-2009	Genre	VU	Vitesses	5
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR



Autres informations techniques


Peinture Métalisée		Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -	Recharge kit secours	✓	Carnet de garantie	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Carnets de bord	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Double clefs	✓
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 195/65/15 H Eté 5.4 mm

Michelin 195/65/15 H Eté 5.5 mm



Michelin 195/65/15 H Eté 6.1 mm

Michelin 195/65/15 H Eté 6.1 mm

Dommages

1



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

3



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Béquet
Position	Arrière
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

5



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Acceptable (Pour mémoire)