TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Hanauer Landstr. 260 • 60314 Frankfurt

erstellt durch : Joachim Riedel
Handy : 0171 5269466
Datum : 10.09.2026

Porsche Approved & Service
Zentrum Frankfurt West
Otto Glöckler Sportwagen GmbH
Wilhelm-Fay-Str. 27
65936 Frankfurt am Main

G u t a c h t e n

0704R-R446

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff	: Rücknahme HH XJ 8164
Ihr Zeichen	: Fr. Kötter
Fahrzeughalter	: EMobG Service Germany GmbH Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg
Amtliches Kennzeichen	: HH XJ 8164
Auftrag vom / durch	: 09.09.2026 / Fr. Kötter, telef
Besichtigungsdatum	: 09.09.2026
Besichtigungsort	: Porsche Approved & Service Zentrum Frankfurt West Otto Glöckler Sportwagen GmbH Wilhelm-Fay-Str. 27, 65936 Frankfurt am Main
Besichtigt durch	: Kfz.-Tecjhniker Joachim Riedel
Anwesend	: Fr. Kötter


Bewertungsergebnis:

Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**8.395,00**
Umsatzsteuer	**EUR**	**1.595,05**
Reparaturkosten mit Umsatzsteuer	**EUR**	**9.990,05**
Minderwerte ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**8.395,00**
Umsatzsteuer	**EUR**	**1.595,05**
Minderwerte mit Umsatzsteuer	**EUR**	**9.990,05**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	:	HH XJ 8164
Fahrzeugart	:	PKW
Aufbauart	:	Kombilimousine, 5-türig
Fabrikat	:	PORSCHE
Typ / Untertyp	:	Cayenne / Cayenne Tiptronic S Black Edition
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WP1ZZZ9Y0TDA01008
Hubraum / Leistung	:	2995 ccm / 260 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto G-KAT / 6-Zylinder / V-Motor
Abgascode	:	E6e
Plätze	:	5
KBA-Nr.:	:	0583ANS
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	:	2130 kg / 2835 kg / 705 kg
Länge / Breite / Höhe	:	4930 mm / 1983 mm / 1698 mm
Reifendimension vorn / hinten	:	285/45 R 21 Y / 315/40 R 21 Y
Reifenfabrikat	:	Pirelli NCO
Reifenart	:	Winter-Reifen / Winter-Reifen
Profiltiefe in (mm)	:	
Radstand	:	2895 mm
Erstzulassung	:	01.12.2025
Letzte Zulassung	:	01.12.2025
Nächste HU / AU	:	12.2026 / 12.2026
Laufleistung abgelesen	:	28595 km
Laufleistung geschätzt	:	28595 km
Farbe	:	chromitschwarzmetallic/chromit
Lackzustand	:	durchschnittlich
Fahrzeugzustand	:	durchschnittlich
Besichtigungszustand	:	verkehrssicher, unter Verwendung einer Hebebühne
Serien/Sonderausstattungen	:	Ab 10.2025, A-Spiegel Mit Memory, Radioempf Digital, Wappen Auf Kopfst, 4-Zonen Klimaanlage, Notruf E-Call/B-Call, Bose Soundsystem, Ladegeraet Handy, Entry & Drive, Sicherh-Gurt Autom, Verkleidungen Leder, Adaptive Sportsitze, Sitzheizung V + H, Seitenairbag Hinten, Spurhalteassistent, Multifunkt-Lenkr Beh, Anhaengevorr Abklapp, Einstiegl Beleu Alu, Sport Endrohr Schwa, 2995Ccm 260Kw, Bremse V 350Mm Schw, Bremse H 330Mm Grau, Aktivlenkung, 8-Gang Automatik, Kreuzungs-Assistent, Luftfederung Pasm, Reifendruckk 433Mhz, 285/45-/315/40 Zr21, Sport Chrono Paket, Radabdeckung Farbig, Kraftst-Beh 90 Ltr, Beleuchtung Ambiente, Dekorteile Alu, Reifenventil Schwarz,


TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**

Fussgaengerschutz, Umgebungskameras

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen HH XJ 8164 FIN WP1ZZZ9Y0TDA01008

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)	Minderwert ca. EUR (o.MwSt)
Lackierung			
1	Motorhaube Dellen mit Lackbeschädigungen - instand setzen und lackieren	530,00	530,00
2	Lackierung von Stoßfänger vorne Steinschläge und rechts seitlich Lackierung verschürft - Lackieren	1870,00	1870,00
3	Außenpiegel rechts Lackierung verschürft - lackieren	80,00	80,00
4	Lackierung von Tür vorne rechts Lackierung verkratzt - lackieren	1250,00	1250,00
5	Lackierung von Soßfänger hinten leicht verkratzt und Ladekante hinten links und rechts Lackierung beschädigt bis auf das Grundma - lackieren	200,00	200,00
6	Lackierung von Radlaufverkleidung vorne rechts verschürft - lackieren	125,00	125,00
7	Lackierung von Kotflügel vo. re. verschürft und seitlich rechts Steinschlag mit Lackbeschädigung bis auf das Grundmaterial mit - instand setzen und lackieren	410,00	410,00
Verglasung/Beleuchtung			
8	Blinkerglas rechts von Außenspiegel rechts verschürft - erneuern	70,00	70,00
9	Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung bis in die Unterscheibe oben rechts - erneuern	2680,00	2680,00
Felgen/Bereifung			
10	Felgenhorn vorne links an der Innenseite verschrammt - instand setzen und lackieren	350,00	350,00
11	Felgenhorn hinten links an der Innenseite verschürft / verschrammt - instand setzen und lackieren	350,00	350,00
Sonstiges			
12	Wartung fällig in 1500 KM - kein Abzug	0,00	0,00
13	Oelservice fällig	480,00	480,00

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**

Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	8395,00	8395,00
19% MwSt		1595,05	1595,05
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	9990,05	9990,05

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis ca. 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug war 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Herrn Joachim Riedel.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Frankfurt, 10.09.2026

Joachim Riedel

Das Gutachten umfasst - 43 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 1



Bild 2

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 3



Bild 4

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 5



Bild 6

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 7



Bild 8

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 9



Bild 10

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 11



Bild 12

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 13



Bild 14

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 15



Bild 16

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 17



Bild 18

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 19



Bild 20

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 21



Bild 22

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 23



Bild 24

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 25 Motorhaube Steinschlag mit Lackbeschädigung



Bild 26 Motorhaube Steinschlag mit Lackbeschädigung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**




Bild 27 Motorhaube Steinschlag mit Lackbeschädigung




Bild 28 Motorhaube Delle

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 29



Bild 30 Motorhaube Steinschlag mit Lackbeschädigung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 31 Motorhaube Steinschlag mit Lackbeschädigung




Bild 32 Motorhaube Delle

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 33 Stoßfänger vorne rechts und Radlauf verschürft



Bild 34 Spoiler vorne rechts verschürft

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 35 Stoßfänger vorne rechts verschürft



Bild 36 Stoßfänger / Kotflügel vo. re. verschürft / verkratzt

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 37 Stoßfänger vorne erchts verschürft



Bild 38 Radlauf vorne rechts verschürft

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de




Bild 39 Stoßfänger vorne rechts verschürft



Bild 40 Radlauf vorne rechts Lackbeschädigung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 41 Radlauf vorne rechts Lackbeschädigung



Bild 42

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 43 Kotflügel vo. re. Delle mit Lackbeschädigung



Bild 44 Kotflügel vo. re. Delle mit Lackbeschädigung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**




Bild 45 Kotflügel vo. re. Delle mit Lackbeschädigung



Bild 46 Stoßfänger vorne Steinschläge

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 47



Bild 48 Tür vo. re. Lackbeschädigung bis auf das

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**




Bild 49 Tür vo. re. Lackbeschädigung bis auf das



Bild 50 Tür vo. re. Lackbeschädigung bis auf das

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 51 Tür vo. re. Lackbeschädigung bis auf das



Bild 52

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 53 Tür vo. re. Lackbeschädigung bis auf das



Bild 54 senkrechte Türkante vorne rechts Lackbeschädigung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 55 Stoßfänger hinten rechts Lackbeschädigung




Bild 56 Stoßfänger hinten rechts Lackbeschädigung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 57 Stoßfänger hinten rechts Lackbeschädigung



Bild 58 Stoßfängerkante hinten links Lackbeschädigung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**




Bild 59 Stoßfänger hinten rechts Lackbeschädigung



Bild 60 Stoßfänger hinten rechts Lackbeschädigung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 61 senkrechteTürkante vorne links



Bild 62 Stoßfänger hinten rechts Lackbeschädigung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 63 Felgenhorn vorne links an der Innenseite



Bild 64 Felgenhorn hinten links an der Innenseite

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**




Bild 65 Felgenhorn hinten links an der Innenseite



Bild 66

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 67 Felgenhorn hinten links an der Innenseite



Bild 68

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 69 Stoßfänger hinten links Lackbeschädigung




Bild 70 Außenspiegelgehäuse und Blinkerglas verschürft

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0704R-R446 **Datum: 10.09.2026**



Bild 71 Frontscheibe