5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	- km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4419*
zu 6: min. 1796*
zu 7: min. 1400*
zu 27.1: 225/5800-6100*
zu 30.1: min. 1573*
zu 30.2:
min. 1570*
zu 35: A1/A2 215/45 R18 93V XL M+S, 7.5Jx18 ET33.5 nur AMG-LM-Rad; A1/A2 235/35 ZR19 91Y XL, 8Jx19 ET40 nur AMG-LM-Rad; A1/A2 235/40 R18 95V XL M+S, 8Jx18 ET40 nur AMG-LM-Rad; A1/A2 235/40 ZR18 95Y XL, 8Jx18 ET40 nur AMG-LM-Rad*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AJD	00017	1

0121966532

4745179

Vermerke des Herstellers

219

Zulassungsbesch. gedruckt

GJ512633

0 1 - 2

-

046CC0135788
www.PS-Team.de

Mercedes-Be

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: F2A Variante: X251T1 Version: IZAA150A
0.2.1. Handelsbezeichnung: AMG A 35

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2021_1403-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-177_260_5-WDB-1
0.2.3.3. PEMS Familie: E1-WDB-BU
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2018_0025-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: -
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: EV-13_ML_NS_AF0065-W1K-1
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum (B3)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1K3F5BB6PJ385260
0.11. Herstellungsdatum: 09.08.2022

mit dem in der am 22.06.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1829*18 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	09.08.2022
(Ort)	(Datum)
ppa. Bartelt	i.V. A. Meo
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2 (A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4455 mm 6. Breite: 1850 mm 7. Höhe: 1455 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1580 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1594 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2070 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1130 kg 2 965 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3970 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 260920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1991 cm³ 26. Kraftstoff: Benzin (0001)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 225,00kW bei 6100 min^{-1}

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 3.857 2 2.429 3 2.905 4 1.189 5 0.872 6 1.162 7 0.936 8 - 9 -

28.1.1. Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 4.133 2 4.133 3 2.385 4 4.133 5 4.133 6 2.385 7 2.385 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1622 mm 2 1583 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	235/35 ZR19 091Y XL	8Jx19 ET40	Klasse D	C1
Achse 2:	235/35 ZR19 091Y XL	8Jx19 ET40	Klasse D	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: BLAU ,5)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 70,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min^{-1} Standgeräusch: 82,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1667 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.190 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 164.6 N 47.1.3.1. f1 1.402 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.03170 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	287,0	-	-	mg/km
NO_x:	16,2	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,04	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$5,61 * 10^{10}$	-	-	km^{-1}
THC:	18,3	-	-	mg/km
NMHC:	15,8	-	-	mg/km
THC+NO_x:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP 1.20 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	270 g/km	11.9 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	193 g/km	8.5 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	172 g/km	7.6 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	194 g/km	8.5 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	197 g/km	8.7 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Hundehaare im Kofferraum



Bild 15 : Winteralufelge hinten links zerkratzt



Bild 16 : Sommeralufelge hinten links verschrammt



Bild 17 : Sommeralufelge hinten rechts zerkratzt



Bild 18 : Reifen hinten rechts an der außenflanke leicht beschädigt



Bild 19 : Sommeralufelge vorne rechts verschrammt




Bild 20 : Sommeralufelge vorne rechts verschrammt



Bild 21 : Sommeralufelge vorne rechts verschrammt



Bild 22 : Sommeralufelge vorne links verschrammt



Bild 23 : Sommeralufelge vorne links verschrammt



Bild 24 : Sommeralufelge vorne links verschrammt



Bild 25 : Sommerreifen hinten rechts an der außenflanke beschädigt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	377788
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	A-Class
Variante	DE - LimS5 AMG A 35 EU6d, 4Matic Advanced Plus, 2021 - 2022 A 35 AMG
Listenpreis	53.120,00
VIN	W1K3F5BB6PJ385260
Erstzulassungsdatum	1.11.2022
Kennzeichen	HH MB1176

Schadensfälle der int. Belegnummer: 377788 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023108133	27.06.2023	| Reifen/Felge rechts	
2023115218	14.10.2023	| Fahrerseite Tür hinten	
2024114458	24.09.2024		
2026111669	19.07.2026	| Stoßfänger vorne rechts	2.729,10

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0578 / 0100055146 / 2026 / B086252000618 vom 01.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	01.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 170 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links,
- Stoßfänger vorne augenscheinlich Nachlackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

- Fahrzeug ist regennass (Schadenerweiterung möglich)

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.11.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	AMG A 35 4Matic AMG Speedshift DCT 7G Advanced-Plus
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K3F5BB6PJ385260
HSN / TSN	2222 / AJD	Schlüssel-Nr.	10087973
Km-Stand abgelesen	99501	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	225	Hubraum (ccm)	1991
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 35 ZR 19 91 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO1 FSL	S /O	4 mm
	rechts	235 / 35 ZR 19 91 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO1 FSL	S /O	4 mm
2	links	235 / 35 ZR 19 91 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO1 FSL	S /S	4 mm
	rechts	235 / 35 ZR 19 91 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO1 FSL	S /S	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 40 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 MO1 FSL	W /O	6 mm
235 / 40 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 MO1 FSL	W /O	6 mm
235 / 40 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 MO1 FSL	W /O	6 mm
235 / 40 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 MO1 FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, AMG Abrisskante auf Dachspoiler, AMG DYNAMIC SELECT (AMG45), AMG Einstiegsleisten in Edelstahl gebürstet vorne, AMG Fahrwerk, AMG Fußmatten, AMG Heckschürze, AMG Hochleistungs-Bremsanlage, AMG Lenkradtasten, AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG Styling, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Allradantrieb 4MATIC, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Basisdienste, Brems-Assistent, aktiv, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: AMG SPEEDSHIFT DCT 7-Gang Sportgetriebe, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kraftstoffbehälter mit 51 Liter Inhalt, LED High Performance-Scheinwerfer, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ottopartikelfilter, Paket: Advanced-Plus, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Media-Display, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sicherheitsgurte MANUFAKTUR in Rot, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sportsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Tempomat, Touchpad, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung, Zierelemente DINAMICA

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
B26	AMG Aerodynamik-Paket
P60	AMG Night-Paket
U70	Bremssättel rot lackiert mit AMG Schriftzug in Schwarz Lackierung: Metallic
RVL	Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
8R1	Räder: Winter-Kompletträder M+S 4fach 45,7 cm (18")
873	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

14U Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
P82 URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 11.08.2026 bei Kilometerstand 97.295
nächste Wartung:	am 01.08.2027 bei Kilometerstand 122.295
bis Wartung verbleiben:	314 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hundehaare im Kofferraum, reinigen (Bild 14)
2. Winteralufelge hinten links zerkratzt, erneuern (Bild 15)
3. Sommeralufelge hinten links verschrammt, erneuern (Bild 16)
4. Sommeralufelge hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 17)
5. Sommeralufelge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 19, 20, 21)
6. Sommeralufelge vorne links verschrammt, erneuern (Bild 22, 23, 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Innenverkleidung oben zerkratzt,
div.Steinschläge im Frontbereich,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten links	4 mm	SS
hinten rechts	4 mm	SS

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden