DEKRA-Nr: 0578 / 033924 / 2026 / B080446001241 vom 13.05.2026



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD Unterlagen



Bild 6 : Bremsscheiben 1. Achse, schlechtes Tragbild links



Bild 7 : Bremsscheiben 1. Achse, schlechtes Tragbild rechts



Bild 8 : Bremsscheiben 2. Achse, schlechtes Tragbild links




Bild 9 : Bremsscheiben 2. Achse, schlechtes Tragbild rechts

DEKRA-Nr: 0578 / 033924 / 2026 / B080446001241 vom 13.05.2026

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com

Ansprechpartner:
Fabian Wahlen
Tel. direkt 0211 2300-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **GE S114** **FIN** **SALWA2BWXNA230935**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605355
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.04.2026, elektronisch.
Besichtigung	13.05.2026, durch Herrn Fabian Wahlen bei DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	13.05.2026
Betrifft	Vertragsnummer 81231078 Auftragsnummer ELSRM004157 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.521,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.278,15 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-761,00 EUR
	ohne MwSt.	-639,50 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicenachweis - HU-Bericht
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.05.2022	Hersteller	LAND ROVER
Marke	Land Rover	Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Sport D250 SE
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALWA2BWXNA230935
Maße Länge/Breite/Höhe	4879 / 1983 / 1780 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2923	zul. Gesamtmasse	3100 kg
HSN / TSN	1590 / AJC	Schlüssel-Nr.	40351100
Km-Stand abgelesen	70956	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Leistung (kW)	183
Hubraum (ccm)	2997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau	Polster	Leder

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	275 / 40 R 22 108 Y	Vredestein /	A /O	6 mm
	rechts	275 / 40 R 22 108 Y	Vredestein /	A /O	6 mm
2	links	275 / 40 R 22 108 Y	Vredestein /	A /O	6 mm
	rechts	275 / 40 R 22 108 Y	Vredestein /	A /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung


Serie: Abschleppösen vorne und hinten, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung, Alarmanlage, perimetrisch und volumetrisch, Allradantrieb (permanent), Ambiente Innenraumbeleuchtung, Anfahrhilfe (Low Traction Launch), Anhängerstabilitätskontrolle, Antiblockiersystem (ABS), Autonomer Notfall-Bremsassistent, Außenspiegel elektr. verstellbar, beheizbar, Bergabfahrhilfe (HDC), Berganfahrhilfe, Bremskraft-Entriegelungssteuerung (GRC), Bremskraftverteilung elektronisch (EBD), Bremsleuchte dritte, Bremssättel in Grau eloxiert, Dach in Wagenfarbe, Dach: Metalldach, Dachhimmel "Morzine" (Cirrus oder Ivory), Dekorelemente in Dark Satin Brushed Aluminium, Dieselpartikelfilter, Dritte Bremsleuchte, Dynamische

Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten und vorne, Elektro-Vorbereitung für Anhängerkupplung, Fahrwerk: Elektronisch geregelte Luftfederung, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe aus schalldämmendem Verbundglas, Geschwindigkeitsabhängige elektrische Servolenkung (EPAS), Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe 8-Stufen-Automatik mit CommandShift 2, Gradient Acceleration Control (GAC), Gurtstraffer, Heckklappe, manuell, Heckscheibenheizung, ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond, Innenspiegel, automatisch abblendend, Instrumentendisplay 12,3"-HD-TFT, Keyless Entry - Schlüsselloses Zugangssystem, Kindersicherung, elektrisch, Klimaautomatik (2-Zonen) mit Pollenfilter, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen, vorn, Kurvenbremskontrolle (CBC), LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur, LED-Tagfahrlicht, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenksäule manuell verstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Navigation Pro, Nebelscheinwerfer, Parkbremse, elektrisch (EPB), Pro Services und 4G Wi-Fi Hotspot, Protect, Radio: Digitales Radio (DAB+), Radio: Radio, Radiozubehör: Soundsystem Plus, Radiozubehör: Touch Pro Duo Infotainment-System, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Reifenreparatursystem, Remote Premium, Räder: 19"-Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelspeichen, "Style 5001", Rückfahrkamera, Rücksitzbank teilbar (60 : 40), SIM-Karte inkl. Datenvolumen, Scheinwerferreinigungsanlage, Secure Tracker, Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem, Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar, Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar in genarbtem Leder, Sport-Emblem in Atlas Silver, Sprachsteuerung, Spurverlassenswarner, Start-Stopp-System, Telefon: Android Auto, Telefon: Apple CarPlay, Terrain Response-4 Fahrprogramme, Traktions-Kontrolle (ETC), elektronisch, Verbandkasten, Verteilergetriebe, einstufig (Straßenuntersetzung), Wankneigungskontrolle (RSC), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 17.12.2025 bei Kilometerstand 66.055

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Bremsscheiben 1. Achse, schlechtes Tragbild, erneuern (Bild 6, 7)	798,32	950	50	-399,16	-475
2. Bremsscheiben 2. Achse, schlechtes Tragbild, erneuern (Bild 8, 9)	479,83	571	50	-240,34	-286
Gesamt	**1.278,15**	**1.521**		**-639,50**	**-761**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeugfront, diverse Steinschläge
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Fabian Wahlen
B.Sc.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**LAND ROVER Range Rover Sport 3.0 D250 SE Sports Utility Vehicle5-türig 2997 ccm 249 PS / 183 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	GE -S 0114	Fahrgestell-Nummer:	SALWA2BWXNA230935
Vertrags-Nummer:	81231078	Erstzulassung:	06.05.2022
Internes KZ:	15014886	Kilometer-Stand:	70956

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

LAND ROVER Range Rover Sport 3.0 D250 SE Sports Utility Vehicle 5-türig 2997 ccm 249 PS / 183 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Carpathian Grey Premium Metallic Polsterung: Genarbtes Leder Ebony/Ebony - Sitze in Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**64.621,85**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

22"-Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelspeichen (Style 5086)	3.366,39
Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und einklappbar mit Umfeldbeleuchtung	268,07
Carpathian Grey Premium Metallic	0,00
Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule	450,42
Entfall Modell- und Motorenschriftzug	0,00
Genarbtes Leder Ebony/Ebony - Sitze in Ebony	0,00
Heckklappe, elektrisch, mit Gestensteuerung	689,08
Meridian Soundsystem (380 W, 13 Lautsprecher inkl. Subwoofer)	471,43
Panorama-Glasdach inkl. Sonnenblende	1.748,74
Premium Metallic-Lackierung	1.962,18
Premium-Fußmatten vorne und hinten	178,99
Vordersitze, beheizbar	357,14

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**74.114,29**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**88.196,01**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	88.196,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	LAND ROVER Range Rover Sport 3.0 D250 SE Sports Utility Vehicle5-türig 2997 ccm 249 PS / 183 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	183 / 249	Hubraum:	2997
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	199
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,600	Tankinhalt:	86
Max. Km/h:	209	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2278	zul. Gewicht (kg):	3100

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **81231078**
Amtliches Kennzeichen: GE -S 0114

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

LAND ROVER Range Rover Sport 3.0 D250 SE Sports Utility Vehicle5-türig 2997 ccm 249 PS / 183 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
23.10.2023	9059867533	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Kratzer Gehaeuse Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Dachsäule vorne A-Säule Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **81231078**
Amtliches Kennzeichen: GE -S 0114

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

LAND ROVER Range Rover Sport 3.0 D250 SE Sports Utility Vehicle5-türig 2997 ccm 249 PS / 183 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer