DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ2 S1026256	Erstzulassung	15.07.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	RÜD-F9930	Laufleistung	10 456 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.5 DIESEL S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✖
Bordwerkzeug	✔
Laderaumabdeckung	✔


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✔

Reifen

Dunlop 225/45/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Dunlop 225/45/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Dunlop 225/45/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Dunlop 225/45/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm




Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Felge glanzgedreht 17"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Ganzjahresreifen 17"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Felge glanzgedreht 17"
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Entklebung
Position	-
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

Sonstiges

7

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-