allane mobility group
22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**SKODA Karoq 2.0l TDI 85kW DSG STYLE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	M -TP 1675	Fahrgestell-Nummer:	TMBJF7NU7PC216489
Vertrags-Nummer:	63554082	Erstzulassung:	29.03.2023
Internes KZ:	15069670	Kilometer-Stand:	97228

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Karoq 2.0l TDI 85kW DSG STYLE Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 115PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Stahl-Grau Uni | Polsterung: Stoff Style Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**30.848,74**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" Leichtmetallfelgen Sagitarius, Aero Schwarz	563,03
Ausstattungspaket Winter PLUS	327,73
Gepäcknetztrennwand	142,86
Infotainmentsystem Amundsen	495,80
Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung mit elektrischer Entriegelung, inklusive Gespannstabilisierung	773,11
Sonderlackierung	336,13
Stahl-Grau Uni	0,00
Stoff Style Schwarz	0,00
Variabler Ladeboden im Kofferraum	159,66

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**33.647,06**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**40.040,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	40.040,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Karoq 2.0l TDI 85kW DSG STYLE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	133
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,100	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	192	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	1505	zul. Gewicht (kg):	2011

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **63554082**
Amtliches Kennzeichen: M -TP 1675

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 2.0l TDI 85kW DSG STYLE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **63554082**
Amtliches Kennzeichen: M -TP 1675

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 2.0l TDI 85kW DSG STYLE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Archiv 17



Bild 8 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 9 : Türzierleiste hinten rechts Kratzer



Bild 10 : Radlaufverbreiterung hinten rechts Kratzer



Bild 11 : Stoßfänger Zierleiste hinten rechts Kratzer




Bild 12 : Heckklappenverkleidung zerkratzt

DEKRA-Nr: 0309 / 047365 / 2026 / B090438000112 vom 26.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Jakobshöhe 10, 41066 Mönchengladbach


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mönchengladbach
Jakobshöhe 10
41066 Mönchengladbach
Telefon 02161 / 47956-0
Fax 02161 / 47956-51
E-Mail m-gladbach.
automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Fabian Karnowski
Tel. direkt 0215178056-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **M TP1675** **FIN** **TMBJF7NU7PC216489**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210004885
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	01.10.2026, per Mail durch Frau Doris Saile.
Besichtigung	26.10.2026, 10:00 Uhr, durch Frau Celia Erdtmann González bei Firma Wegberg TGC, Friedrich-List-Allee 51, 41844 Wegberg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	26.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 63554082 Auftragsnummer 31272975 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-900,00 EUR
	ohne MwSt.	-756,30 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-900,00 EUR
	ohne MwSt.	-756,30 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 166 µm bis 198 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Die gesamte Karosserie weist eine erhöhte Lackschichtdicke auf, eine werksseitige Nachlackierung kann nicht ausgeschlossen werden.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.03.2023	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Karoq 2.0 TDI SCR DSG Style	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJF7NU7PC216489	HSN / TSN	8004 / AVU
Schlüssel-Nr.	40467830	Km-Stand abgelesen	97381
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2828	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/ Reihenmotor	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	5 mm
	rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	5 mm
2	links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	5 mm
	rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	5 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Beleuchteter Kofferraum, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Style, Dieselpartikelfilter, Digital Cockpit Plus (10"), ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenererkennung, Geschlossenes Ablagefach auf der Armaturentafel, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Innenspiegelabblendung, automatisch, Kofferraumabdeckung, fest, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Bremsleuchte im Heckspoiler, LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Beheizbares Lenkrad, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Paket: Infotainmentpaket Bolero, Paket: Komfort PLUS, Paket: Parken BASIC, Paket: Winter BASIC, Polster: Stoff, Radhausabdeckung, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole (Type-C), Radiozubehör: Wireless SmartLink, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 18"-Leichtmetallfelgen Procyon, Aero schwarz matt, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Schaltempfehlungsanzeige, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Speedlimiter, Steckdose 12V - im Kofferraum, Steckdose 12V - in der Mittelkonsole, Stoßfänger teilweise in Wagenfarbe lackiert, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK1	Anhängerzugvorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
3CX	Gepäcknetztrennwand Lackierung: Sonderlackierung Uni
R5G,YOZ	Paket: Infotainmentpaket Amundsen
P5I	Paket: Licht & Sicht
P5E	Paket: Winter PLUS
PKP	Variabler Ladeboden im Kofferraum

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	29.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 8)	210,08	250	100	-210,08	-250
2. Türzierleiste hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 9)	126,05	150	100	-126,05	-150
3. Radlaufverbreiterung hinten rechts					

Kratzer, smart repair (Bild 10)	126,05	150	100	-126,05	-150
4. Stoßfänger Zierleiste hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 11)	126,05	150	100	-126,05	-150
5. Heckklappenverkleidung zerkratzt, smart repair (Bild 12)	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	**756,30**	**900**		**-756,30**	**-900**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Fabian Karnowski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.