Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



AUDI Q5 Sportback

AUDI Q5 55 TFSIe Sportback quattro S tronic S line

Fahrgestellnummer (FIN)	**WAUZZZFY6P2025124**
Kilometerstand (km)	**102.995**
Erstzulassungsdatum	**14.11.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**265 PS**
Leistung kW	**195 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Navarrablau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Impressum schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11730784**	Besichtigt am	**05.11.2026 12:18:53**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**15/05/2026,96199**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Continental	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Continental	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	235/60 R 18 103 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	8,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 V	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Motorhaube	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
2 | Stoßfängerzierblende vorne	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
3 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
4 | Seitenwand hinten rechts	Kratzer	>20 cm - 25 cm	Lackieren
5 | Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Dach	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Smart Repair

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | Motorhaube


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Stoßfängerzierblende vorne


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







4 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






5 | Tür hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





6 | Dach

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag:Seitenairbags v/h u. Kopfairbags.	Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Akzentflächen schwarz matt	Allradantrieb "quattro" m. ultra-Technol	Anhängevorrichtung
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV	Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Audi conn.Notr.&Serv.inkl.Remote&Control
Audi connect Schlüssel	Audi drive select	Audi pre sense city
Audi virtual cockpit	Außensp. verst., beh., ankl., abbl, Memo	Außenspiegel elektr. einstell- und behe.
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Bergabfahrassistent	Dachhimmel in Stoff
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Drehzahlmesser	e-tron Ladesystem kompakt
Einparkhilfe hinten	Einparkhilfe plus	Einstiegsleisten m. Alu-Einl., bel., S
Elektromechanische Parkbremse	Elektronische Differentialsperre (EDS)	Elektronische Stabilisierungskontrolle
Fahrer-Informations-System mit Farbdispl	Fahrersitz elektrisch einstellbar	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe in Wärmeschutz- u. Akustikv	Fußmatten vorn und hinten	Gepäckraumklappe, el. öffnend u. shließ.
Geschwindigkeitsregelanlage u.-begrenzer	Getränkehalter klimatisiert	Getriebe: S tronic (7-Stufen)
Haushaltsstecker Typ E/F	Head-up Display	Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer	Hybrid-Antriebssystem PHEV	Industriestecker CEE 16A/400V l+g
Innenbeleuchtung	Innenspiegel abblendbar	Innenspiegel automatisch abblendend
Kindersicherung manuell	Kindersitzbefestigung ISOFIX (Fondsitze)	Klimaautomatik
Komfortklimaautomatik 3-Zonen	Komfortmittelarmlehne vorn	Komfortschlüssel (ohne Safelock)
Kopfstützen (3) hinten	Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer	Kopfstützen: variable Kopfstützen vorne
Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni	Ladekabel Mode 3
Ladekantenschutz in Edelstahl	LED-Heckleuchten	LED-Scheinwerfer
LED-Scheinwerfer:Matrix LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus
Licht-/Regensensor	Mittelarmlehne vorn	Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungs.
Navigation: MMI Navig. plus m. MMI touch	Nichtraucherausführung	Ottopartikelfilter
Paket Ablage- und Gepäckraumpaket	Paket Ambiente-Lichtpaket plus	Paket Assistenz-Paket Stadt
Paket Business	Paket Glanz (außen)	Paket: Assistenzpaket Tour
PAO Abwahlpaket Audi phone box	Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige
Rad: Reifenreparaturset	Räder:LM 5-Arm-Stern,8,0JX18"235/60 R18	Radio: MMI Radio plus
Radiozubehör: Bang & Olufsen Sound Sys.	Radiozubehör: Datenmodul Europa	Radiozubehör: USB-Ladeschnittstellen
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte
Sitz: vorne elektr. m.Memory u.Außensp.	Sitzbezüge in Stoff Impressum	Sitze: Rücksitzbank plus
Sitze: Sportsitze vorn	Sitze: Vordesitze manuell einstellbar	Sitzheizung vorn
Sonnenblende Fahrer u. Beifahrerseite	Standklimatisierung	Standklimatisierung (Komfort)
Start-Stop-System	Telefon: Audi Smartphone Interface i.V.m	Telefon: Bluetooth-Schnittstelle
Trennetz als Ladegutsicherung	Verbandmaterial mit Warndreieck	Verglasung: Akustikverglasung Türsch. vo
Verglasung: Klarglas	Verglasung: Privacy-Verglasung f Akustik	Wärmeschutzverglasung grün
Wegfahrsperre elek. im Schlüssel integr.		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





