

Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand




Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Außenspiegel rechts, Kratzer



Bild 10 : Außenspiegel rechts, Kratzer

DEKRA-Nr: 0481 / 0100042402 / 2026 / B077944001446 vom 21.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung	21.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.09.2024	Letzte Zulassung	25.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Symbioz (07.2024->) / Symbioz 1.6 E-TECH Full Hybrid 145 Techno (EU 6e)	Aufbauart	Cabriolet
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJB00973531821	HSN / TSN	3333 / BOU
DAT €uropa-Code®	017201790100001	DAT Marktindex	DE001 6560
Km-Stand abgelesen	14013	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	69	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Rot / Metallic / TENNP	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Continental / EcoContact 6Q	S /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Continental / EcoContact 6Q	S /O	6 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Continental / EcoContact 6Q	S /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Continental / EcoContact 6Q	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Ausstattungs-Niveau EA2 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel schwarz, Bremsassistent, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel Grau, Dachhimmel mit LED-Beleuchtung hinten, Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Fensterheber elektrisch hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Getriebe Automatik - Multi-Mode, Heckscheibe heizbar, Hybrid 105 kW E-Tech (Motor 1,6 Ltr. - 69 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: OpenR link (10,4" Touchscreen, DAB+, Navigationssystem mit Google Maps), Innenbeleuchtung LED, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kombiinstrument digital (10,0 Zoll), Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen 7x18 (Gravity, glanzgedreht), Lenkrad (Leder-Optik), Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit offenem Staufach, freischwebend, Motor 1,6 Ltr. - 69 kW E-Tech Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand Standard, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Techno, Sonderlackierung Metallic Dezir Rot, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Außenspiegel rechts, Kratzer,
   lackieren (Bild 9, 10)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckstoßfänger, Kratzer,