DEKRA-Nr: 0535 / 005260 / 2026 / B077191001263 vom 11.06.2026

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Stellantis MA

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Rainer Hillig
Tel. direkt 0621 80268-0

Versandblatt



DEKRA-Nr: 0535 / 005260 / 2026 / B077191001263 vom 11.06.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Stellantis & You Deutschland GmbH
Kostenstelle 20022000
Englerstr. 32
69126 Heidelberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Rainer Hillig
Tel. direkt 0621 80268-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **RO BS116** **FIN** **VR3USHNS2RJ691087**

Vorgang

Kunden-Nr.	0212887999
Auftraggeber	Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg
Ihr Auftrag vom	10.06.2026, telefonisch durch Herr Fuchs.
Besichtigung	10.06.2026, 12:00 Uhr, durch Herrn Rainer Hillig bei Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg, im Beisein von Herr Fuchs.
Bewertet auf	10.06.2026
Betrifft	Aktenzeichen Stefan Burger Rahmenkostenstelle 20022001

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-380,00 EUR
	ohne MwSt.	-319,33 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-380,00 EUR
	ohne MwSt.	-319,33 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.06.2024	Letzte Zulassung	11.06.2024
Hersteller	PEUGEOT	Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	2008 PureTech 130 EAT8 GT	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3USHNS2RJ691087
HSN / TSN	2525 / ABI	Schlüssel-Nr.	10422675
Km-Stand abgelesen	29872	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	4 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	4 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	4 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	4 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Airbags (6), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling, schwarz, Dekoreinlagen in Karbon-Optik, Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter Eco, Normal und Sport, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürzen in Grau, Full-LED-Scheinwerfer, Fußmatten vorn und hinten, GT-Logo auf den Kotflügeln und der Kofferraumklappe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Grau, Heckspoiler, Induktive Ladestation (15W), Innenspiegel automatisch abblended, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System Plus, Kindersicherung, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit vertikalen Applikationen in Wagenfarbe,

Duplikat

LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und 2 LED-Leselampen vorn und hinten, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Selenium Grau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer beleuchtet, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster Stoff/Kunstleder Belomka in Schwarz mit Ziernähten in Grün, Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Peugeot i-Connect, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Leichtmetallfelgen "Karakoy" 17", Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Stop&Start-System, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern, Zwischenladeboden verstellbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UF02	Paket: Grip-Control-Paket
ZJA9	Peugeot i-Connect Advanced

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.05.2026 bei Kilometerstand 29.354

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Stoßfänger vorne rechts unten und Verkleidung aufgeschrammt, instandsetzen	319,33	380	voll	-319,33	-380
Gesamt	**319,33**	**380**		**-319,33**	**-380**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Rainer Hillig

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0535 / 005260 / 2026 / B077191001263 vom 11.06.2026

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Kofferraum

Duplikat



Bild 6 : Display

Duplikat



Bild 7 : Sitzbereich hinten



Bild 8 : Vorne rechts unten

Duplikat



Bild 9 : Motorraum



Bild 10 : Unterboden

Duplikat



Bild 11 : Fzg Unterlagen




Bild 12 : Servicenachweis