APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	ASSE I
Make:	PEUGEOT
Model / version:	5008
Vin:	VF3MRHNSMNS110139
Plate:	2CLB544
Mileage:	79840
First registration:	31/08/2022
Color:	GRIS PLATINI

ADDITIONAL INFORMATION

Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?


DOCUMENTS

Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	?
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES








































VIN INFORMATION

Radio	Radio avec système de navigation	4 haut-parleurs
Prise USB	Système télématique	Boîte manuelle
6 rapports	Usine de fabrication Sochaux	Projecteurs à allumage automatique
Projecteurs à LED	Bandeaux de protection latérale chromés	Entourage de vitres chromé
Diamètre avant 18	Diamètre arrière 18	Hauteur avant 55
Hauteur arrière 55	Indice de vitesse avant V	Indice de vitesse arrière V
Largeur avant 225	Largeur arrière 225	Climatisation automatique
Climatisation réfrigérant 1234YF	Climatisation 2 pulseurs	Pare-soleil conducteur éclairé
Pare-soleil passager éclairé	Finition intérieure Alcantara	Essence
1199 cm3	1.20 litre	96 kw
130 ch	Euro 6.3	Métallisée vernissée
Rétroviseur gauche à réglage mémorisé	Rétroviseur droit à réglage mémorisé	Rétroviseurs rabattables électriques
Siège avant gauche chauffant	Sièges avant chauffants	Garnitures tissu
Direction assistée électrique	Volant cuir	Aide au stationnement avant
Aide au stationnement arrière	Caméra avec vision à 180°	Régulateur automatique de la distance
Equipement Stop & Start	Lunette arrière teintée foncée	Vitres de portes avant acoustiques
Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de portes arrière acoustiques	Vitres de custode teintées foncées
détecteur de pluie essuie-vitre	Toit ouvrant électrique	Toit ouvrant vitré panoramique
Fixotoit	Airbag rideaux avant	Airbag rideaux arrière
Antiblocage de freinage ABS	Avertisseur d'angle mort	kit réparation pneus 450 ML
Autodiagnostic EOBD	depuis 05.22 16625	Facelift

fonctionnalité "Mirror Screen"	acoustique hautement améliorée	insonorisant tablier 7 kg
1-ère période 2019/avant 3-ème période 2021	pays froids	régulation ventilation automatique
amplificateur Equalizer Premium	commodo avec commande polyphonie et décorations chromées	vision nocturne
2 sièges séparés au 3-ème rang	pièces av reculées	tapis de sol Twist Yarm
avertisseur accordé	tablette rabattable dans les dossiers des sièges av	déflecteur d'air double réglable pour radiateur
Keyless Entry/Start	compresseur de climatisation avec coupleur	rétroviseur int jour/nuit automatique dans cadre
rangée de boutons chromée	pédalier en Alu	gestion acoustique dynamique du bruit de la mécanique
7,5 J x 18 Alu Detroit noir	système de freinage automatique AEBS3	batterie 70 Ah EFBC
condenseur de 23,5 dm² et de 12 mm d'épaisseur	possibilité de réparation améliorée	radiateur de 28 dm² et de 28 mm d'épaisseur en aluminium
moniteur DGT10C HD	équipement GT	

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	✓	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	?
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	0	**Fast charging cables:**	0

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	5 mm	Michelin	225/55R1898v	Summer	Aluminium	×
Front right	5 mm	Michelin	225/55R1898v	Summer	Aluminium	×
Rear left	6 mm	Michelin	225/55R1898v	Summer	Aluminium	×
Rear right	6 mm	Michelin	225/55R1898v	Summer	Aluminium	×

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
2	Interior	Dirty
4	Alloy rim FL polished	Scratch(es)
5	Door FL	Dent(s) and scratch(es)
7	Alloy rim RL polished	Scratch(es)
8	Alloy rim RR polished	Scratch(es)
9	Inner door sill RR	Dent(s) and scratch(es)

Total: 6

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Interior	Damaged	✓	×	×
3	Cover insulation	Damaged	✓	×	×
6	Bodywork	Damaged	✓	×	×

Total: 3

DAMAGES DETAILS

2 - Interior - Dirty













4 - Alloy rim FL polished - Scratch(es)




5 - Door FL - Dent(s) and scratch(es)






7 - Alloy rim RL polished - Scratch(es)





8 - Alloy rim RR polished - Scratch(es)






9 - Inner door sill RR - Dent(s) and scratch(es)






1 - Interior - Damaged - Renta®








3 - Cover insulation - Damaged - Renta®




6 - Bodywork - Damaged - Renta®





