Historial del Vehiculo -0713-MJZ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
0713-MJZ	29/01/2026	85323	LUNAS	727126221R - PARABRISAS
0713-MJZ	28/11/2025	97726	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara posición-freno tr iz
0713-MJZ	28/11/2025	97726	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
0713-MJZ	28/11/2025	97726	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara posición-freno tr dr
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA. S/PILAR CENTRAL
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: RETIRADA AHDESIVOS
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. DCHA. S/PILAR CENTRAL
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA. L1 ACRISTALADA
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA.
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. IZDA. P/ALTI
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	1 - *MOLDURA PARAGOLPES TRAS
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA DCHA. L1 CHAPADA
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: RETIRAR AHDESIVOS
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CENTRO PARAGOLPES T. NEGRO
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA. L1 ACRISTALADA
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *MOLDURA PARAGOLPES TRAS
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. ACRISTALADA
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. ACRISTALADA
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA. L1 CHAPADA
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CENTRO PARAGOLPES T. NEGRO
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CENTRO PARAGOLPES T. NEGRO
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. IZDA. CHAPADA
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TECHO CARROCERIA L1
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TECHO CARROCERIA L1
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA. P/ALTI
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. IZDA. CHAPADA
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. IZDA.

0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA. L1 CHAPADA
0713-MJZ	21/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA. L1 CHAPADA
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CAPOT DELANTERO
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FARO IZDO.
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	623858029R - MARCO REJILLA DEL. CROMADO INF
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES DEL. NEGRO H/7-22
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES DEL. NEGRO H/7-22
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES DEL. NEGRO H/7-22
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MARCO REJILLA DEL. CROMADO INF
0713-MJZ	20/08/2026	114633	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO
0713-MJZ	18/08/2025	80704	SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
0713-MJZ	18/08/2025	80704	SISTEMA DE FRENADO	Líquido frenos - DOT4 OEM - Nueva
0713-MJZ	18/04/2024	30078	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
0713-MJZ	18/04/2024	30078	REV 030.000	Filtro aceite
0713-MJZ	18/04/2024	30078	REV 030.000	Aceite motor - 05W30 OEM
0713-MJZ	18/04/2024	30078	REV 030.000	Filtro antipolen - ALT 2 - Nueva
0713-MJZ	18/04/2024	30078	REV 030.000	MANO DE OBRA
0713-MJZ	18/04/2024	30078	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
0713-MJZ	18/04/2024	30078	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
0713-MJZ	17/09/2025	89115	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
0713-MJZ	12/11/2024	59199	REV 060.000	Aceite motor - 05W30 OEM
0713-MJZ	12/11/2024	59199	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
0713-MJZ	12/11/2024	59199	REV 060.000	Filtro aceite
0713-MJZ	12/11/2024	59136	SERV. NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 195/65 HR15 XL PRIMACY 4 TL 95H / Turismo/ VERANO
0713-MJZ	12/11/2024	59136	SERV. NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 195/65 HR15 XL PRIMACY 4 TL 95H / Turismo/ VERANO
0713-MJZ	12/11/2024	59199	REV 060.000	M.O. General
0713-MJZ	12/11/2024	59199	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
0713-MJZ	10/01/2024	14291	NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
0713-MJZ	10/01/2024	14291	SERV. NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 195 65 HR15 95 H / Turismo VERANO
0713-MJZ	05/09/2024	40365	LUNAS	803009995R - LUNA DESC. PTA.D.D.
0713-MJZ	05/06/2025	80703	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl
0713-MJZ	05/06/2025	80703	SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
0713-MJZ	02/09/2025	89114	REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
0713-MJZ	02/09/2025	89114	REV 090.000	Aceite motor - 05W30 OEM
0713-MJZ	02/09/2025	89114	REV 090.000	Filtro aire
0713-MJZ	02/09/2025	89114	REV 090.000	Filtro antipolen - Nueva
0713-MJZ	02/09/2025	89114	REV 090.000	Filtro aceite
0713-MJZ	02/09/2025	89114	REV 090.000	M.O. General
0713-MJZ	02/09/2025	89114	REV 090.000	Filtro combustible
0713-MJZ	02/06/2025	80703	2 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 195/65 HR15 XL PRIMACY 4 TL 95H / Turismo/ VERANO
0713-MJZ	02/06/2025	80703	2 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 195/65 HR15 XL PRIMACY 4 TL 95H / Turismo/ VERANO
0713-MJZ	02/02/2024	18007	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
0713-MJZ	01/12/2025	97728	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
0713-MJZ	01/12/2025	97727	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP

Informe de tasación



RENAULT KANGOO FURGON

L1 1.5 BLUE DCI 70KW (95CV)

VIN	VF1RFK00X71340146
Primera matriculación	25/8/2023
Kilometraje del vehículo	115.242 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	14/10/2026 10:49:38	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	25/8/2023
Modelo	KANGOO FURGON	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF1RFK00X71340146	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Michelin	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Michelin	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Michelin	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior




1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



2 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



3 | Interruptor

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Reemplazar




4 | Guarnición Puerta Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



5 | Guarnición Puerta Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



6 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar





7 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar









8 | Piso Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Guarnecido puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



10 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



11 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



12 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

Informe de tasación

Fotos comerciales