MG

NEW HS 1.5T DCT LUX

TELAIO: LSJW94U98RG040507



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 20/01/2025	**Odometro** 51556 km
Colore -	**Anno** 2025	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Dettagli della dichiarazione

L
M

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Usurato	Sostituzione



002	Parabrezza / -	Rotto	Sostituzione




003	Indicatore di direzione / Sinistro	Riga	Sostituzione



004	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile



005	Paraurti / Posteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione






006	Modanatura parafango / Posteriore Sinistro	Scheggia	Accettabile



007	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione



008	Modanatura paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione



009	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione





010	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Accettabile



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	5 mm
Anteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	6 mm
Posteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / Anteriore Sinistro / Usurato



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Indicatore di direzione / Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa




Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafango / Posteriore Sinistro / Scheggia



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga