CarcheckAI

OPEL - FRONTERA

INFORMATION DU VÉHICULE

Date de génération du PDF
18/06/2026

Segment
BSUV

Date d'immatriculation
19/08/2025

Immatriculation
HF412DP

Kilométrage
22 177 km

VIN
VXKCSHPY4ST116284

Marque
OPEL

Modèle
FRONTERA

Portes
5

Date de création
30/03/2026

OPEL - FRONTERA

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



OPEL - FRONTERA

ELÉMENTS DU VEHICULE

Dommage pare-brise zone caméra ou champ de vision





Grêle / Impact(s) - Sévère

Cache-bagage manquant ou cassé



Cassé

Tableau de bord



Carnet de service présent



Double des clés manquant

Manquant

Kit compresseur manquant

Manquant

PNEUS

Pneu Avant Gauche

GOODYEAR - FOURSEASON - 215/60 R17 - Parallélisme conforme - 6.1 mm

Pneu Avant Droit

GOODYEAR - FOURSEASON - 215/60 R17 - Parallélisme conforme - 6.1 mm

Pneu Arrière Gauche

GOODYEAR - FOURSEASON - 215/60 R17 - Parallélisme conforme - 6.5 mm

Pneu Arrière Droit

GOODYEAR - FOURSEASON - 215/60 R17 - Parallélisme conforme - 7 mm

OPEL - FRONTERA

DOMMAGES

Porte Arrière Droite





Rayure(s) - Léger / Faible

Porte Avant Gauche




Enfoncement(s) - Superficiel

Porte Avant Droite



Rayure(s) - Léger / Faible

Capot



Rayure(s) - Léger / Faible

Bas de caisse Gauche



Rayure(s) - Moyen

Bas de caisse Droit



Rayure(s) - Moyen

OPEL - FRONTERA

Aile Arrière Droite



Rayure(s) - Léger / Faible

Aile Avant Droite





Rayure(s) - Superficiel

JANTES

Jante avant droite bi-ton



Rayure(s) - Moyen

Jante avant gauche bi-ton



Rayure(s) - Moyen