CUPRA Leon SP Kombi



Fahrzeugdaten

Verwertungstyp	Standard
Farbe	schwarz - metallic
Kilometerstand	12.982 km
Motor (Treibstoff)	Diesel
Hubraum	1.968 ccm
Leistung	110 kW/ 150 PS
Getriebeart	DSG 7-Gang
Antriebsart	Frontantrieb
Türen	5
Steuerart	Regelbesteuerung
NoVA-Satz	8.0 %
NoVA	Bereits abgeführt
NoVA Rückvergütung	-
Verbrauch	5 l/100km
CO2 Emission	130 g/100km
Emissionsklasse	EURO 6 EB
Erstzulassungsdatum	15.06.2026
Modelljahr	2026
Modellcode	KUDBLZ06
Farbcode	SCHWARZ DM
Fgst-Nr.	VSSZZZKLXTR076025
Vorbesitzer	1
Eurotax	-
Sitze	5
Chassis	Kombi
Nettogewicht	1.524 kg
Gesamtgewicht	2.050 kg
Infotext	Mietwagen - ARAC entscheidet über Verkauf und stellt die Rechnung aus.

Neuwagen-Informationen

Allgemeiner Preis

Modellpreis:	EUR	33.503,94
Farbpreis:	EUR	619,04

Mehrausstattungspreis

YW8 - 5 Jahre / 100.000 km Garantie	EUR	0,00
RN4 - Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	EUR	646,83
PTC - SKYLINE Panorama-Glasdach	EUR	892,86
PB1 - EDGE Paket	EUR	773,81
R8A - Felgen Alu 18" "WINDSTORM"	EUR	492,06
FTE - Fußmatten Original Textil	EUR	99,21
WW1 - Winter-Paket	EUR	309,52
PG6 - Reserverad platzsparend	EUR	79,37
PRP - Anhängevorrichtung Vorbereitung	EUR	162,69
Summe Mehrausstattungen	**EUR**	**3.456,35**

Gesamtpreis netto	**EUR**	**37.579,33**
8.0% NoVA-Satz	EUR	3.006,35
Umsatzsteuer 20.0%	EUR	7.515,87
Gesamtpreis inkl. 8.0% NoVA-Satz Umsatzsteuer 20.0%	EUR	48.101,55

Ausstattung

230V-Steckdose im Gepäckraum sowie 12V-	2x USB-C vorne + 2x USB-C hinten
3-Punkt-Sicherheitsgurte	3-Zonen-Klimaanlage "Climatronic"
5 Jahre / 100.000 km Garantie	5 Jahre / 100.000 km Garantie
7 Lautsprecher	Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Alkohol-Interlock Vorbereitung
Ambientebeleuchtung Tür einfärbig	Anhängevorrichtung Vorbereitung
Antenne für Radio	Außenspiegel elektr. verstell-/beheiz-,
Ausweich- und Abbiegeassistent	Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Bordwerkzeug	CUPRA CONNECT 3.0
CUPRA Emblem am Lenkrad	CUPRA Fahrprofile
CUPRA Full Link WIFI	CUPRA Stoßstangen
Coming Home & Leaving Home Funktion	DSG Wippschalter (shift by wire)
Dachhimmel schwarz	Dachreling Schwarz glänzend
Differentialsperre (XDS)	Digitaler Radioempfang (DAB)
Digitales Cockpit Plus 10"	Doppelton-Signalhorn
EDGE Paket	Einstiegsleisten beleuchtet
Elektronische Handbremse mit Auto-Hold	Felgen Alu 18" "WINDSTORM"
Fensterheber elektrisch vorne & hinten	Fensterschachtleisten Schwarz glänzend
Fernentriegelung für die Rücksitzbank	Fernlichtassistent
Front Assist	Fußmatten Original Textil
Gepäckraumabdeckung	Gurtanschnallkontrolle auf allen
Haltegriffe am Dachhimmel	Heckklappe elektrisch
Heckscheiben Wisch-/Waschanlage	Induktionsladeschale belüftet (15 Watt)
Innenspiegel automatisch abblendend	Kessy (Keyless Go)
Kindersitzbefestigung für I-Size	Kopfstützen vorne und hinten
Kopfthorax-Airbags vorne und hinten	Kreuzungsassistent
Lüftungsumrandung in Dark Aluminium	LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
LED-Rückleuchten inkl. dynamischer	Ladeboden variabel
Lendenwirbelstütze f. Fahrer & Beifahrer	Leseleuchten LED vorne und hinten
Leuchtweitenregulierung automatisch	Müdigkeits- und Ablenkungserkennung
Media System 12,9" (32,8cm)	Mittelarmlehne hinten inkl. Rücksitz-
Mittelarmlehne vorne	Navigationssystem 12,9" (32,8cm)
Netztrennwand für Gepäckraum	Parksensoren vorne und hinten

Pedale in Aluminium-Optik	Preisschutz
Progressivlenkung	Radschrauben Standard ohne
Rechtshinweise mobile Online-Dienste	Regen- und Lichtsensor
Reifen 225/40 R18	Reifendruckkontrolle
Reserverad platzsparend	SKYLINE Panorama-Glasdach
Scheiben abgedunkelt (ab B-Säule)	Scheibenbremsen hinten
Sitzbezug Stoff	Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel
Sport-Komfortsitze	Spracherkennung
Spurhalteassistent	Start-Stopp-System
Supersport-Lenkrad beheizbar	Tankvolumen 45 Liter
Taschen an der Rückseite der Vordersitze	Tire-Mobility-Set
Verbundlenkerachse	Verkehrszeichenerkennung
Voll-LED-Scheinwerfer (HIGH)	Vordersitze höhenverstellbar
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe	Wegfahrsperre elektronisch
Welcome Light im Außenspiegel	Winter-Paket
Wischwasserstandsanzeige	Zentralairbag zwischen den Vordersitzen

Bilder















9:02
29.10.2026
Fahrzeit
0:01 h
Ø-Verbrauch
--,- l/100km
Fahrstrecke
0 km
Ø-Geschw.
3 km/h
750 km
12982 km


10.5 °C
100% TURBO
km/h
0
Bitte ein Mobiltelefon verbinden.
750 km


9:03
Assistenten
Fahrzeug
Status
Fahrdaten
Service
Ölwechsel-Service fällig
in 14500 km / 527 Tagen
Inspektion fällig
in 17100 km / 590 Tagen
Serviceposition Wischer
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VSSZZZKLXTR076025
AUTO
22.0 °C
CLIMA
22.0 °C


CUPRA
LEON


















mm/inch
6.06
OFF ON ZERO




mm/inch
5.99
OFF ON ZERO




mm/inch
6.19
OFF ON ZERO




mm/inch
6.16
OFF ON ZERO


CUPRA


DEKRA











Nachfolgende Bilder dokumentieren den Fahrzeugzustand und wurden nicht als Schaden bewertet.

Die Abnützung ist ☑ und entspricht den Einsatzbedingungen.









Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technik	EUR	0,00	0,00	0,00
Heckklappe	EUR	516,80	103,36	620,16
Alufelge	EUR	180,00	36,00	216,00
nicht verrechenbare Mängel	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	696,80	139,36	836,16

Reparaturdauer ca. 0,50 Arbeitstage

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

NEUWERT	**:** serienmäßige Grundausstattung	*inkl. USt.*	**EUR**	**40.900.-**
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	**:** detaillierte Berechnung auf Seite 6	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.500.-**
PROGNOSEWERT	**:**	*inkl. USt.*	**EUR**	**20.140.-**
SCHÄTZWERT:		*inkl. USt.*	**EUR**	**19.000.-**

Bereifung auf Seite 5
Vor-, Altschäden und Sonderausstattung auf Seite 4
Weiterer Beteiligter auf Seite 4

WICHTIGER HINWEIS:

Alle angegebenen Werte sind inkl. NoVA und Ust.

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	X	
Probefahrt		X
Hebebühne		X
Testbericht vorhanden		X

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		X	
Ölservice		X	
§57a Überprüfung		X	
Bremsflüssigkeit		X	
Reifenfüllflasche			X

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:	2		
Fernbedienung Standheizung			X
Bordmappe	X		
Navi-SD			X
Kopfstützen	X		
Hutablage / Rollo	X		
Wagenheber	X		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			X

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		X

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	X		
Sommerreifen	X		
Winterräder			X
Reserverad		X	
Pannenset		X	

Zusammenfassung Heckklappe:

Zusammenfassung Heckklappe:

Arbeitslohn	: AZ 10,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	136,00
Lackierarbeit	: AZ 28,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	380,80

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	516,80
+ 20% USt.	EUR	103,36
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**620,16**

Schadenbeschreibung:

Heckklappe eingedellt - ausrichten und lackieren

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
*	HECKKL OHNE RAHMEN O INSTANDSETZEN	2937		5,00	3	68,00
				5,00		***68,00***
	5,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***68,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	3,00	2	40,80
SCHLUSSLEUCHTE M AUS-/EINBAUEN	94 31 19 50	2,00	2	27,20
		5,00		***68,00***
5,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***68,00***

Lackierung (Hersteller):

zu lackierender Teil	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
HECKKL OHNE RAHMEN O REPARATURLACK ST S3	2937	55 59 87 03	9,00	122,40	
VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	19,00	258,40	
			28,00	***380,80***	
28,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***380,80***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***380,80***

Zusammenfassung Alufelge:

Zusammenfassung Alufelge:

Ersatzteile-Original	:	EUR	180,00
	exkl. USt.	EUR	180,00
	+ 20% USt.	EUR	36,00
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**216,00**

Schadenbeschreibung:

Sommer Alufelge vorne rechts mehrfach verkratzt - instandsetzen

© by Audatex 1990-2026

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
S-ALUFELGE V R		1	180,00	180,00
				180,00

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Seitenwand hinten rechts leicht eingedellt
Sommer Alufelge vorne links leicht verkratzt

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber **:** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 03.2026, A-SPIE MIT PROJEKTOR, DOPPELSIGNALHORN, 2 LESELEUCHTEN V/H, REGENSENSOR, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, ZUSATZHEIZUNG, VERGLASUNG H ABGED, ARMLEHNE H, ZIERL F-RAHM SCHW GL, DACHREL SCHW HOCHGL, A-SPIEGEL HZB/KLAPP, KEYLESS ADVANCED, KOMFORT-OEFF HECKKL, SONNENBLENDENSPIEGEL, ONLINEDIENSTE, EINSTIEGL BELEUCHTET, NOTRUFSYSTEM E-CALL, 6 LAUTSPRECHER, NAVIG-SYS 12.9 ZOLL, UMFELDBEL AMBIENTE 2, STECKDOSE 230V, NEBELSCHEINW LED, SCHEINW LED/TAGFAHRL, LEUCHTW-REG AUTOMAT, LED-LICHTBAND DYNAM, SITZE V HEIZBAR, AUSST STOFF/KUNSTL, LORDOSENST SITZ V, BEIF-SITZ HOEHENVER, SITZ H UMKLAPPBAR, ERKENNUNG MUEDIGKEIT, DEKORTEILE I VERCHR, I-SPIEG AUT ABBLENDB, ARMLEHNE V, AUDIOSYSTEM DAB, MULTIF-LENKR CUPRA, DACHHIMMEL SCHWARZ, ALARMANLAGE, MULTIF-ANZ "FPK", GURTWARNER V/H, VORRUESTUNG ANH-VORR, EINPARKHILFE V/H, FRONT ASSIST, TRENNNETZ, RUECKFAHRKAMERA, 1968CCM 110KW, SCR SYSTEM, KAELTEMITTEL R1234YF, 7-GANG DSG, FRONTANTRIEB, FRONTKAMERA, DYNAMIKLENKUNG, SPORTFAHRWERK, AUTOMAT DISTANZREG, REIFEN 225/40 R18..Y, ALURAEDER 7.5 J X 18, RADSCHR-SICHERUNG, RESERVERAD, DEAKTIVIERUNG AIRBAG, CENTER-AIRBAG SITZ V, PANORAMA GLASSCHIEBE, PARKBREMSE ELEKTR, LADEBODEN VARIABEL, LANGVERSION, 2-SCHICHT-PERLEFFEKT.

Vor-, Altschäden:

Nein

© by Audatex 1990-2026

Bereifung:

1. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 6,06 rechts: 5,99
2. Achse: Laufenn / 225/40 R 18 92 Y Sommer Profil in mm: links: 6,19 rechts: 6,16

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 29.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Autopreisspiegel ermittelt.
(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Autopreisspiegel-Bewertungsdokument.)

Listenpreis		EUR	40.900,-
Wiederbeschaffungswert		EUR	26.502,-
Händler-Einkaufswert		EUR	20.141,-
Berechnungsgrundlage: Autopreisspiegel (WBW)	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.502,-**
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 29.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.500,-**
Prognosewert ermit. zum 29.10.2026	*inkl. USt.*	**EUR**	**20.140,-**

Der Prognosewert beträgt 76% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert und Prognosewert gerundet auf Zehner