TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 23.10.2026
Protokollnummer: 48429642
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Furkan Kara

TMBEE6PJ1P4007891

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	23.865 km
Hersteller	Skoda	**Restlauf bis Service**	28.600 km
Typ/Modell	FABIA	**HU (Bericht lag vor)**	08/2027
Fahrgestellnummer	TMBEE6PJ1P4007891	**Leistung**	59 kW
Hubraum	999 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	19.08.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Grau-Schwarz
Letzte Wartung	07/2026, 22.420 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Verbandkasten
Ausrüstung - Warndreieck

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/65 R15 88T	Hankook	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	185/65 R15 88T	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.10.2026
Protokollnummer:	**48429642**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Furkan Kara

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.10.2026
Protokollnummer:	**48429642**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Furkan Kara

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	FABIA	**Laufleistung (abgelesen)**	23.865 km
Fahrgestellnummer	TMBEE6PJ1P4007891	**Erstzulassung**	19.08.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.10.2026
Protokollnummer:	**48429642**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Furkan Kara

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel




Abbildung 16: Instrumententafel



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.10.2026
Protokollnummer:	**48429642**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Furkan Kara

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

046CC0130524
www.PS-Team.de

49. CO_2-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch (/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Innerorts						
Außerorts						
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 1.94

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch (/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Niedrig	138			6.1		
Mittel	110			4.9		
Hoch	103			4.5		
Extra hoch	121			5.3		
Kombiniert	115			5.1		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts ($EAER_{city}$) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1527##NO.30: A2 max 1509###NO 16.2.: with trailer axle 2:+33 kg##NO 35.:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;##185/70 R14 88H#5,0JX14 ET38;##195/55 R16 91V#6,0JX16 ET45;##215/45 R17 91V#7,0JX17 ET51;##185/65 R15 92V M+S#5,5JX15 ET40;##

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	SKODA
0.2.	Typ:	PJ
	Variante:	ABDSGDX0
	Version:	NFM5FM5DF0104BI3B1A1A
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	FABIA
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB27ZZ_A0_1005-TMB-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT Familie:	AT-2Q0_0V_0315_000-TMB-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	08-SKx-715W_PJ_DSGD_FM5_0_A_1_5-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ200_5F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-AW_DGW_M_ALACBA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Name und Anschrift des Herstellers:	ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	On the left or right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	In the engine compartment, right
0.10.	Fahrzeug - Identifizierungsnummer:	TMBEE6PJ1P4007891
0.11.	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	15.07.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e8*2018/858*00014*03, erteilt am 02.05.2022
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 15.07.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 15.07.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs :	non-automated
4.	Radstand [mm]:	2552
4.1.	Achsabstand [mm]:	2552
5.	Länge [mm]:	4108
6.	Breite [mm]:	1780
7.	Höhe [mm]:	1463
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1122
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1146
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1570
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	810 / 800
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2370
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	800
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	560
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	50
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DSG
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Reiner Elektroantrieb:	no
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Line
25.	Hubraum [cm^3]:	999
26.	Kraftstoff:	petrol
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	59.00 bei 6300
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	

28. Getriebe (Typ): manual

Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:	3.769	1.955	1.212	0.881	0.740				
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929				
28.1.3. Gesamtübersetzung:									

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	178
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1499 / 1483
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Achse 1:	185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1
	Achse 2:	185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	
38.	Code des Aufbaus:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs:	grey
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	
46.	Geräuschpegel	
	Standgeräusch [dB(A)] bei min^{-1}:	73.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1222
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
69.7	0.514	0.02733

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	330.3	28.0	26.2	12.3	-----	-----	0.0400	1.12E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

2.2. Prüfverfahren: Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	-----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11