Informe de tasación



VOLKSWAGEN Golf Hibrido enchufable

Golf 1.4 TSI eHybrid 150kW

VIN	WVWZZZCD2PW307936
Primera matriculación	28/2/2023
Kilometraje del vehículo	154.131 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	24/8/2026 14:01:08	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	28/2/2023
Modelo	Golf Hibrido enchufable	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WVWZZZCD2PW307936	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	Copia
Ficha Ténica	Sí	Documento de matriculación	Sí
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga	2

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior







1 | Interior

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Comentarios: amortiguador derecho doblado

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



3 | Anagrama Marca DEL

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**



4 | Parabrisas

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**



5 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




9 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



10 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



11 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Informe de tasación

Fotos comerciales





