DEKRA Automotive Solutions

# Zustandsbericht


STELLANTIS

## Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrgestell-Nr. | VXKKAHPY2 S6024569 | Erstzulassung | 10.06.2025 | Außenfarbe | Jade Weiß/Arktis Weiß |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | GG-OA 2194 | Laufleistung | 24 839 km |
| Modell | GRANDLAND B GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6 | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | - | Vorschaden kommentar | |

## Auftragsdaten

| | |
|---|---|
| Lagerplatz | 65423 Rüsselsheim Tor 55 |



## Lose Teile


| | |
|---|---|
| Bedienungsanleitung Radio | ✗ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|---|---|
| Betriebsanleitung | ✗ |
| Serviceheft | ✗ |
| Bordmappe komplett | ✗ |
| Ersatzschlüssel | ✓ |
| Schlüssel | ✓ |
| Inspektion | ✗ |

## Reifen

| | |
|---|---|
| Michelin 225/55/19 V Ganzjahresreifen 7.0 mm | Michelin 225/55/19 V Ganzjahresreifen 7.0 mm |
| Michelin 225/55/19 V Ganzjahresreifen 7.0 mm | Michelin 225/55/19 V Ganzjahresreifen 7.0 mm |





## Außenschäden

**1**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Tür |
| Position | Hinten rechts |
| Beschreibung | SR Delle |
| Anmerkungen | - |