Vehicle info

Make	PEUGEOT	Gearbox	Automatic
Model	308 BlueHDi 130 S&S EAT8 (III.Gen)	Fuel type	Diesel
Mileage	27,066	kW	96
VIN	VR3FCYHZTPY659452	cc	1,499
First registration date	12/18/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	29,100
Next maintenance date	8/1/2027
Next MOT test is due on, date:	12/1/2026

Maintenance date	Mileage
7/28/2026	26,381 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar removable	Type of Lining	Lining semi-leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
3 | Alloy rim RL bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
4 | Wing RL	Dent(s)	Paintless dent repair
5 | Bumper trim F	Scratch(es)	No repair
6 | Alloy rim FR bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair

Interior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Seat cover RL	Broken	Replace

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
1 | MOT certificate	Missing	No repair

Damages

Exterior





3 | Alloy rim RL bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





4 | Wing RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 1SK






5 | Bumper trim F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


Comments: nicht im Sichtbereich




6 | Alloy rim FR bitone/polychrome



Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

Interior





2 | Seat cover RL

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Missing Parts



1 | MOT certificate

Damage type	**Missing**
Repair mode	**No repair**
Cause	**Use/wear**

Comments: 12.2026 Fällig

Checks and data fields

Repainting present	**No**	Number of charging cables (normal)	**0**
Number of charging cables (rapid charge)	**0**	Number of keys total	**2**
Type of Emergency Tool	**Runflat tyres missing**	Type of Luggage cover	**Luggage space cover present**
Number of doors	**5**	Number of seats	**5**
Interior colour	**Dark Grey**	Tyre repair kit	**Yes**
First aid kit	**Yes**		

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	Michelin	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	Michelin	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	Michelin	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	Michelin	5.0 mm


Commercial photos



























Wartung in 29100 km
oder 10 Monaten
fällig

Bestätigung
Möchten Sie wirklich alle Systemeinstellungen zurücksetzen und zu den Werkseinstellungen zurückkehren?
ZURÜCKSETZEN
ABBRECHEN



















STELLANTIS
SALES & SERVICES






PSA AUTOMOBILES SA
e2*2007/46*0628
VR3FCYHZTPY659452
1950 KG
3450 KG
1 – 1200 KG
2 – 1200 KG
2–10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
PEUGEOT
0,51









EQUIPMENT BY MANUFACTURER

2 USB-C- Anschlüsse vorn	2-Zonen-Klimaautomatik mit Aktivkohlefilter	ABS (Anti-Blockiersystem)
Active Safety Brake Plus (bei Nacht- und Radfahrern)	Adaptive Airbags für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerairbag deaktivierbar)	akustisch und visuell
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf (ohne Werkzeug)	Artense Grau Metallic	Ausparkassistent Rear Cross Traffic Alert
Außenspiegel elektrisch verstell-	Außenspiegelgehäuse Perla Nera Schwarz	Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC
beheiz- und anklappbar	Beifahrer	Berganfahrhilfe
Blende zwischen den Heckleuchten	Coffee Break Alert: Pausenwarner	Connect Navigation mit zentralem 10-Zoll-Touchscreen:
Dekoreinlagen aus Stoff "Texa" für Türverkleidungen und Armaturenbrett	Dieselpartikelfilter	Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm
Dreipunkt- Sicherheitsgurte höhenverstellbar für Fahrer	Drive Assist Paket:	Dynamische Stabilitätskontrolle DSC mit elektronischer Antriebsschlupfregelung ASR
Eco-LED-Scheinwerfer	Einparkhilfe vorne	einstell- und individualisierbar
Elektrische Fensterheber vorne und hinten	Elektrische Feststellbremse	Elektrische Servolenkung
Fahrersitz mit manuell einstellbarer Lendenwirbelstütze	Fernlichtassistent	Frontkollisionswarner
GARANTIE	Heckschürze in hochglänzendem Schwarz	Hintere Seitenscheiben und Heckscheibe abgedunkelt
in hochglänzendem Schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend	ISOFIX-Kindersitzbefestigungssystem an den äußeren Sitzen hinten
Keyless System Plus	Kühlergrill in Schwarz mit Chromapplikationen	LED Tagfahrlicht
LED- Beleuchtung im Fußraum vorn	LED-Heckleuchten	Licht- und Regensensor
Metallic-Lackierung	Mirror Screen	mit Durchladeklappe
mit LED - Zugangsbeleuchtung	mit Lenkeingriff	mit Schnellsenktaste und Einklemmschutz
Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorne mit Staufach	Müdigkeitswarner
Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Touchscreen:	Multifunktions-Lederlenkrad	PEUGEOT i-Toggles:
Polster: Stoff / Kunstleder Falgo in Schwarz mit Ziernähten in Mint Grün	Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht
Rücksitzbank geteilt umlegbar 40/60	Sitzheizung vorne	Spracherkennung in natürlicher Sprache
Spurhalteassistent	Steckdose 12V	Stoff/Kunstleder Falgo in Schw. mit Ziernäht. in "Mint"Grün
Toter Winkel Assistent	Verkehrsschilderkennung mit Darstellung der Geschwindigkeitsempfehlung im Kombiinstrument	Visuelle und akustische Einparkhilfe hinten
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	Zierleiste an der Türvekleidung	Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern
Zweifarbige Leichtmetallfelgen Halong 17"		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN