



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000950414-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**DD-AL 7285**
Referenznummer:	**31262123**		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Taigo (CS1)(08.2021->) Life

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WVGZZZCSZPY009996**	Laufleistung abgelesen:	**115833 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**04.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe 5 Gang**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**999 ccm / 70 kW (95 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Deep Black Perleffekt**
Lackart:	**Perleffekt**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2028 / 10.2028**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**205/60/R16/92V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**205/60/R16/92V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**205/60/R16/92V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**205/60/R16/92V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
  Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Textilfussmatten
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- Lautsprecher (4)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2554 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Scheinwerfer LED
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Stoßfänger Life
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel:	**Ja**
	Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar**
	Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen**
	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt**
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Abmeldung erfolgte am 02.10.2026 durch den Kunden

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Türeinstieg Vorne - Rechts	1 Delle	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair

3.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Smart Repair
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
5.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges


Motorraum


Felgen


Bereifung


Bereifung


Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Vorne - Rechts
1 Delle - Smart Repair




1. Türeinstieg Vorne - Rechts
1 Delle - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Rechts
1 Delle - Smart Repair




2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Mit Lackschaden - Smart Repair



5. Hu-bericht
Fehlt - Erneuern

allane mobility group
22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF Life Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 95 PS / 70 KW bleifrei 5-Gang Manuell**		
Amtliches Kennzeichen:	DD -AL 7285	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZCSZPY009996
Vertrags-Nummer:	54354081	Erstzulassung:	04.10.2022
Internes KZ:	15051159	Kilometer-Stand:	115833
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF Life Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 95 PS / 70 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: Deep black perleffekt (schwarz) Polsterung: Stoff Grau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**20.100,84**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Schaltgetriebe, Metallic, Sonderausstattung: 4A3 Vordersitze beheizbar	0,00
Vorlauffahrzeug, welches sich noch im Produktionsprozess befindet oder auf dem Weg zum Händler ist.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**20.100,84**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**23.920,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	23.920,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF Life Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 95 PS / 70 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	70 / 95	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	108
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,700	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	183	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,10
Leergewicht (kg):	1220	zul. Gewicht (kg):	1680

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **54354081**
Amtliches Kennzeichen: DD -AL 7285

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF Life Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 95 PS / 70 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **54354081**
Amtliches Kennzeichen: DD -AL 7285

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF Life Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 95 PS / 70 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
31.07.2023	27332	Wartungszusatzumfänge
31.07.2023	27332	Inspektion und Wartung
30.09.2024	60269	Wartungszusatzumfänge
30.09.2024	60269	Inspektion und Wartung
30.09.2024	60269	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer