

VOLKSWAGEN GOLF SW

-

Immatriculation	GV-160-NF
VIN	WVWZZZCD9RW839171
Kilométrage	147 595 km
Première immatriculation	05/03/2024
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	TEA LE MEUX	Date de l'inspection	13/10/2026 08:00:02
Adresse d'inspection	Rue du Bois Barbier 60880 Le Meux		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	VOLKSWAGEN	Type de carrosserie	Break
Modèle	GOLF SW	Nbre portes	5
VIN	WVWZZZCD9RW839171	Nbre sièges	5
Première immatriculation	05/03/2024	Transmission	Avant
Kilométrage	147 595 km	Couleur intérieur	Gris Foncé
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Non	Manuel d'utilisation	Non
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Stockage GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Camera de recul	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cache bagages	Oui
Niveau carburant	25	Cric	Oui
GPS	Oui	Barres de toit	Oui
Stockage GPS	HD	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	6,9 mm	Hankook	205/55 R 16 94 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	6,2 mm	Hankook	205/55 R 16 94 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	7,3 mm	Hankook	205/55 R 16 94 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	6,7 mm	Hankook	205/55 R 16 94 V	4 Saisons	Aluminium	Non

DOMMAGES






Coffre / hayon



Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Porte ARG


Type de dommage	**Mauvaise réparation**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**


Porte ARD

Type de dommage	**Mauvaise réparation**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**







Pare-chocs AR

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Aile ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**






Capot


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**






Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Bas de caisse int ARG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Bas de caisse int AVG


Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Intérieur

Type de dommage	**Sale**
Mode de réparation	**Nettoyer**














Jante alum. ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Pneu AVG

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Pneu AVD

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Pare-brise


Type de dommage	**Eclat(s)**
Mode de réparation	**Réparation pare-brise**





Garnit. mont pavillon ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**




Garnit. int D coffre

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**





Garnit. int G coffre

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**








Garnit. couvercle AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**





Moulure de pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Plaque immat AV

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Moulure de pare-chocs AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**




Aile ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**




Porte AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Lustrage**

PHOTOS COMMERCIALES





