DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	ZARNASAS3 N3048327	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	ALFA ROMEO	Immatriculation	2eez269	Odometre	69 871 km
Modèle	TONALE 1.6 130 DS Sprint FWD				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	04/11/2025	N° d'inspection	6515588	Date d'évaluation	05/11/2025
Date du mandat	04/11/2025	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD



Equipements génériques

Eléments amovibles


Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Plage arrière	✓
Extincteur	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Bridgestone 235/50/18 V Eté 7.0 mm



Bridgestone 235/50/18 V Eté 7.0 mm

Bridgestone 235/50/18 V Eté 7.0 mm

Bridgestone 235/50/18 V Eté 7.0 mm

Dommages

1



Elément	Insonorisant capot	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	88,65€
Position	-	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	100,65€
Dommages	Troué	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**100,65€**

2

Elément	Compresseur kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	74,58€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait Echange	Forfait	74,58€	**Coût net**	**74,58€**

3



Elément	Recharge kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,84€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait Echange	Forfait	25,84€	**Coût net**	**25,84€**

4



Elément	Nettoyage extérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	30,00€	Valeur Brute	30,00€
Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait	Forfait	30,00€	**Coût net**	**30,00€**

5



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

6



Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	255,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,95	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	195,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**255,00€**

7



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

8



Elément	Jante alu 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

Signatures

Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur