4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:				Kraftstoffverbrauch:			
Niedrig: (Phase 1)	258	g/km	-	g/km	9.9	l/100km	-	m3/100km
Mittel: (Phase 2)	205	g/km	-	g/km	7.8	l/100km	-	m3/100km
Hoch: (Phase 3)	177	g/km	-	g/km	6.8	l/100km	-	m3/100km
Höchstwert: (Phase 4)	212	g/km	-	g/km	8.1	l/100km	-	m3/100km
Kombiniert:	206	g/km	-	g/km	7.9	l/100km	-	m3/100km
Gewichtet, Kombiniert:	-	g/km	-	g/km	-	l/100km	-	m3/100km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb:			5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge:		
Stromverbrauch	-	Wh/km	Verbrauch Elektrische Energie	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km	Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km	Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite innerorts	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nr. 5 der VO (EU) 2018/858: -

52. **Anmerkungen**

zu 5: max.5486*zu 7: max.1965*zu 16.1:+100 bei Anh.betr.*zu 27.1: min. 3800 min-1*zu 30: A1: max.1670, A2: max.1650*zu 35: A1/A2: ww. 225/55R17Rf 101V auf 6,5Jx17 ET50 ww. 245/45R19XL 102Y auf 8Jx19 ET52 ww. 245/45R18XL 100V auf 7,5Jx18 ET52 ww. 225/55R17Rf 101V auf 7Jx17 ET51 ww. 225/55R17C 109/107H(104H) auf 6,5Jx17 ET50 ww. auf 7Jx17 ET51 ww. höhere Tragfähigkeit/Geschwindigkeitsklasse*zu 41: max. Anz.*zu 42: max. S-Pl.*

amtliche Vermerke	Vermerke des Herstellers
	W1VVMGSZ3P4199829
Vermerke des KBA	2091913 239020
36AP 2222 ABQ01122 6	

5 2 239 00904 **FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT**

COC_VAN_M1_V_EA.5y_2018-858.pdf

046CC0143366
www.PS-Team.de

Mercedes-

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Jung Jörg Homering

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	Mercedes-Benz
0.2	Typ	639/2
	Variante	[redacted]
	Version	[redacted]
0.2.1	Handelsbezeichnung	Vito Tourer
0.2.3	Kennungen (falls zutreffend)	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie	IP-02_05_2021_2304-W1V-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie	AT-02_10_2020_2200-W1V-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie	E1-W1V-V12-01
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	-
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	RM-02_10_2020_2301-W1V-1
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	PR-02_10_2020_2200-W1V-1
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie	-
0.4	Fahrzeugklasse	M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mercedes-Benz AG, DE-70372 Stuttgart, Germany
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder	

An B-Säule links oder rechts

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Im Motorraum rechts

0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	[redacted]
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	19.11.2022

mit dem in der am 15.08.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*0457*34 beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.
Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigung zugelassen werden.

Stuttgart
(Ort)

21.11.2022
(Datum)

(Unterschrift)

Leiter Gesamtfahrzeug Mercedes-Benz Vans

(Dienststellung)

i.V.

(Unterschrift)

Leiter Qualitätsmanagement Mercedes-Benz Vans

(Dienststellung)

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GT590086) ausgegeben. Landratsamt München

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen 2 und Räder 4
3. Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung) 2; A1+A2; Verteilergetriebe und Kardanwelle
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist Nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand 3430 mm
4.1 Achsabstände 1-2 3430 mm 2-3 - mm
5. Länge 5370 mm 6. Breite 1928 mm 7. Höhe 1878 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand 2115 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs 2328 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand 3100 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse
1. 1550 kg 2. 1550 kg 3. - kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 5600 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:
18.1 Deichselanhänger 2500 kg 18.3 Zentralachsanhänger 2500 kg
18.4 ungebremstem Anhänger 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors Mercedes-Benz AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor 654
22. Arbeitsverfahren Selbstzündung / Viertakt
23. Reiner Elektroantrieb nein 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder 4;in Reihe
25. Hubraum 1950 cm3
26. Kraftstoff Diesel 26.1. Fahrzeug mit Einstoffmotor
26.2 (nur Zweistoffmotoren) -
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nutzleistung 140.00 kW bei 4200 min-1 (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nutzleistung - kW (Elektromotor)
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung - kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ) automatisch 28.1.1 Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes (falls zutreffend) 2.733

28.1 Gang	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Übersetzungsverhältnisse	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit 199 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite 1. 1666 mm 2. 1645 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen (falls zutreffend):
1 225/55R 17C 109/107 H (104H) ; 6,5Jx17 ET50 ; B; C2
2 225/55R 17C 109/107 H (104H) ; 6,5Jx17 ET50 ; B; C2

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch -

Aufbau

38. Code des Aufbaus AF
40. Farbe des Fahrzeugs GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen 6;2;2;2
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) 8
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) -
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze -

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch 74.00 dB(A) bei der Motordrehzahl 3150 min-1
Fahrgeräusch 70.00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse 2407 kg 47.1.2. Querschnittsfläche 3.234 m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill 1026 - 1610
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
1.3.0. f0 196.88345 N 1.3.1. f1 0.0 N/(km/h) 1.3.2. f2 0.055345 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse 3b 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) 0.0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit Nein
48. Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

	Diesel/Benzin	Gas	Sonstige
CO	210.5 mg/km	- mg/km	- mg/km
THC	- mg/km	- mg/km	- mg/km
NMHC	- mg/km	- mg/km	- mg/km
NOx	27.3 mg/km	- mg/km	- mg/km
THC + NOx	44.5 mg/km	- mg/km	- mg/km
NH3	- ppm	- ppm	- ppm
Partikelmasse	0.64 mg/km	- mg/km	- mg/km
Partikelzahl	1.07*10^9 #/km	- #/km	- #/km

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) 0.18 m-1

48.2. Angegebene höchste RDE Werte (falls zutreffend):

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	80 mg/km	6.00*10^11 km-1
RDE-Fahrt (innerorts):	80 mg/km	6.00*10^11 km-1

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

a) CO2-Emissionen

	Diesel/Benzin
innerorts	219 g/km
außerorts	170 g/km
kombiniert	188 g/km
gewichtet, kombiniert	- g/km

b) Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch

	Diesel/Benzin
innerorts	8.3 l/100km
außerorts	6.4 l/100km
kombiniert	7.1 l/100km
gewichtet, kombiniert	- l/100km

Abweichungsfaktor entfällt Differenzierungsfaktor entfällt

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch gewichtet/kombiniert - Wh/km
Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) el 17 29
3.2.1. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (NEFZ)
Benzin /Diesel 1,5 Gas: - Sonstige: -
3.2.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (WLTP)
Benzin /Diesel: 1,0 Gas: - Sonstige: -

Zweitschrift



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Zweitschrift



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

Zweitschrift




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Zweitschrift



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Zweitschrift




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Zweitschrift



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zweitschrift



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Winterreifen vorne rechts an der Flanke eingeschnitten

Zweitschrift



Bild 15 : Winterreifen vorne rechts an der Flanke eingeschnitten



Bild 16 : Sommerreifen hinten links an der Flanke eingeschnitten

Zweitschrift



Bild 17 : Sommerreifen hinten links an der Flanke eingeschnitten



Bild 18 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung

Zweitschrift




Bild 19 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 20 : Kotflügel vorne rechts zerkratzt

Zweitschrift




Bild 21 : Kotflügel vorne rechts zerkratzt



Bild 22 : Heckdeckel leicht zerkratzt

Zweitschrift




Bild 23 : Heckdeckel leicht zerkratzt



Bild 24 : Seitenteil links zerkratzt und eingedellt

Zweitschrift




Bild 25 : Seitenteil links zerkratzt und eingedellt



Bild 26 : Seitenteil links zerkratzt und eingedellt

Zweitschrift



Bild 27 : Unterbodenverkleidung Halterung gebrochen



Bild 28 : Türpinn vorne rechts

Zweitschrift



Bild 29 : Stoßfänger vorne gestaucht




Bild 30 : Stoßfänger vorne gestaucht

Zweitschrift




Bild 31 : Feststellbremse Gummiüberzug

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	389022
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	Vito
Variante	Pro 119 CDI
Listenpreis	67.864,66
VIN	W1VVMGSZ3P4199829
Erstzulassungsdatum	1.2.2023
Kennzeichen	M-H 6892

Schadensfälle der int. Belegnummer: 389022 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024103930	11.03.2024	| Beifahrerseite Tür vorne	
2024108864	27.05.2024	| Unterboden/Auspuff	540,58
2025100363	15.12.2024	| Fahrerseite Tür hinten	
2025117031	17.11.2025	| Stoßfänger hinten	3.036,41
2025118636	25.11.2025	| Beifahrerseite Seitenschweller| Beifahrerseite Tür hinten	1.603,60
2026109833	28.04.2026	| Windschutzscheibe gerissen	
2026109833	28.04.2026	| Windschutzscheibe gerissen	
2026110437	28.04.2026	| Beifahrerseite Kotflügel vorne	
2026110444	28.04.2026	| Stoßfänger vorne	
2026110434	28.04.2026	| Beifahrerseite Tür vorne	
2026110432	28.04.2026	| Fahrerseite Tür hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Zweitschrift

DEKRA

DEKRA-Nr: 0422 / 042222 / 2026 / B084251000038 vom 29.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	18.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 164 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Schiebetür
-Schweller rechts
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Hinweis zur Reifenbewertung: Reifen vorne rechts an der Flanke eingeschnitten
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.02.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	Vito Tourer (447)(07.2014->) / Vito Tourer 119 CDI Pro 4x4 extralang (EURO 6d)
Aufbauart	Kleinbus	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1VVMGSZ3P4199829
Maße Länge/Breite/Höhe	5370 / 1928 / 1878 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3430	zul. Gesamtmasse	3100 kg
HSN / TSN	2222 / ABQ	DAT €uropa-Code®	025701621560003
DAT Marktindex	DE00A 6356	Km-Stand abgelesen	93900
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Silber / 9744	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Zweitschrift

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 109 T	Continental / VanContact Winter	W /O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 109 T	Continental / VanContact Winter	W /S	6 mm
2 links	225 / 55 R 17 109 T	Continental / VanContact Winter	W /O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 109 T	Continental / VanContact Winter	W /O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge		Continental / VanContact 200	S /O	8 mm

W/ Winter; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 109 H	Continental / VanContact 200	S /O	5 mm
225 / 55 R 17 109 H	Continental / VanContact 200	S /O	5 mm
225 / 55 R 17 109 H	Continental / VanContact 200	S /S	5 mm
225 / 55 R 17 109 H	Continental / VanContact 200	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Befestigungsschienen für Dachträger, BlueEfficiency-Paket, Bodenbelag: Fahrgastraum TPO, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung, Design- und Ausstattungslinie PRO, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsgriff hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch 2-fach, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Haltegriffe A-Säulen, Haltegriffe im Fond, Handschuhfach abschließbar, Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr., Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenverkleidung gehobene Ausführung, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserie/Aufbau: extra lang, Kindersicherung, Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT, Nebelschlussleuchte, PKW-Zulassung, PTC Heater, Partikelfilter, Pro, Radstand 3430 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückspiegel innen, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, Stahlfelgen 6,5x17, Tagfahrlicht, Umfeldleuchte in Heckklappe, Vlies-Batterie 92 Ah, Vorbereitung für DAB Radioempfang, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zweitschrift

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
33297	Ablagenetz an Vordersitzlehne links
2174	Akustik-Paket
6609	Anhängelast 2500 kg
14205	Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
25758	Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)
6012	Auflastung auf 3,1 t
2016	Ausstattungs-Paket: Cabin Comfort
2015	Ausstattungs-Paket: Driver Comfort
24050	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
16000	Dachreling
33931	Entfall 2.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum
4312	Fahrassistenz-Paket
18649	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
42207	Fahrwerk mit erhöhter Bodenfreiheit
28022	Fußmatten Allwetter
74518	Generator 250 A
39019	Getränkehalter vorn (doppelt)
35410	Hauptschlüssel zusätzlich
37733	Innen- und Umfeldbeleuchtung
18579	Intelligent Light System LED
25028	Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
77405	Kraftstofftank: vergrößert
69009	Lenkrad (Leder)
11000	Metallic-Lackierung
27203	Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
4409	Park-Paket
41103	Radvollabdeckung
68600	Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
19107	Scheibenwaschanlage beheizt
34618	Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System (3 Schienen)
29502	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
32101	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
33304	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
33303	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
34003	Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
37905	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
21609	Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
26710	Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
22100	Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
24701	Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	145 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenteil links zerkratzt und eingedellt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25, 26)
2. Sommerreifen hinten links an der Flanke eingeschnitten, erneuern (Bild

Zweitschrift

16, 17)
3. Kotflügel vorne rechts zerkratzt, smart repair (Bild 20, 21)
4. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 18, 19)
5. Unterbodenverkleidung Halterung gebrochen, erneuern (Bild 27)
6. Stoßfänger vorne gestaucht, erneuern (Bild 29, 30)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckdeckel leicht zerkratzt, polieren (Bild 22, 23)

Fehlende Teile

1. Türpinn vorne rechts
2. Feststellbremse Gummiüberzug

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	6 mm	WS

Legende
W/ Winter S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden