# BMW

VIN: WBA31GW080CV10621

Geschätzte Reparaturkosten netto

2.381,93 EUR
GESAMT




## Beschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Kennzeichen**<br>M-FB 6798 | **Zulassungsdatum**<br>30/04/2025 | **Laufleistung**<br>27432 km |
| **Farbe**<br>- | **Jahr**<br>- | **Polster**<br>- |
| **Anzahl der Türen**<br>- | **Anzahl der Sitze**<br>- | **Generation**<br>- |

## Bewertungsdetails

**Bewertungsort**
FleetParQ Krayenberggemeinde

## Mängel

| # | Element | Defekt | Korrektur |
|---|---|---|---|
| 001 | Stoßfänger / Hinten<br>Lackiert : Ja | Kratzer | Smart Repair |
| |   | | |
| 002 | Kotflügel / Hinten Links | Kratzer | Smart Repair |
| |   | | |
| 003 | Stoßfänger / Vorne Links<br>Lackiert : Ja | Kratzer | Ersetzen |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | Felge / Hinten Rechts<br>Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " | Kratzer | Ersetzen |





## Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

## Lose Teile

- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [x] Hutablage
- [ ] Ladekabel Schuko-Steckdose
- [ ] Wagenheber

## Hauptreifensatz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vorne Links** | GOODYEAR | 245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| **Vorne Rechts** | GOODYEAR | 245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| **Hinten Links** | GOODYEAR | 245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| **Hinten Rechts** | GOODYEAR | 245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen | 6 mm |

## Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation


Spare Tyre


Vin


Sonstige



Sonstige


Sonstige


Sonstige


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer


Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer


Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer