49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	292	----	----	12.9	----	----	--------
Medium:	201	----	----	8.9	----	----	--------
High:	175	----	----	7.8	----	----	--------
Extra High:	195	----	----	8.6	----	----	--------
Combined:	203	----	----	9.0	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: ----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.96 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): ----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): ----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: --------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+35 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##245/40 R19 94W#8,0JX19 ET45 ;##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET45;##225/45 R19 92W M+S#8,0JX19 ET45;##225/50 R18 95 W M+S#7,0JX18 ET45;##

Certificate of Conform

046CC0161548

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		CUPRA
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	5FP	CXDNFCX1	AD7CAD7GC0064BIML1C19ADA8I17
0.2.1.	Commercial name:		CUPRA ATECA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		--------- - ----------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		--------- - ----------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ----------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ----------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37SZ_A0_0558-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0411_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_5FP_DNFC_AD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-AU_00109_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right B-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZ5F4P6564223
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-05-10

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*38 granted on 2023-02-07 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-05-10 Martorell, 2023-05-10

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data

VSSZZZ5F4P6564223

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	2, Axle 1/2
	Interconnection of powered axles:	front-rear axle gear box-cardan shaft
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2628
4.1.	Axle spacing [mm]:	2628
5.	Length [mm]:	4386
6.	Width [mm]:	1841
7.	Height [mm]:	1613
13.	Mass in running order [kg]:	1628
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1688
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2130
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1110 / 1070
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4230
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2100
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90
20.	Manufacturer of the engine:	AUDI AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	221.00 / 5300
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic							
	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
28.1.2.	Final drive ratio:	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

29.	Maximum speed [km/h]:	249
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1575 / 1549
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1: 245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET45 / C / C1	
	Axle 2: 245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET45 / C / C1	
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	83.70 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	69.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1765
47.1.2.	Frontal area [m^2]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
176.0	0.753	0.04007

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	494.3	28.6	23.1	19.8	--------	--------	0.2300	0.28E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		--------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Service-Nachweis

SEAT S.A.

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	VSSZZZ5F4P6564223
Typbezeichnung	ATECA 2,0 TSICUPRA5T221 DS4A7A
Datum der Auslieferung	2023-09-27
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2026-08-12
Laufleistung	41650 km
Auftragsnummer	338002
Durchgeführt von	Autohaus Petri Plautstraße 13 04179 Leipzig Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Pannenhilfe	Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt

Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Heckklappe Oberteil Kratzer und eingedellt



Bild 16 : Heckklappe Oberteil Kratzer und eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5610576
Hersteller	Cupra
Model	Ateca
Variante	DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive OPF, (Facelift) 2023 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis	43.739,49
VIN	VSSZZZ5F4P6564223
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	M SW3470

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5610576 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026116098	04.10.2026	| Heckklappe	
2026113355	18.08.2026	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 022566 / 2026 / B089144000373 vom 09.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	08.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.10.2023	Letzte Zulassung	02.10.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Ateca (KHP/KBP)(08.2020->) / Ateca 2.0 TSI VZ 4Drive OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F4P6564223
HSN / TSN	7593 / ATK	DAT €uropa-Code®	011890060050001
DAT Marktindex	DE001 6413	Km-Stand abgelesen	44509
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	221
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Graphite grey metallic (F7C) / 5X, LF7C	Polster / Farbe	Sitzbezüge in Gewebe / Soul

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	4 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 40 R 19 94 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 J FSL	W /O	6 mm
245 / 40 R 19 94 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 J FSL	W /O	6 mm
245 / 40 R 19 94 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 J FSL	W /O	5 mm
245 / 40 R 19 94 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 J FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 69 Ah, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Brillenfach, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, Doppelendrohr Auspuffanlage, links/rechts, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Fußraumbeleuchtung LED, Generator 140 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit LED-Beleuchtung, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler), Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNFC), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Radstand 2631 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem Kessy, Schriftzug auf der Heckklappe, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Sitzmittelbahn in Mikrofaser, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger hinten Cupra-Design mit Diffusor, Stoßfänger vorn Cupra-Design, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
4312	Fahrassistenz-Paket
22707	Frontscheibe heizbar
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
35604	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
69310	Lenkrad (CUPRA, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
11000	Metallic-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad
33513	Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
39503	Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckklappe Oberteil Kratzer und eingedellt, instandsetzen (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur
Felge hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur