INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6970NLC / WBA11EG0305592093 / 5592093

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.193

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6970NLC | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	VREDESTEIN	225/55/18	102	Y	-
DI	VREDESTEIN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	VREDESTEIN	225/55/18	102	Y	-
TI	VREDESTEIN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	18/09/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

6970NLC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático dl iz	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6970NLC | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Paragolpes tr (zona inf)	OBSERVACIÓN-	

6970NLC | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,57	40,00	526,16 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.33 h.			0,00	169,37	10,00	165,13 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	1.25 h.	5,29	0,00		114,24 €
8. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.16 h.	0.92 h.	3,90	0,00		45,48 €
9. Moldura iz paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	0.17 h.	0,72	0,00		39,22 €
10. Moldura retrovisor puerta iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €
11. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
12. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
13. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado	-			2.92 h.	12,37	0,00		124,79 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
18. Moldura retrovisor puerta iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1390,4 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6970NLC | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,57 h.	214,42 €
Total material pintura	-	24,06 €
Total Mano de Obra Pintura	5,68 h.	218,67 €
Total Recambios	-	734,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

6970NLC | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Descuento recambios aplicado	-	325,75 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	199,25 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6970 NLC


6970 NLC


6970 NLC
X1


6970 NLC
X1





km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
1356 km
0 1
10:05
Valores desde repost.
1.0 l/h
Total 17193 km
6.5 km
1/min x1000
6
5
4
3
2
0
Puerta abierta.
P
+18.5 °C
WARM-UP








BMW


Made in
Germany
X1 sDrive18d
300
0.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00153
WBA11EG0305592093
2150 kg
3950 kg
1- 1135 kg
2- 1075 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN
5 A0C 986







MEDIA

TEL

NAV

DIAL

10:29

C. Cañadas del Tello

Av. Belén

C. Estrellas

C. Perú

C. A

C. Alamo

Av. de Madrid

Búsqueda

- OFF +

- OFF +

MAX

km/h
10
0
Puerta abierta.


7.05


ON
ZERO
h09



OFF
ON
9.25










BMW


VREDESTEIN






Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim
AGC AUTOMOTIVE
43R-010795
DOT-24 M281 AS1
TRANSP 70% MIN


Manheim


Mannheim

Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim