



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000951118-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**M-Y 2754**
Referenznummer:	**31274488**		

Fahrzeugdaten

Kia XCeed (2019->) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**U5YH5F15GRL164541**	Laufleistung abgelesen:	**103288 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**02.10.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**14.10.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1482 ccm / 118 kW (160 PS)**
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**(1K) ZILINASCHWARZ MET.**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2026 / 10.2026**
Polster Art:	**Leder/Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Teilweise**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**90696 / 18.05.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/45/R18/94V 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/45/R18/94V 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/45/R18/94V 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/45/R18/94V 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
  Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System Verkehrzeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System

- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI KAT
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2650 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Tagfahrlicht LED hinten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
  Scheibenwischer mit Regensensor, Klimaautomatik 2-Zonen, Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Kratzer	Smart Repair

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Seitenschaden	Siehe Anlage	Siehe Kalkulation
3.	Wartung 1 über 1334 km überzogen	Nicht Gepflegt	
4.	Wartung 2 über 2412 km überzogen.	Nicht Gepflegt	
5.	Wartung 3 über 3274 km überzogen.	Nicht Gepflegt	
6.	Wartung 4 über 6193 km überzogen	Nicht Gepflegt	
7.	Wartung 5 über 2481 km überzogen	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung


Bereifung



1. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenschaden
Siehe Anlage - Siehe Kalkulation



2. Seitenschaden
Siehe Anlage - Siehe Kalkulation



2. Seitenschaden
Siehe Anlage - Siehe Kalkulation



2. Seitenschaden
Siehe Anlage - Siehe Kalkulation



2. Seitenschaden
Siehe Anlage - Siehe Kalkulation

22346/24802

Standplatz:

09.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA XCeed 1.5 T-GDI DCT Vision Sports Utility Vehicle5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	M -Y 2754	Fahrgestell-Nummer:	U5YH5F15GRL164541
Vertrags-Nummer:	65912084	Erstzulassung:	02.10.2023
Internes KZ:	15094018	Kilometer-Stand:	103288

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

KIA XCeed 1.5 T-GDI DCT Vision Sports Utility Vehicle 5-türig 1482 ccm 160 PS /118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Zilinaschwarz Metallic | Polsterung: Stoff/Ledernachbildung Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**25.705,88**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Komfort-Paket	747,90
Metallic-Lackierung	546,22
Stoff/Ledernachbildung Schwarz	0,00
Zilinaschwarz Metallic	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**27.000,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**32.130,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	32.130,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA XCeed 1.5 T-GDI DCT Vision Sports Utility Vehicle5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1482
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	208	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1400	zul. Gewicht (kg):	1870

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **65912084**
Amtliches Kennzeichen: M -Y 2754

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA XCeed 1.5 T-GDI DCT Vision Sports Utility Vehicle5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
30.07.2025	9059954401	Fremdverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Radlauf hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **65912084**
Amtliches Kennzeichen: M -Y 2754

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA XCeed 1.5 T-GDI DCT Vision Sports Utility Vehicle5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*
22.07.2024	16334	Inspektion und Wartung
19.03.2025	33746	Inspektion und Wartung
19.03.2025	33746	Wartungszusatzumfänge
25.08.2025	52022	Inspektion und Wartung
25.08.2025	52022	Wartungszusatzumfänge
07.01.2026	73215	Bremsflüssigkeitswechsel
07.01.2026	73215	Wartungszusatzumfänge
20.05.2026	90696	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer