046CC0170641

www.PS-Team.de

Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		CUPRA
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KL	CBDNFCX0	FD7CFD7GC0014BIML1CBD17
0.2.1.	Commercial name:		CUPRA LEON
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		---
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		---
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		---
	Rolling resistance [kg/t]:		---
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		---
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37WZ_B0_0597-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0413_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KL_DNFC_FD7_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7F_19_001-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		---
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-AU_00108_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-CD_APW_D_AVAAXX-WWW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A., Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		On the right A-pillar,glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:		In the engine compartment,right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		---
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKL3RR066512
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2024-01-16

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*27 granted on 2023-10-17 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-01-16

Martorell, 2024-01-16

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKL3RR066512

CoC Version: 1

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m³)	Others: (L)	(Wh/km)
Low:	256	---	---	11.3	---	---	-------
Medium:	168	---	---	7.4	---	---	-------
High:	145	---	---	6.4	---	---	-------
Extra High:	167	---	---	7.4	---	---	-------
Combined:	172	---	---	7.6	---	---	-------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.91 Gas (CNG/LPG): --- Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m³)/(L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	-------
Medium	---	---	---	---	---	---	-------
High	---	---	---	---	---	---	-------
Extra High	---	---	---	---	---	---	-------
City	---	---	---	---	---	---	-------
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	-------
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	-------
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	-------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]: (EAER): ----- (EAER city): ----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: --------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+25 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.
in pos 49: 225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##235/35 R19 91Y XL#8,0JX19 ET49;##22
5/35 R19 88H XL M+S#8,0JX19 ET49;##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155: no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156: no

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2679
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679
5.	Length [mm]:	4398
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1442
13.	Mass in running order [kg]:	1504
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1556
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2000
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1090 / 960
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3600
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	221.00 / 5300
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Gearbox ratios:	------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
28.1.2.	Final drive ratio:	------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
29.	Maximum speed [km/h]:	250
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1554 / 1520
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1
	Axle 2:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	89.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	71.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1633
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------
47.1.3.	Road load coefficients	

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
141.0	0.252	0.03554

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
Petrol / Diesel	356.3	35.7	32.5	21.5	--------	--------	0.5100	0.03E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
Petrol / Diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	--------	
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank





Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Service-Nachweis

SEAT S.A.

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	VSSZZZKL3RR066512
Typbezeichnung	LEON 2.0 TSIC LVZ5T221 DS4A7
Datum der Auslieferung	2024-05-29

Inspektion	
Datum	2026-06-25
Laufleistung	23382 km
Auftragsnummer	2026005939
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Oel f.Achsantrieb
Durchgeführt von	Autohof Reimers GmbH An der Mühlenau 3+7 25421 Pinneberg Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Pannenhilfe	Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2025-12-08
Laufleistung	16029 km
Auftragsnummer	1972864
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Service Partner	Ja
Pannenhilfe	Ja (bis Anzeige Service)

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Zubehör



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Kennzeichen inkl. Halterung vorne eingedrückt




Bild 18 : Kennzeichen inkl. Halterung vorne eingedrückt



Bild 19 : Stoßfänger vorne eingedrückt




Bild 20 : Stoßfänger vorne eingedrückt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6272597
Hersteller	Cupra
Model	León
Variante	DE - LimS5 2.0 TSI EU6d, VZ OPF, 2021 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis	40.361,35
VIN	VSSZZZKL3RR066512
Erstzulassungsdatum	1.5.2024
Kennzeichen	M TJ1396

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6272597 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026116191	06.10.2026	| Stoßfänger vorne	
2025102721	18.02.2025	| Fahrerseite Kotflügel vorne| Reifen/Felge links	3.787,98
2026104744	19.03.2026	| Fahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne	2.012,09
2026113494	01.09.2026	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0400 / 023905 / 2026 / B082998000217 vom 28.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	07.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Stoßfänger vorne rechts*
- *Kotflügel vorne rechts*

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Bordmappe - Wartungsnachweis
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.05.2024	Letzte Zulassung	22.05.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Leon 2.0 TSI DSG VZ CUP
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL3RR066512
HSN / TSN	7593 / ARR	Schlüssel-Nr.	10640180
Km-Stand abgelesen	24119	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	221
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Metallic mythical black (Y9T)	Polster	Teilleder

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S /O	4 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S /O	4 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S /O	6 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S /O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelkappen lackiert in "Dark Aluminium", Bremsleuchte, dritte, CUPRA Bremssattel vorne in schwarz, CUPRA CONNECT, CUPRA Heckspoiler in Carbon, CUPRA Pedalerie und Fußablage in silber/schwarz, CUPRA Seitenschweller in Dark Aluminium, Dachhimmel in schwarz, Differenzialsperre (VAQ) für Vorderachse, Drehzahlmesser, Drive Profile CUPRA, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7 Gang DSG, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchten vorne/hinten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Dynamic, Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem, Paket: Licht-und-Sicht-Paket, Paket: Voll-LED-Paket, Paket: Winter-Paket, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 8J x 19" "Exclusive II Black/Copper", glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem, Kessy Advanced, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten, Sitze: "CUP" Supersport-Schalensitze vorne in Leder, Farbe Schwarz, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Türverkleidung in Lederoptik, Ultraschall-Einparkhilfe, hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 06 / 2026 bei Kilometerstand 23.382
nächste Wartung:	am 06 / 2027 bei Kilometerstand 53.382
bis Wartung verbleiben:	27.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorn inkl. Kennzeichen und Halter eingedrückt und verformt, erneuern
2. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur