Historial del Vehiculo -9764-MFD

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
9764-MFD	07/12/2023	1	DP AUTOS	LUNAS	768308423R - LUNA FIJA PTA.D.D. CALZADA
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	561103790R - Sop dr traviesa inf parag dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	620260503R - Rejilla paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	620227396R - Paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	620227396R - Paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Absorbedor paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	620907296R - Absorbedor paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Sop dr traviesa inf parag dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	284420753R - Sensor aparcamiento dl dr
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	625009677R - Envolvente radiador
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	620260503R - Rejilla paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	214F68290R - Rejilla radiador
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	214810411R - Conj ventilador radiador
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	656010547R - Cerradura capó dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desarmar/Despiezar Paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar tubo intercooler
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	626856062R - Canalizador sup paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	623105565R - Rejilla dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	561103790R - Sop dr traviesa inf parag dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	261528825R - Jgo emb paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar instalacion electrica del
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Paragolpes dl completo
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Ajustar Sensor proximidad
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	1234yf - carga aire acond
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	638127184R - Moldura contorno aleta dl dr
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	612002205R - Refuerzo frente
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Anticongelante
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Rejilla dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	284523946R - Jgo soportes sensores aparcamiento dl cent
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	921005FA0A - Condensador a/c completo
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	144966668R - Intercooler
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Verificar Diagnosis
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	752103198R - Traviesa paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Ajustar Sensor proximidad
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Sustituir Anticongelante
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Sustituir, Desmontar y montar Conj ventilador radiador
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	620907296R - Absorbedor paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Cuadrar zona dl carrocería
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	214105FA0B - Radiador motor
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Sustituir, Desmontar y montar Traviesa paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Faro dr

9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Envolvente radiador
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Sustituir Intercooler
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desarmar/Despiezar Paragolpes dl
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	EM69010 - Matrícula dl
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Purgar Anticongelante
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	622352369R - Protector dl mecánica delantera
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Sustituir, Desmontar y montar Radiador motor
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Protector mecánica delantera
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Sop dr traviesa inf parag dl
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Intercooler
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Faro iz
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Paragolpes dl completo
9764-MFD	18/04/2023	910 DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Sustituir carga aire acond
9764-MFD	26/03/2024	23234 MAN	ANUAL 1	FILTRO ACEITE
9764-MFD	26/03/2024	23234 MAN	ANUAL 1	FILTRO POLEN
9764-MFD	26/03/2024	23234 MAN	ANUAL 1	ACEITE MOTOR 05W30
9764-MFD	26/03/2024	23234 MAN	ANUAL 1	REV. 1º AÑO
9764-MFD	26/03/2024	23234 MAN	ANUAL 1	Aportación a SIGAUS (R.D. 679/2006)
9764-MFD	26/03/2024	23234 MAN	ANUAL 1	M.O. REVISIÓN
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Disco freno dl iz
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Filtro gas
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Filtro actuador caudal gas
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Aceite motor - 05W30 OEM
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Bujía
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Arandela / tapón cárter - COBRE - Nueva
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Filtro antipolen - MOTRIO - Economic
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Jgo discos freno dl - Bosch - Rec.Plat. AZELER
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Serv inspección bujías
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	MANO DE OBRA
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Filtro aire
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Pastillas freno dl - Bosch - Rec.Plat. AZELER
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Disco freno dl dr
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Serv inspección B
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Tasas reciclado residuos
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Serv insp filtro actuador gas
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Filtro aceite - VALUE+ - Nueva
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Serv insp filtro antipolen
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Rellenar niveles
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Serv inspección filtro aire
9764-MFD	07/07/2025	63384 MAN	REV 060.000	Serv inspección filtro gas
9764-MFD	16/03/2026	77884 MAI	BATERIA	MANO DE OBRA
9764-MFD	16/03/2026	77884 MAI	BATERIA	Batería - MOTRIO - Economic
9764-MFD	16/03/2026	77884 MAI	BATERIA	Batería telemando c/c - CR 2016 - Nueva
9764-MFD	15/07/2026	84760 MAN	REV 080.000	Líquido frenos - DOT4 ISO - Nueva
9764-MFD	15/07/2026	84760 MAN	REV 080.000	Jgo escobillas limpia
9764-MFD	15/07/2026	84760 NEU	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215/60 TR17 CARRIER ALL SEASON TL 109T / Furgoneta/ TODO TIEMPO
9764-MFD	15/07/2026	84760 NEU	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 215/60 TR17 CARRIER ALL SEASON TL 109T / Furgoneta/ TODO TIEMPO
9764-MFD	15/07/2026	84760 NEU	4 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
9764-MFD	15/07/2026	84760 MAN	REV 080.000	Arandela / tapón cárter - COBRE - Nueva
9764-MFD	15/07/2026	84760 NEU	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 215/60 TR17 CARRIER ALL SEASON TL 109T / Furgoneta/ TODO TIEMPO
9764-MFD	15/07/2026	84760 NEU	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215/60 TR17 CARRIER ALL SEASON TL 109T / Furgoneta/ TODO TIEMPO
9764-MFD	15/07/2026	84760 MAN	REV 080.000	Escobilla limpialuna tr
9764-MFD	15/07/2026	84760 MAN	REV 080.000	Aceite motor - 05W30 OEM
9764-MFD	15/07/2026	84760 MAN	REV 080.000	Filtro aceite - VALUE+ - Nueva
9764-MFD	15/07/2026	84760 MAN	REV 080.000	Filtro antipolen - Nueva

9764-MFD	15/07/2026	84760	MAN	REV 080.000	Serv inspección 90000 KM
9764-MFD	15/07/2026	84760	MAN	REV 080.000	M.O. General

Informe de tasación



RENAULT CAPTUR

INTENS TCE 74KW (100CV) GLP

VIN	VF1RJB00570446573
Primera matriculación	27/2/2023
Kilometraje del vehículo	85.739 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	9/9/2026 10:21:14	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	27/2/2023
Modelo	CAPTUR	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF1RJB00570446573	Tipo de combustible	Gas

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Manual de instrucciones	No		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 100 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 100 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	7,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 100 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	7,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 100 V	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar






2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



3 | Tapizado De Techo

Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



18 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



20 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



4 | Parabrisas

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar





5 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





6 | Faro Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



7 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



8 | Espoiler Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




10 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar







12 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



13 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Embell Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



16 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



17 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar







19 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



21 | Revest Inf Parachoques Tras


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



22 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





23 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



24 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reemplazar



25 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



26 | Maneta exterior puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




27 | Embell Puerta Tras DR


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



28 | Embell Puerta DEL DR

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar







29 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar





30 | Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



31 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



32 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



33 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	**Deformado**
Modo de reparación	**Reemplazar**







34 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Quitar Adhesivos**



35 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**



36 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**



37 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

Fotos comerciales



