AUDI E-TRON SPORTBACK

Vehicle information


Make:	**AUDI**	License:	**2AUV995**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**E-TRON SPORTBACK**	VIN:	**WAUZZZGE0MB042131**
Fuel type:		Power:	**300 kW**
Version:	**95 kWh 55 Quattro S line**	First registration	**28/07/2021**
Mileage:	**193208 km**	N° of doors:	

Damage summary


Front	4
Left	3
Rear	1
Roof & others	1

Commercial pictures
















































3	Véhicule équipé d'éco-innovations/ **Voertuig uitgerust met een of meerdere eco-innovaties**/ *Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestatte*		nein					
3.1	Code général de la ou des éco-innovations/ **Algemene code van de eco-innovatie(s)**/ *Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)*		----------					
3.2	Émissions de CO 2 épargnées totales dues aux éco-innovations/ **Totale CO 2 - emissiebesparing dankzij de eco-innovatie**/ *Gesamt-einsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen*		3.2.1 Gain NEDC/ NEDC besparen,/ NEFZ Einsparungen			3.2.2 Gain WLTP / WLTP besparen / WLTP Einsparungen		
	Die-ess/ **Die-Benz**/ *Die-Benz*	g/km	----			----		
	LPG-Gaz nat./ **LPG-Aardgas**/ *Flussiggas-Erdgas*	g/km	----			----		
	Autres/ **Anderen**/ *Sonstige*	g/km	----			----		
4	Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs/ **Alle aandrijflijnen behalve puur elektrische voertuigen**/ *Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen*		Emissions de CO2/ CO2-emissies/ CO2-Emissionen (g/km)			Consommation de carburant/ Brandstofverbruik/ Kraftstoffverbrauch (/ 100km)		
	Valeurs WLTP/ **WLTP Waarden**/ *WLTP Werte*					L	M³	
	LOW :		---	---	---	----	----	----
	MEDIUM :		---	---	---	----	----	----
	HIGH :		---	---	---	----	----	----
	EXTRA-HIGH :		---	---	---	----	----	----
	mixte/ gecombineerd/ Kombiniert		---	---	---	----	----	----
	Pondéré, mixte/ **Gewogen, gecombineerd**/ *Gewichtet, kombiniert*		---	---	---	----	----	----
5.1	Véhicules électriques purs/ **Puur elektrische voertuigen**/ *Vollelektrische Fahrzeuge*							
	Consommation d'énergie électrique/ **Elektriciteitverbruik**/ *Stromverbrauch*	Wh/km	239.46					
	Autonomie en mode électrique/ **Elektrische actieradius**/ *Elektrische Reichweite*	km	407					
	innerorts							
	Autonomie en mode électrique en ville/ **Elektrische actieradius in de stad**/ *Elektrische Reichweite*	km	466					
5.2	Véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur/ **Extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen**/ *Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge*							
	Consommation d'énergie électrique/ **Elektriciteitverbruik**/ *Stromverbrauch (ECAC.weighted)*	Wh/km	--------					
	Portée électrique/ **Elektriciteitsstrekking**/ *Elektrische Reichweite (EAER)*	km	-----					
	Portée électrique urbaine/ **Stadelektriciteitsstrekking**/ *Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)*	km	-----					

VIN equipment according to manufacturer information

Adjustable back support	Airbag	Battery charging power	Central consol
Central locking	Distance control	Electric adjustable mirrors	GPS
Interior leather	Isofix	Luggage space cover	Power steering
Rims alloy	Roof bars	Seats F heated (ECS&B)	Steering wheel multifunctional
Telephone	Tow hook		

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others
















Bumper F
Scratch(es)
Paint
Front





Bumper moulding F
Scratch(es)
Paint
Front






Bumper moulding F
Scratch(es)
Paint
Front




Bumper R
Dent(s)
Paint
Rear






Bumper spoiler F
Scratch(es)
Replace
Front








Door FL
Scratch(es)
Paint
Left




Door RL
Scratch(es)
Paint
Left





Wing RL
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Left





Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
255/50/20/109/H
Bridgestone
3.5 mm
Front Right
Summer
Aluminium
255/50/20/109/H
Bridgestone
3.5 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
255/50/20/105/H
Hankook
6.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
255/50/20/105/H
Hankook
6.0 mm

Checks

Battery level	**30**	Category	**Passenger Car**
Certificate of Conformity	**Yes**	Compressor	**Yes**
Maintenance	**OK**	Number of charging cables (normal)	**1**
Number of charging cables (rapid charge)	**1**	Number of keys total	**2**
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**	Registration Certificate Home (BE)	**Yes**
Repair kit	**Yes**	Reset to factory settings	**No, not possible**
State of Health	**88.0**	Statutory inspection	**OK**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS	Accoudoir central AV	Accoudoir central confort coulissant et inclinable
Acoustic Parking System avant/arrière/latéral	Affichage tête haute	Airbag conducteur
Airbag passager	Airbags latéraux façon rideau Sideguard AV/AR	Airbags latéraux intégrés aux sièges à l'avant
Appuie-tête avant réglables en hauteur	Attache-remorque amovible	Audi active lane assist
Audi connect	Audi connect emergency call & Service	Audi Music Interface
Audi Pre Sense basic	Audi Pre Sense Front	Audi side assist et Audi Pre Sense Rear
Audi Smartphone Interface	Audi Sound System	Audi virtual cockpit
Audi virtual cockpit Plus	Avertisseur sonore 2 tons	Boîte à gants éclairée
Boulons antivol	Câble charge+conn.indust.CEE 400V/16A rouge droit	Câble charge+conn.indust.CEE 400V/32A rouge coudé
Caméras d'environnement	Caméras d'environnement(si Business/Business Plus)	Ciel de toit en tissu
Clé confort	Climatisation électronique 2 zones+filtre pollen	Climatisation stationnaire confort
Colonne de direction réglable hauteur et profondeur	Contours de fenêtres alu mat	Couvre-coffre amovible
Cuir et similicuir	Désactivation manuelle de l'airbag passager	Direction progressive
Double vitrage	Eclairage au sol à technologie DEL avec projection	Eclairage dans les seuils de porte
Eclairage du coffre à bagages	Eclairage espace-pieds AV/AR	Eclairage logé dans le hayon
Encarts décoratifs laqués gris praphite	Encarts en aluminium brossé mat	ESC - Electronic Stability Control
Feux de jour à technologie DEL	Fixation pour siège-enfant ISOFIX pour le siège du passager avant	Fixations ISOFIX et Top Tether sièges arrière
Hayon à ouverture et fermeture électrique	Interrupteurs avec confirm.haptique (noire & alu)	JAV 5 branches 9Jx20''+255/50 R20 109H
Lampes de lecture (2 AV - 3 AR)	Limiteur de vitesse	Lunette arrière chauffante avec commande de durée
Miroirs de courtoisie sous rabat + éclairés	MMi Navigation Plus	Module éclairage kit 1
Moulures seuils AV et AR insert alu+éclairage	Outillage de bord	Pack Business Plus
Pack Business Plus (convention A/B/C/D/E/F/H/P)	Pack cuir haut et bas	Pack Technology
Pare-brise acoustique	Pare-chocs S couleur carrosserie	Passages de roue en couleur carrosserie
Peinture à effet perlé Gris Daytona	Phares avant à technologie DEL	Pré-équipement pour charge sans contact
Pré-instal.téléphonique GSM (Bluetooth)	Prises 12V (1 AV + 1 AR + 1 coffre)	Radio High Plus
Radio numérique (DAB)	Railing de toit façon aluminium	Réglage électrique du site lombaire des sièges avant
Régulateur de vitesse	Rétros rabat.élec.+J/N auto.+mém.(si Bus./Platin.)	Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	Rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie	Rétroviseurs extérieurs réglables/dégivrables/rabattables électr.+ position J/N+fonction mémoire
Rétroviseurs extérieurs virtuels	Rétroviseurs extérieurs virtuels (si Bus./Bus.+)	Sièges AV réglables élect.+fonction mémoire cond.
Sièges avant chauffants	Sièges avant réglables manuellement en hauteur	Suspension pneumatique adaptative
Suspension pneumatique adaptive sport	Système antivol électronique Transponder	Système de contrôle de la pression des pneus
Tapis de sol complémentaires avant et arrière	Tissu Effekt	Toit panoramique en verre à 2 sections
Trousse de secours avec triangle présignalisation	Tyre Mobility System	Verrouillage central avec commande à distance
Version non-fumeur	Vitres athermanes teintées vertes	Volant multifonctions cuir+basc. +/-
Volant multifonctions sport avec basculeurs (+/-)		

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.