MG

NEW HS PHEV LUX

TELAIO: LSJW94398SG021706



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 20/05/2025	**Odometro** 41069 km
Colore -	**Anno** 2025	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Dettagli della dichiarazione



Luogo ispezione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Graffio	Smart repair
			
002	Moquette / -	Rotto	Sostituzione
			
003	Cofano anteriore / -	Rientranza da Grandine	Riparazione
			
004	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm
Anteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm
Posteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/19 Estivo	4 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Graffio



Moquette / - / Rotto



Cofano anteriore / - / Rientranza da Grandine



Porta / Anteriore Destro / Rientranza