GT798VR

Immatriculation (A)

GT798VR



Le

08/10/2026

À

OL NANTERRE, 1 RUE DU 1ER MAI, AXE SEINE, 92000 NANTERRE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/158087ae-3646-435b-8647-0d3956c58532

Détails du véhicule

Documents

Extérieur

Roues

Intérieur

Equipements

DÉTAILS DU VÉHICULE

Identification

Assurez-vous qu'il s'agisse bien du bon véhicule avant de continuer. En cas de problème, contactez immédiatement Trustoo

Immatriculation (A) GT798VR


Photo du numéro de série sur châssis véhicule



Caractéristiques

Clé principale

Double de clé DÉFAUT



⚠️ Si une des 2 clés est manquante, veuillez ajouter en plus un défaut à «Double de clé (reprogrammation)» *Défaut/Manquant/Réaliser* ⬇️⬇️⬇️

Double de clé (reprogrammation) **DÉFAUT**






Photo clés



Kilométrage 118838

Photo kilométrage moteur tournant




Niveau de carburant 25%

DOCUMENTS

Contrôle technique

⚠️ ATTENTION, pour le contrôle technique, bien vérifier dans la fiche mission si le véhicule a plus de 4 ans (🔴) ou moins de 4 ans (🟢) pour facturer en fonction ⚠️	
Véhicule plus de 4 ans	NON
Contrôle technique	
⚠️ ATTENTION, la photo du coin de pare-brise où se trouve généralement l'attestation du contrôle technique est à faire obligatoirement dans tous les cas ⚠️	

Photo contrôle technique



Entretien

Kilométrage du prochain entretien	
Photo échéance prochain entretien	

Autres documents

Vignette Crit'Air	Non équipé
Carte SD	

EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Soubassements

Protection sous moteur	
Soubassement	

Photo soubassement avant



Photo soubassement latéral droit




Photo soubassement arrière




Photo soubassement latéral gauche



Avant

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Si véhicule stické ou grêlé sur au moins 3 éléments, mettre défaut dans "CAISSE COMPLETE" (stickage stickage/retrait ; grêle bosses/réparer)	
Caisse complète	

Spoiler de pare-chocs

DÉFAUT





Pare-chocs avant

DÉFAUT PARE-CHOC PEINT





Grille de pare-chocs

Plaque d'immatriculation avant

Radar avant

Caméra avant

Calandre

Phare avant droit

Phare avant gauche

Optique avant droit


Optique avant gauche

Antibrouillard avant droit

Antibrouillard avant gauche

Capot **DÉFAUT**





⚠️ Pour les éclats pare-brise : hors champ de vision = REPARATION // champ de vision = REMPLACEMENT ⚠️

Pare-brise

Essui-glace avant

Montant de pare-brise

Droite

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️

Aile avant droite

DÉFAUT





Elargisseur d'aile avant droit

DÉFAUT



Porte avant droite

DÉFAUT





Poignée de porte avant droite

Rétroviseur droit

Vitre latérale avant droite

Joint de porte avant droite

Porte arrière droite

DÉFAUT





Porte coulissante droite

Poignée de porte arrière droite

Vitre latérale arrière droite

Panneau latéral droit

Joint de porte arrière droite

Baguette latérale droite

Bas de caisse droit

Aile arrière droite

Elargisseur d'aile arrière droit

Arrière

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️

Pare-chocs arrière

DÉFAUT PARE-CHOC PEINT





Plaque d'immatriculation arrière

Capteur de recul

Antibrouillard arrière

Hayon

Porte arrière

Poignée de porte arrière	
Caméra de recul	
Feu arrière gauche	
Feu arrière droit	
Lunette Arrière	
Vitre de porte arrière	
Essui-glace arrière	
Feu arrière central	
Joint de coffre	
Joint de porte arrière	
Benne	

Gauche

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Aile avant gauche	
Elargisseur d'aile avant gauche	
Porte avant gauche	
Poignée de porte avant gauche	
Rétroviseur gauche	
Vitre latérale avant gauche	
Joint de porte avant gauche	

Porte arrière gauche	
Porte coulissante gauche	
Poignée de porte arrière gauche	
Vitre latérale arrière gauche	
Panneau latéral gauche	
Joint de porte arrière gauche	
Baguette latérale gauche	
Bas de caisse gauche	
Aile arrière gauche	
Elargisseur d'aile arrière gauche	

Toit & autres

⚠️ Pour les petits dommages, encodez le dommage normalement mais ajoutez "ACCEPTABLE" en commentaire et modifiez le prix à 0€ ⚠️	
Toit	
Antenne	
Toit ouvrant	
Barres de toit	
Trappe à carburant	
Elément de carrosserie	
Accessoire	
Traces de réparations	

ROUES

Roues Global

Vis antivol	NON
Douille antivol	
Cache-écrou	
Cache-moyeu	

Roues AVANT


ROUES AVANT - Type de pneu	Été
ROUES AVANT - Type de freinage	FREINS À DISQUES
ROUES AVANT - Usure disques	50% restant
ROUES AVANT - Usure plaquettes	50% restant
ROUES AVANT - Taille des jantes	17" (200€)

Roue AVANT GAUCHE

Photo roue avant gauche



Photo mesure usure pneu avant gauche



Mesure usure pneu avant gauche	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu avant gauche	

Jante avant gauche

DÉFAUT JANTE BITON POLYCHROME





Enjoliveur avant gauche

Pare-boue avant gauche

Roue AVANT DROITE

Photo roue avant droite





Photo mesure usure pneu avant droit



Mesure usure pneu avant droit	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu avant droit	

Jante avant droite

DÉFAUT JANTE BITON POLYCHROME



Enjoliveur avant droit

Pare-boue avant droit

Roues ARRIERE


ROUES ARRIERE - Type de pneu	Hiver
ROUES ARRIERE - Type de freinage	FREINS À DISQUES
ROUES ARRIERE - Usure disques	50% restant
ROUES ARRIERE - Usure plaquettes	50% restant
ROUES ARRIERE - Taille des jantes	17" (200€)

Roue ARRIERE DROITE

Photo roue arrière droite



Photo mesure usure pneu arrière droit



Mesure usure pneu arrière droit	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	

Pneu arrière droit

PNEU HIVER (NON CONFORME)



Jante arrière droite

Enjoliveur arrière droit


Pare-boue arrière droit

Roue ARRIERE GAUCHE

Photo roue arrière gauche



Photo mesure usure pneu arrière gauche



Mesure usure pneu arrière gauche	4MM
⚠️ Si le pneu est hors tolérance, mettre *Défaut/Usé/Remplacer* ⬇️⬇️⬇️	
Prix pneumatique en fonction de la taille de jante (⚠️ à modifier manuellement ⚠️) : - 15" = 200€ - 16" = 200€ - 17" = 200€ - 18" = 250€ - 19" = 250€ - 20" = 350€ - 21" = 450€ - 22" = 500€ - 23" = 550€	
Pneu arrière gauche	PNEU HIVER (NON CONFORME)



Jante arrière gauche	
Enjoliveur arrière gauche	
Pare-boue arrière gauche	

Roue de secours

Photo roue de secours	
Roue de secours	[redacted]
Roue de secours	[redacted]
Pneu roue de secours	[redacted]
Réparation roue (compresseur)	[redacted]
Réparation roue (recharge)	[redacted]
Réparation roue (kit complet)	[redacted]
Kit sécurité (gilet + triangle)	ABSENT

INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo volant



Photo tableau d'instrument





Photo du siège AVG



⚠️ Dans le cas des véhicules ayant 2 coffres (véhicules électriques), faire la photo de chacun des 2 coffres ⚠️

Photo du coffre



Photo intérieur arrière




Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo du siège AVD



Intérieur avant

⚠️ Si plus de 2 éléments sont sales, noter "HABITACLE / SALE / NETTOYER" plutôt que de noter les éléments individuellement ⚠️

Volant	
Combiné d'instrument	
Rétroviseur central	
Siège conducteur	
Siège passager	
Ceinture	
Tapis	
Plafonnier	
Tableau de bord	
Comodo	
Ecran central	
Boite à gant	
Allume cigare	
⚠️ Si plus de 2 éléments sont sales, noter "HABITACLE / SALE / NETTOYER" plutôt que de noter les éléments individuellement ⚠️	
Habitacle	
Elément d'habitacle	

Intérieur arière

Ceinture	
Moquette	
Toile de pavillon	

Plancher de coffre	
Caisse arrière	
Panneau arrière	
Banquette arrière	


Coffre

Coffre	
Cache-bagage	
Plage arrière	
Véhicule électrique ou hybride rechargeable	NON
⚠️ ATTENTION, pour les câbles de recharge, bien vérifier ce qui est fourni de base dans la fiche mission pour facturer en fonction ⚠️	
Câble de recharge	
Nombre de câbles de recharge domestique	
Nombre de câbles de recharge rapide	
Photo des câbles de recharge	

EQUIPEMENTS

Moteur

Photo compartiment moteur



Niveau d'huile	BON
Niveau liquide de refroidissement	BON
Niveau liquide de frein	BON
Etat de la courroie d'accessoires	NON VÉRIFIABLE
Insonorisant capot moteur	

Essai stationnement

Tableau de bord (voyants)	
Climatisation	ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Lave glace fonctionnel	FONCTIONNEL
Radar/caméra de recul	ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL