Vehicle info

Make	MINI	Gearbox	Automatic
Model	MINI 32,6kWh Aut. (F56)	Fuel type	Electric
Mileage	18,979	kW	135
VIN	WMW11DJ0X02T12884	cc	0
First registration date	8/24/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital	Maintenance date	Mileage
Registration certificate original	No	9/18/2024	8,668 km
Next maintenance date	9/1/2026		

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
5 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
6 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
9 | Brake fluid	Maintenance	Replace
12 | Bonnet	Chemical polution	Cleaning
14 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
15 | Tyre RR	Deformed / Strained	Replace
16 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
19 | Door FR	Dent(s)	Paintless dent repair
20 | Tailgate handle	Scratch(es)	Replace
24 | High voltage battery, housing	Scratch(es)	Visual depreciation

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
2 | Armrest F M	Scratch(es)	Replace
23 | Other interior parts	Not functioning (well)	Visual depreciation

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
3 | MOT certificate	Missing	Replace
22 | Aerial	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
7 | Wing RL	Paint measurement	No repair
8 | Door FL	Scratch(es)	No repair
10 | Bonnet	Dent(s)	No repair
11 | Bumper trim F	Scratch(es)	No repair
13 | Windscreen moulding Lo	Stone chip(s)	No repair
17 | Wing RR	Paint measurement	No repair
21 | Bumper R	Repaired	No repair

No category

Part	Damage type	Repair mode
4 | Wheel arch cover moulding FL	Scratch(es)	Replace
18 | Wheel arch cover moulding RR	Scratch(es)	Replace

Damages

Exterior





5 | Alloy rim FL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear






6 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




9 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

12 | Bonnet

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear





14 | Alloy rim RR


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear






15 | Tyre RR


Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear







16 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear


19 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

20 | Tailgate handle

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear








24 | High voltage battery, housing


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear

Interior



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear





2 | Armrest F M

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




23 | Other interior parts

Damage type	Not functioning (well)
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear


Comments: OBD ohne Funktion, kein SOH Test möglich. Folgekosten möglich

Missing Parts



3 | MOT certificate

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear





22 | Aerial

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Acceptable Damages















7 | Wing RL


Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear






8 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

10 | Bonnet


Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





11 | Bumper trim F




Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear






13 | Windscreen moulding Lo

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Zierleiste Motorhaube


17 | Wing RR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



21 | Bumper R

Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

No category




4 | Wheel arch cover moulding FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear









18 | Wheel arch cover moulding RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	3	Number of seats	4
Interior colour	Black	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Pirelli	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Pirelli	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Pirelli	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/45 R 17 88 W	Pirelli	5.0 mm


Commercial photos
















































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMW11DJ0X02T12884
1775 kg
1- 985 kg
2- 875 kg
DE-80788 München




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

16" Leichtmetallräder Revolite Spoke	17" Leichtmetallräder Tentacle Spoke black	2-Zonen-Klimaautomatik
3-Speichen	3. Bremsleuchte	4 Sitzplätze
4 Verzurrösen	Abgedunkelte Verglasung	Ablage in der Mittelkonsole,
Ablagefach vor den Getränkehaltern	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
AC-Laden Professional	AGM-Batterie 50 Ah	Airbags
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Anti-Blockier-System (ABS)	Armauflage vorne
Armlehne vorne	außen an der Unterkante aller Scheiben in Edelstahl umlaufend	Aussensp.schwarz/Dach Wagenfarbe
Aussenspiegel Anklappfunktion	Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Außenspiegelpaket	Ausstattungspaket Pepper (Cooper SE)	Battery Certificate
Beifahrersitz-Höhenverstellung	Blinkleuchten weiss	Bordcomputer
Bordliteratur deutsch	Bremsanlage	Chromumfänge Exterieur
Chromumfänge Interieur	Connected Drive Services	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dach in Wagenfarbe
Dachhimmel	Dachhimmel anthrazit	DC-Schnellladen
Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen,	Driving Assistant
Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamische Traktions Control (DTC)	eDrive Dienste
Einstiegsleisten	elektrisch unterstützt	Elektrisches Fahren
elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger	Elektromotor	elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen
Elektronische Wegfahrsperre	Entfall Car-Sharing-Modul	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrdynamische Regelsysteme	Fensterheber elektrisch	fixieren im geöffneten Zustand
Flexible CarSharing Preparation	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Garantie 2 Jahre	Gasdruckdämpfer unterstützen beim Öffnen	Gepäckraum
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Heckklappe	Heckklappengriff in Schwarz Hochglanz	Heckscheibenheizung
Heckspoiler	Hochvoltbatterie	Höhenverstellung Beifahrersitz
Hutze in der Motorhaube integriert	im Gepäckraum	in Dachfarbe lackiert
in LED-Technik am Heckscheibenrand oben	in Scheinwerfern und Sidescuttles	in Tiefe und Höhe stufenlos
in Wagenfarbe	inkl. Keyless-Go	Innenbeleuchtung,
Innenspiegel automatisch abblendend	Interieur Oberfläche Piano Black	Interieuroberfläche Piano Black
Isofix-System	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX Beifahrersitz,	Kindersitzbefestigung ISOFIX,	Klimaautomatik
Komforteinstieg	Kopfstützen für alle Sitzplätze	Kühlergrill
Kunstleder	Ladeklappe	Lautsprecher
LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung	Lenkung
Lichtpaket	Markenlogo MINI	mechanisch
Metallic-Lackierung Moonwalk Grey	MINI Connected	MINI Driving Modes
MINI LM Rad Tentacle Spoke 500 Jet Black	MINI Navigationssystem	modellabhängig beschriftet in Metalloptik
Modellschriftzug	Moonwalk Grey	Motorisierungsbezeichnung auf rechter Seite Heckklappe in Chr
Multifunktion für Lenkrad	Multifunktionales Instrumentendisplay	Nebelschlussleuchte

Pack Premium	Park Distance Control (PDC) hinten	Park Distance Control hinten (PDC)
Performance Control	Personal Profile	Piano black exterieur
Polsterung Leatherette Carbon Black/Carbon Black	Radio MINI Visual Boost	Radschraubensicherung
Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information	Regensensor
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Rekuperations-Toggle
Remote Services	Rücksitzlehne	Scheibenwischer für Heckscheibe
Schließsystem mit Zentralverriegelung,	Schnellladen Gleichstrom	Schweller / Stoßfängerkante / Radhausabdeckung "Black Band"
Serienfahrwerk	Side Scuttles mit integriertem Fahrtrichtungsanzeiger schwarz mit Chrom und S- Badge	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzverstellung	Smartphone-Integration
Sonnenschutzverglasung	Sport-Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag
Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch
Standard-Ladekabel	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole
Teleservices	umklappbar und 60:40 teilbar	vorn
vorn und hinten	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Wärmepumpe
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Weiße Blinkleuchten
Werkzeugsatz	Zierleisten	zwei vorn in der Mittelkonsole und einer hinten in der Mittelkons

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN