Vehicle info

Make	BMW	First registration date	9/22/2022
Model	330e PHEV Aut. (G20)	Gearbox	Automatic
Mileage	157,469	Fuel type	Hybrid Petrol
VIN	WBA81CY060FN61447	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	7,000
Next maintenance date	3/31/2028
Next MOT test is due on, date:	9/1/2027

Maintenance date	Mileage
8/7/2026	152,759 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather and alcantara

Exterior


Part	Damage type	Repair mode
2 | Door frame RL	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (partial)
4 | Wing RL	Dent(s)	Paintless dent repair
5 | Bumper F	Scratch(es)	Paint
6 | Bonnet	Dent(s)	Paintless dent repair
9 | Door FR	Dent(s)	Paintless dent repair
10 | A-pillar right	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
14 | Roof	Dent(s)	Paintless dent repair


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Wing FL	Scratch(es)	No repair
3 | Door FL	Scratch(es)	No repair
7 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
8 | Door RR	Stone chip(s)	No repair
11 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair
12 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair
13 | Rear window	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior





2 | Door frame RL




Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (partial)
Cause	Use/wear





4 | Wing RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear








5 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear











6 | Bonnet

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear








9 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear





10 | A-pillar right

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear








14 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages







1 | Wing FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Polierbar.+Steinschläge








3 | Door FL



Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





7 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

8 | Door RR



Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear






11 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

12 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

13 | Rear window

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Runflat tyres present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires




Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	Bridgestone	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/45 R 18 95 Y	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	255/40 R 18 99 Y	Bridgestone	3.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	255/40 R 18 99 Y	Bridgestone	3.0 mm

Commercial photos





































11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 24 25 26 28 29



















Made in Germany
330e
C31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2017
WBA81CY060FN61447
2350 kg
3850 kg
1- 1050 kg
2- 1380 kg
BMW AG DE-80788 München

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

"BMW" Schriftzug	17" Leichtmetallräder V-Speiche 778 Reflexsilber	5 Sitzplätze
Abgasnorm EU6 rde II	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket	Active Guard Plus
AGM-Batterie 70 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage
Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht	Anhängerkupplung
Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf	Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Auto Start Stop Funktion	Automatikgetriebe mit Schaltwippen	automatisch abblendend
Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie im Gepäckraum	Begrüßungslicht
Beifahrerairbag-Deaktivierung	Blow-by-Heizer	BMW Controller
BMW ID	BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional
BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Doppelspeiche 848M	BMW M 50 Jahre Embleme
BMW M HERITAGE LOGOS	Bordliteratur deutsch	Center-Lock-Schalter
Check-Control	CO2 Umfang FRFK RKF HO Flash	Condition Based Service
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash- Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
Deaktivierung Airbag Beifahrer	Designdifferenzierung	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
E-Motor	Einstiegsleisten vorn	Einstiegsleisten vorn mit M Schriftzug
elektrisch	Elektrisches Fahren	elektromechanisch
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Endrohrblenden	Entfall Zusatz-Schriftzug außen
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter	Fahrzeugschlüssel
Fensterheber	Fernlichtassistent	Fondkopfstützen klappbar
Fondsitze	Freisprecheinrichtung	Fußmatten in Velours
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Haltegriffe	Handschuhkasten beleuchtet
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	HiFi Lautsprechersystem
hinten	Hochglanz Shadow-Line	Hochvoltbatterie
Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenbeleuchtung
Innenspiegel	Innenspiegel automatisch abblendend	Integrierte Betriebsanleitung
Interieurleiste Aluminium Mesh-Effekt	Interieurleisten Aluminium Mesheffect	Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt
Kältemittel R1234yf	Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung (ISOFIX)	Klimaautomatik	Komfortzugang
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen im Fond klappbar	LADEKABEL (MODE 2)
Ladeklappe	Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	LED-Scheinwerfer
Lehnenbreitenverstellung Fahrer	Lehnenbreitenverstellung für Fahrer	Lenksäulenverstellung
Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer	Lordosenstütze für Fahrer
M Aerodynamikpaket	M Dachhimmel anthrazit	M Dachreling Hochglanz Shadow Line

M Dachreling Shadow Line	M Fußstütze und M Pedalerie	M Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	M Lederlenkrad	M Logo in Instrumentenkombination
M Portimao Blau metallic	M Sportpaket	mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-/Lichtleiter-Technik
mit seperatem kleinen Fach	Mittelkonsole	Modellschriftzug
Multifunktionslenkrad	Nierenrahmen und -stäbe in Perlganz Chrom	Ölsensor für Niveau und Qualität
Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000	Otto-Partikelfilter (OPF)	Panorama-Glasdach, elektrisch
Panoramadach elektrisch	Park Distance Control (PDC) vorne und hinten	Parkassistenzsystem
Parkbremse	Parking Assistant	Radschraubensicherung
Regensensor	Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Schaltpunktanzeige	Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Schriftzug "electrified by i"	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Serienfahrwerk	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Servotronic	sichtbar	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sonnenblenden	Sonnenschutzverglasung
Speed Limiter	SPORT BOOST	Sport-Lederlenkrad
Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch
Standard-Ladekabel	Standard-Ladekabel (Mode 2) für Haushaltssteckdosen	Standklimatisierung
Steckdose (12 V)	Steuerung Infotainment	Storage tray wireless charging
Stoßfängersystem	Teleservices	Verzurrösen
vorn beleuchtet	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz	Widescreen Display

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN