Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Focus

FORD Focus Turnier 1.5 EcoBoost Start-Stopp-System Aut. TITANIUM X

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0PXXGCHPNL23707**
Kilometerstand (km)	**50.332**
Erstzulassungsdatum	**17.02.2022**
Kraftstoffart	**Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Race Rot**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11730651**	Besichtigt am	**03.11.2026 06:42:15**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**14/02/2025,26151**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
3 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>30 cm	Lackieren
4 | Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
5 | Seitenwand hinten rechts	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Dach	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair


SCHÄDEN


[Unclassified]

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)


Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt









3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt









4 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1








5 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt









6 | Dach

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Ambientebeleuchtung vorn
Anhängevorrichtung, schwenkbar	Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)	Befestigungspunkte hinter der 2.Sitzrei.
Chrom-Dekor	Colorglas	Dachhimmel aus Webstoff
Dachreling, Aluminium	Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Digitale Instrumententafel 12,3"
Drehzahlmesser	Elektronic Shifter	Elektronisches-Stabilitäts-Programm
Fahrerinformationssystem	Fahrmodus-Schalter, selektiv	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch	Feststellbremse,elektrisch Auto-Hold-F	Ford Easy Fuel
Ford ECO-Coach	Ford Navig. Ford SYNC3 DAB+	FordPass Conn. inkl. eCall,LiveTraf,WLAN
Fußmatten in Velours vorne und hinten	Gepäckraumbeleuchtung	Gepäckraumboden, zweifach einstellbar
Geschwindigkeitsbegrenzer	Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
Handschuhfach, beleuchtet	Heckklappe, elektrisch, sensorgesteuert	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung mit LED-Technologie	Instrumentenbeleuchtung, regelbar
Intelligentes Sicherheits-System	Isofix-Halterung	Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenve
Lackierung: Uni	LED-Scheinwerfer Adaptiv	LEDTagfahrlicht inkl.Scheinw.m.LED Abb.
Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design	Lenksäule, verstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer
Mittelkons. Premium vorn, kurze Armlehne	MyKey-Schlüsselsystem	Nebelscheinwerfer
Notbremslicht	Ottopartikelfilter	Paket: Family-Paket
Paket: Komfort	Paket: Parking-Paket	Paket: Sicht
Paket: Winter	Park-Pilot-System vorn und hinten	Pollenfilter
Polster: Stoff	Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist
Räder: LM 6,5J x 16 mit 205/60 R16	Radiozubehör: CD-Player im Handschuhfach	Reifen-Reparatur-Set
Reifendruckkontrollsystem TMPS	Rückfahrkamera	Scheinwerfer-Assistent
Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt	Servolenkung elektro-mechanisch	Sitz: Beifahrer höhenver., Lendenwirbel.
Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitz: Rücksitzlehne umklappb.m.Durchlade	Sitze: Sportsitze vorn m. verst. Seitenh
Sitze:Kartennetz an F/B Rückenlehne	Start-Stopp-System	Startf. Ford Pow. m. FordKeyFree- S.
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz	Verzurrösen im Gepäckraum
Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt	Wegfahrsperre elektronisch	Zentral-/Doppelverriegelung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





